

ROKO01 2020G253



Bijlage : Fotolijst

Fotonr	Type foto	Vervaardiging	Omschrijving	Boornr	Opnamedatum	Bestandsnaam
1	detail	digitaal	Foto van uitgelegde boring	1	9/07/2020	2020G253_Prof_1_P0_V0_200709_134518.jpg
2	detail	digitaal	Foto van uitgelegde boring	1	9/07/2020	2020G253_Prof_1_P0_V0_200709_134547.jpg
3	detail	digitaal	Foto van uitgelegde boring	2	9/07/2020	2020G253_Prof_2_P0_V0_200709_141805.jpg
4	detail	digitaal	Foto van uitgelegde boring	2	9/07/2020	2020G253_Prof_2_P0_V0_200709_141823.jpg
5	detail	digitaal	Foto van uitgelegde boring	3	9/07/2020	2020G253_Prof_3_P0_V0_200709_144118.jpg
6	detail	digitaal	Foto van uitgelegde boring	3	9/07/2020	2020G253_Prof_3_P0_V0_200709_144132.jpg
7	detail	digitaal	Foto van uitgelegde boring	4	9/07/2020	2020G253_Prof_4_P0_V0_200709_145524.jpg
8	detail	digitaal	Foto van uitgelegde boring	5	9/07/2020	2020G253_Prof_5_P0_V0_200709_151009.jpg
9	detail	digitaal	Foto van uitgelegde boring	5	9/07/2020	2020G253_Prof_5_P0_V0_200709_151027.jpg
10	detail	digitaal	Foto van uitgelegde boring	6	9/07/2020	2020G253_Prof_6_P0_V0_200709_152011.jpg
11	detail	digitaal	Foto van uitgelegde boring	6	9/07/2020	2020G253_Prof_6_P0_V0_200709_152035.jpg
12	detail	digitaal	Foto van uitgelegde boring	7	8/07/2020	2020G253_Prof_7_P0_V0_200708_163124.jpg
13	detail	digitaal	Foto van uitgelegde boring	8	8/07/2020	2020G253_Prof_8_P0_V0_200708_101956.jpg
14	detail	digitaal	Omgevingsfoto	8	8/07/2020	2020G253_Prof_8_P0_V0_200708_102013.jpg
15	detail	digitaal	Foto van uitgelegde boring	9	8/07/2020	2020G253_Prof_9_P0_V0_200708_092703.jpg
16	detail	digitaal	Foto van uitgelegde boring	9	8/07/2020	2020G253_Prof_9_P0_V0_200708_092740.jpg
17	detail	digitaal	Foto van uitgelegde boring	10	7/07/2020	2020G253_Prof_10_P0_V0_200707_121124.jpg
18	detail	digitaal	Foto van uitgelegde boring	11	7/07/2020	2020G253_Prof_11_P0_V0_200707_103052.jpg
19	detail	digitaal	Foto van uitgelegde boring	12	7/07/2020	2020G253_Prof_12_P0_V0_200707_091939.jpg
20	detail	digitaal	Omgevingsfoto	12	7/07/2020	2020G253_Prof_12_P0_V0_200707_092003.jpg
21	detail	digitaal	Foto van uitgelegde boring	13	7/07/2020	2020G253_Prof_13_P0_V0_200707_083630.jpg
22	detail	digitaal	Foto van uitgelegde boring	13	7/07/2020	2020G253_Prof_13_P0_V0_200707_083732.jpg
23	detail	digitaal	Foto van uitgelegde boring	14	8/07/2020	2020G253_Prof_14_P0_V0_200708_161004.jpg
24	detail	digitaal	Foto van uitgelegde boring	15	7/07/2020	2020G253_Prof_15_P0_V0_200707_141325.jpg
25	detail	digitaal	Foto van uitgelegde boring	15	7/07/2020	2020G253_Prof_15_P0_V0_200707_141343.jpg
26	detail	digitaal	Foto van uitgelegde boring	16	9/07/2020	2020G253_Prof_16_P0_V0_200709_131644.jpg
27	detail	digitaal	Foto van uitgelegde boring	16	9/07/2020	2020G253_Prof_16_P0_V0_200709_131711.jpg
28	detail	digitaal	Foto van uitgelegde boring	17	8/07/2020	2020G253_Prof_17_P0_V0_200708_113600.jpg
29	detail	digitaal	Foto van uitgelegde boring	18	9/07/2020	2020G253_Prof_18_P0_V0_200709_153905.jpg
30	detail	digitaal	Foto van uitgelegde boring	18	9/07/2020	2020G253_Prof_18_P0_V0_200709_153924.jpg

Fotonr	Type foto	Vervaardiging	Omschrijving	Boornr	Opnamedatum	Bestandsnaam
31	detail	digitaal	Foto van uitgelegde boring	19	8/07/2020	2020G253_Prof_19_P0_V0_200708_134113.jpg
32	detail	digitaal	Foto van uitgelegde boring	21	9/07/2020	2020G253_Prof_21_P0_V0_200709_100958.jpg
33	detail	digitaal	Foto van uitgelegde boring	21	9/07/2020	2020G253_Prof_21_P0_V0_200709_101024.jpg
34	detail	digitaal	Foto van uitgelegde boring	22	7/07/2020	2020G253_Prof_22_P0_V0_200707_152631.jpg
35	detail	digitaal	Foto van uitgelegde boring	23	9/07/2020	2020G253_Prof_23_P0_V0_200709_090254.jpg
36	detail	digitaal	Foto van uitgelegde boring	23	9/07/2020	2020G253_Prof_23_P0_V0_200709_090411.jpg
37	detail	digitaal	Foto van uitgelegde boring	25	8/07/2020	2020G253_Prof_25_P0_V0_200708_141742.jpg
38	detail	digitaal	Omgevingsfoto	25	8/07/2020	2020G253_Prof_25_P0_V0_200708_141806.jpg
39	detail	digitaal	Foto van uitgelegde boring	26	7/07/2020	2020G253_Prof_26_P0_V0_200707_161736.jpg
40	detail	digitaal	Foto van uitgelegde boring	26	7/07/2020	2020G253_Prof_26_P0_V0_200707_161747.jpg
41	detail	digitaal	Foto van uitgelegde boring	27	9/07/2020	2020G253_Prof_27_P0_V0_200709_105415.jpg
42	detail	digitaal	Foto van uitgelegde boring	27	9/07/2020	2020G253_Prof_27_P0_V0_200709_105438.jpg
43	detail	digitaal	Foto van uitgelegde boring	28	9/07/2020	2020G253_Prof_28_P0_V0_200709_111914.jpg
44	detail	digitaal	Foto van uitgelegde boring	28	9/07/2020	2020G253_Prof_28_P0_V0_200709_111931.jpg
45	detail	digitaal	Foto van uitgelegde boring	29	9/07/2020	2020G253_Prof_29_P0_V0_200709_113039.jpg
46	detail	digitaal	Foto van uitgelegde boring	29	9/07/2020	2020G253_Prof_29_P0_V0_200709_113114.jpg
47	detail	digitaal	Foto van uitgelegde boring	30	8/07/2020	2020G253_Prof_30_P0_V0_200708_145331.jpg
48	detail	digitaal	Omgevingsfoto	30	8/07/2020	2020G253_Prof_30_P0_V0_200708_145345.jpg
49	detail	digitaal	Foto van uitgelegde boring	32	8/07/2020	2020G253_Prof_32_P0_V0_200708_154109.jpg
50	detail	digitaal	Foto van uitgelegde boring	33	8/07/2020	2020G253_Prof_33_P0_V0_200708_121328.jpg
51	detail	digitaal	Omgevingsfoto	33	8/07/2020	2020G253_Prof_33_P0_V0_200708_121822.jpg