


Kolomprofiel: 2018C62_1


Kop algemeen: Projectcode: 2018C62, Boornummer: 1, Einddiepte boring in cm: 80

Coördinaten: Precisie coördinaat: 1000 m, Hoogte maaiveld in meters: 0




Kolomprofiel: 2018C62_2

Kop algemeen: Projectcode: 2018C62, Boornummer: 2, Beschrijver(s): ?, Datum: ?, Doel boring: ?, Weersomstandigheden: ?, Boortechniek: ?, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: -9, Coördinaatsysteem / epsg: ?, Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: -9, Referentievlak hoogte: ?, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?
Plaats: Provincie: ?, Gemeente: ?, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?



Kolomprofiel: 2018C62_3

Kop algemeen: Projectcode: 2018C62, Boornummer: 3, Beschrijver(s): ?, Datum: ?, Doel boring: ?, Weersomstandigheden: ?, Boortechniek: ?, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: -9, Coördinaatsysteem / epsg: ?, Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: -9, Referentieveld hoogte: ?, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?
Plaats: Provincie: ?, Gemeente: ?, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Kolomprofiel: 2018C62_4

Kop algemeen: Projectcode: 2018C62, Boornummer: 4, Beschrijver(s): ?, Datum: ?, Doel boring: ?, Weersomstandigheden: ?, Boortechniek: ?, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: -9, Coördinaatsysteem / epsg: ?, Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: -9, Referentievak hoogte: ?, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?


Plaats: Provincie: ?, Gemeente: ?, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Kolomprofiel: 2018C62_5

Kop algemeen: Projectcode: 2018C62, Boornummer: 5, Beschrijver(s): ?, Datum: ?, Doel boring: ?, Weersomstandigheden: ?, Boortechniek: ?, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: -9, Coördinaatsysteem / epsg: ?, Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: -9, Referentievlaak hoogte: ?, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?
Plaats: Provincie: ?, Gemeente: ?, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?



Kolomprofiel: 2018C62_6

Kop algemeen: Projectcode: 2018C62, Boornummer: 6, Beschrijver(s): ?, Datum: ?, Doel boring: ?, Weersomstandigheden: ?, Boortechniek: ?
Coördinaten: Precisie coördinaat: -9, Coördinaatsysteem / epsg: ?, Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: -9, Referentievlaak hoogte: ?, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?
Plaats: Provincie: ?, Gemeente: ?, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?



Kolomprofiel: 2018C62_7

Kop algemeen: Projectcode: 2018C62, Boornummer: 7, Beschrijver(s): ?, Datum: ?, Doel boring: ?, Weersomstandigheden: ?, Boortechniek: ?

Coördinaten: Precisie coördinaat: -9, Coördinaatsysteem / epsg: ?, Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: -9, Referentievlak hoogte: ?, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?

Plaats: Provincie: ?, Gemeente: ?, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?

