




LEGENDE

bestaande muren 

af te breken muren

nieuwe muren

Gelijkvloers - Woning
Nieuwe toestand
Schaal: 1/100




A scale bar at the bottom left indicates distances of 0cm, 100cm, 200cm, and 300cm. A north arrow at the bottom right points towards the top right of the page.



HUISNUMMER 65

Pannen: Rode golvende pannen
Gevelbekleding: Gevelsteen wit geschilderd
Plint: gevelsteen grijs gecementeerd
Ramen: hout zwart geschilderd
Deuren: hout zwart geschilderd
Dorpel: Natuursteen
Goten en afleiders: zink


Straatgevel (Oost) - Woning
Bestaande toestand
Schaal: 1/100




Pannen: Donkergrijze golvende pannen
Gevelbekleding: Geel/beige gevelsteen
Plint: Geel/beige gevelsteen
Ramen: hout zwart geschilderd
Deuren: hout zwart geschilderd
Dorpel: Natuursteen
Goten en afleiders: zink



HUISNUMMER 68

Pannen: Rode golvende pannen
Gevelbekleding:
Gevelsteen wit gekaleid
Plint: Gevelsteen lichtgrijs gekaleid
Ramen: hout wit geschilderd
Deuren: hout zwart geschilderd
Dorpel: Blauwsteen
Goten en afleiders: zink



Achtergevel 1 (West) - Woning
Bestaande toestand
Schaal: 1/100






Pannen: Rode golvende pannen
Gevelbekleding: Gevelsteen wit gekaleid
Plint: Gevelsteen lichtgrijs gekaleid
Ramen: hout wit geschilderd
Deuren: hout zwart geschilderd
Dorpel: Blauwsteen
Goten en afleiders: zink

Pannen: Donkergrijze golvende pannen
Gevelbekleding: Geel/beige gevelsteen
Plint: Geel/beige gevelsteen
Ramen: hout zwart geschilderd
Deuren: hout zwart geschilderd
Dorpel: Natuursteen
Goten en afleiders: zink

Pannen: Rode golvende pannen
Gevelbekleding: Gevelsteen wit geschilderd
Plint: gevelsteen grijs gecementeerd
Ramen: hout zwart geschilderd
Deuren: hout zwart geschilderd
Dorpel: Natuursteen
Goten en afleiders: zink

A stylized map of the Iberian Peninsula, showing the outline of Spain and Portugal. A red line runs along the southwestern coast of the peninsula, indicating the border between Spain and Portugal. The landmass is filled with a light gray color, and the surrounding water is white.





Perceelsgrens

Pannen: Rode golvende pannen
Gevelbekleding: Gevelsteen wit geschilderd
Plint: gevelsteen grijs gecementeerd
Ramen: hout zwart geschilderd
Deuren: hout zwart geschilderd
Dorpel: Natuursteen
Goten en afleiders: zink

- HUISNUMMER 68


Pannen: Rode golvende pannen
Gevelbekleding:
Gevelsteen wit gekaleid
Plint: Gevelsteen lichtgrijs gekaleid
Ramen: hout wit geschilderd
Deuren: hout zwart geschilderd
Dorpel: Blauwsteen
Goten en afleiders: zink






Perceelsgrenzen:

- Pannen: Rode golvende pannen
- Gewelbekleding: Gevelsteen wit geschilderd
- Plint: gevelsteen grijs gecementeerd
- Ramen: hout zwart geschilderd
- Deuren: hout zwart geschilderd
- Dorpel: Natuursteen
- Goten en afleiders: zink





Pannen: Donkergrijze golvende pannen

Gevelbekleding: Geel/beige gevelsteen

Plint: Geel/beige gevelsteen

Ramen: hout groen geschilderd

Deuren: hout groen geschilderd

Dorpel: Natuursteen

Goten en afleiders: zink

BA_Verbouwen rijwoning_L_N_28_Materiaalgebruik Woning - Straatzijde - Oostgevel

STRAATZIJDE/OOSTGEVEL WONING

- 1: Pannen: Keramische vlakke dakpannen, rood genuanceerd
- 2: Gevelbekleding: Handgemaakte, genuanceerde bleek beige baksteen
- 3: Plint: Lichtbeige gevelsteen - idem gevelbekleding
- 4: Ramen: hout zwart geschilderd
- 5: Poortgeheel: Donker gepatineerd brons met lamellen
- 6: Dorpel ramen: Gevelsteen uitgewerkt
- 7: Dorpel poort: natuursteen
- 8: Goten en afleiders: Ingewerkt/onzichtbaar

Gebruik van historische materialen

Gevel:

Artisanale, goed integrerende, genuanceerde, bleke **baksteen**, meegaand opgevoegd in zelfde tint - voorbeeld van Kolumba museum van Zumtor



Gebruik van historische materialen

Pannen:


artisanale, keramische, rood genuanceerde, vlakke pannen



Gebruik van historische materialen

Poort-en deurgeheel:

Donker gepatineerde brons met lamellenstructuur



ACHTERGEVEL/WESTGEVEL WONING

- 1: Pannen: Keramische vlakke dakpannen, rood genuanceerd
- 2: Gevelbekleding: Bleke natuursteen type travertin/basalt/marmar
- 3: Plint: idem natuursteen
- 4: Ramen: hout zwart geschilderd
- 5: Goten en afleiders: Ingewerkt/onzichtbaar
- 6: Dorpel: natuursteen


Fecaliën afvalwater

Huishoudelijk afvalwater

Regenwater


Dakoppervlakte woning: 327.97m²

Rioleringstraject
kan afwijken van de werkelijkheid
Door ontbreken van oorspronkelijke
plannen




Achterbouw:
Gedeelte te herbouwen

Hoofdvolume:
Gedeelte te verbouwen




Achterbouw:
Gedeelte te herbouwen

Hoofdvolume:
Gedeelte te verbouwen



Achterbouw:
Gedeelte te herbouwen


Hoofdvolume:
Gedeelte te verbouwen





Hoofdvolume:
Gedeelte te verbouwen

Achterbouw:
Gedeelte te herbouwen





Fecaliën afvalwater


Huishoudelijk afvalwater


Regenwater


Dakoppervlakte woning: 352.63m²
regenwater zal gebruikt worden voor:
tuinbesproeiing, tuinkraantjes, wc


















Doorsnede AA - Woning
Bestaande toestand
Schaal: 1/100






Doorsnede BB - Woning
Bestaande toestand
Schaal: 1/100







Doorsnede AA - Woning
Nieuwe toestand
Schaal: 1/100

0cm 100cm 200cm 300cm





Doorsnede BB - Woning
Nieuwe toestand
Schaal: 1/100







Terreinprofiel A
Bestaande toestand
Schaal: 1/200





Terreinprofiel B
Bestaande toestand
Schaal: 1/200






Terreinprofiel
Nieuwe toestand
Schaal: 1/200

0cm 200cm 400cm 600cm





Terreinprofiel B
Nieuwe toestand
Schaal: 1/200

BA_Verbouwen rijwoning_V_N_30_Visualisatie straatzijde Woning

