

OOKA01 2018D256

Bijlage : Fotolijst

Fotonummer	Type foto	Vervaardiging	Omschrijving	Opnamedatum	Bestandsnaam
1	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B1 (2)	17-05-2018	B1 (2).JPG
2	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B1 (3)	17-05-2018	B1 (3).JPG
3	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B1 (4)	17-05-2018	B1 (4).JPG
4	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B2	17-05-2018	B2.JPG
5	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B3 (1)	17-05-2018	B3 (1).JPG
6	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B4 (1)	17-05-2018	B4 (1).JPG
7	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B4 (2)	17-05-2018	B4 (2).JPG
8	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B5	17-05-2018	B5.JPG
9	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B6	17-05-2018	B6.JPG
10	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B7	17-05-2018	B7.JPG
11	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B8	17-05-2018	B8.JPG
12	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B9	17-05-2018	B9.JPG
13	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B10	17-05-2018	B10.JPG
14	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B11	17-05-2018	B11.JPG
15	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B12	24-05-2018	B12.JPG
16	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B13 (1)	24-05-2018	B13 (1).JPG
17	overzicht	digitaal	Foto van de omgeving van boring B13L (2)	24-05-2018	B13L (2).JPG
18	overzicht	digitaal	Foto van de omgeving van boring B13L (3)	24-05-2018	B13L (3).JPG
19	overzicht	digitaal	Foto van de omgeving van boring B13L (4)	24-05-2018	B13L (4).JPG
20	overzicht	digitaal	Foto van de omgeving van boring B13L (5)	24-05-2018	B13L (5).JPG
21	overzicht	digitaal	Foto van de omgeving van boring B13L (6)	24-05-2018	B13L (6).JPG
22	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B14	24-05-2018	B14.JPG
23	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B15	24-05-2018	B15.JPG
24	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B16	24-05-2018	B16.JPG
25	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B17 (3)	24-05-2018	B17 (3).JPG
26	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B17	24-05-2018	B17.JPG
27	overzicht	digitaal	Foto van de omgeving van boring B17L (2)	24-05-2018	B17L (2).JPG
28	overzicht	digitaal	Foto van de omgeving van boring B17L (3)	24-05-2018	B17L (3).JPG
29	overzicht	digitaal	Foto van de omgeving van boring B17L (4)	24-05-2018	B17L (4).JPG
30	overzicht	digitaal	Foto van de omgeving van boring B17L (5)	24-05-2018	B17L (5).JPG

31	overzicht	digitaal	Foto van de omgeving van boring B17L (6)	24-05-2018	B17L (6).JPG
32	overzicht	digitaal	Foto van de omgeving van boring B17L (7)	24-05-2018	B17L (7).JPG
33	overzicht	digitaal	Foto van de omgeving van boring B17L (8)	24-05-2018	B17L (8).JPG
34	overzicht	digitaal	Foto van de omgeving van boring B17L (9)	24-05-2018	B17L (9).JPG
35	overzicht	digitaal	Foto van de omgeving van boring B17L (10)	24-05-2018	B17L (10).JPG
36	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B18	24-05-2018	B18.JPG
37	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B19	24-05-2018	B19.JPG
38	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B20	24-05-2018	B20.JPG
39	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B21	24-05-2018	B21.JPG
40	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B22 (1)	24-05-2018	B22 (1).JPG
41	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B23	24-05-2018	B23.JPG
42	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B24	24-05-2018	B24.JPG
43	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B25 (2)	24-05-2018	B25 (2).JPG
44	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B26	24-05-2018	B26.JPG
45	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B27 (2)	24-05-2018	B27 (2).JPG
46	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B28	24-05-2018	B28.JPG
47	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B29	24-05-2018	B29.JPG
48	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B30	24-05-2018	B30.JPG
49	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B31	24-05-2018	B31.JPG
50	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B32	24-05-2018	B32.JPG
51	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B33 (1)	24-05-2018	B33 (1).JPG
52	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B33 (2)	24-05-2018	B33 (2).JPG
53	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B34 (1)	24-05-2018	B34 (1).JPG
54	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B34 (2)	24-05-2018	B34 (2).JPG
55	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B35	24-05-2018	B35.JPG
56	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B36 (1)	24-05-2018	B36 (1).JPG
57	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B36	24-05-2018	B36.JPG
58	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B37	23-05-2018	B37.JPG
59	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B38	23-05-2018	B38.JPG
60	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B39	23-05-2018	B39.JPG
61	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B40 (1)	23-05-2018	B40 (1).JPG
62	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B41	23-05-2018	B41.JPG
63	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B42	23-05-2018	B42.JPG
64	overzicht	digitaal	Foto van de omgeving van boring B42L (2)	23-05-2018	B42L (2).JPG

65	overzicht	digitaal	Foto van de omgeving van boring B42L (3)	23-05-2018	B42L (3).JPG
66	overzicht	digitaal	Foto van de omgeving van boring B42L (4)	23-05-2018	B42L (4).JPG
67	overzicht	digitaal	Foto van de omgeving van boring B42L (5)	23-05-2018	B42L (5).JPG
68	overzicht	digitaal	Foto van de omgeving van boring B42L (6)	23-05-2018	B42L (6).JPG
69	overzicht	digitaal	Foto van de omgeving van boring B42L (7)	23-05-2018	B42L (7).JPG
70	overzicht	digitaal	Foto van de omgeving van boring B42L (8)	23-05-2018	B42L (8).JPG
71	overzicht	digitaal	Foto van de omgeving van boring B42L (9)	23-05-2018	B42L (9).JPG
72	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B44 (2)	23-05-2018	B44 (2).JPG
73	overzicht	digitaal	Foto van de omgeving van boring B44L (2)	23-05-2018	B44L (2).JPG
74	overzicht	digitaal	Foto van de omgeving van boring B44L (3)	23-05-2018	B44L (3).JPG
75	overzicht	digitaal	Foto van de omgeving van boring B44L (4)	23-05-2018	B44L (4).JPG
76	overzicht	digitaal	Foto van de omgeving van boring B44L (5)	23-05-2018	B44L (5).JPG
77	overzicht	digitaal	Foto van de omgeving van boring B44L (6)	23-05-2018	B44L (6).JPG
78	overzicht	digitaal	Foto van de omgeving van boring B44L (7)	23-05-2018	B44L (7).JPG
79	overzicht	digitaal	Foto van de omgeving van boring B44L (8)	23-05-2018	B44L (8).JPG
80	overzicht	digitaal	Foto van de omgeving van boring B44L (9)	23-05-2018	B44L (9).JPG
81	overzicht	digitaal	Foto van de omgeving van boring B44L (10)	23-05-2018	B44L (10).JPG
82	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B45	22-05-2018	B45.JPG
83	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B46	22-05-2018	B46.JPG
84	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B47 (2)	22-05-2018	B47 (2).JPG
85	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B47	22-05-2018	B47.JPG
86	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B48 (1)	22-05-2018	B48 (1).JPG
87	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B48 (2)	22-05-2018	B48 (2).JPG
88	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B49 (1)	22-05-2018	B49 (1).JPG
89	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B49 (2)	22-05-2018	B49 (2).JPG
90	overzicht	digitaal	Foto van de omgeving van boring B49L (2)	22-05-2018	B49L (2).JPG
91	overzicht	digitaal	Foto van de omgeving van boring B49L (3)	22-05-2018	B49L (3).JPG
92	overzicht	digitaal	Foto van de omgeving van boring B49L (4)	22-05-2018	B49L (4).JPG
93	overzicht	digitaal	Foto van de omgeving van boring B49L (5)	22-05-2018	B49L (5).JPG
94	overzicht	digitaal	Foto van de omgeving van boring B49L (6)	22-05-2018	B49L (6).JPG
95	overzicht	digitaal	Foto van de omgeving van boring B49L (7)	22-05-2018	B49L (7).JPG
96	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B50 (2)	22-05-2018	B50 (2).JPG
97	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B50	22-05-2018	B50.JPG
98	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B52 (2)	22-05-2018	B52 (2).JPG

99	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B52	22-05-2018	B52.JPG
100	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B53	22-05-2018	B53.JPG
101	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B54	22-05-2018	B54.JPG
102	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B55	22-05-2018	B55.JPG
103	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B56 (1)	22-05-2018	B56 (1).JPG
104	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B56 (2)	22-05-2018	B56 (2).JPG
105	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B57 (2)	22-05-2018	B57 (2).JPG
106	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B58 (2)	22-05-2018	B58 (2).JPG
107	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B59 (1)	22-05-2018	B59 (1).JPG
108	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B59 (2)	22-05-2018	B59 (2).JPG
109	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B60 (1)	22-05-2018	B60 (1).JPG
110	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B60 (2)	22-05-2018	B60 (2).JPG
111	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B60 (3)	22-05-2018	B60 (3).JPG
112	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B60 (4)	22-05-2018	B60 (4).JPG
113	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B60 (5)	22-05-2018	B60 (5).JPG
114	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B60	22-05-2018	B60.JPG
115	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B61	22-05-2018	B61.JPG
116	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B63	22-05-2018	B63.JPG
117	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B64	22-05-2018	B64.JPG
118	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B65	22-05-2018	B65.JPG
119	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B66 (2)	22-05-2018	B66 (2).JPG
120	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B67	17-05-2018	B67.JPG
121	overzicht	digitaal	Foto van de omgeving van boring B67L (1)	17-05-2018	B67L (1).JPG
122	overzicht	digitaal	Foto van de omgeving van boring B67L (2)	17-05-2018	B67L (2).JPG
123	overzicht	digitaal	Foto van de omgeving van boring B67L (3)	17-05-2018	B67L (3).JPG
124	overzicht	digitaal	Foto van de omgeving van boring B67L (4)	17-05-2018	B67L (4).JPG
125	overzicht	digitaal	Foto van de omgeving van boring B67L (5)	17-05-2018	B67L (5).JPG
126	overzicht	digitaal	Foto van de omgeving van boring B67L (6)	17-05-2018	B67L (6).JPG
127	overzicht	digitaal	Foto van de omgeving van boring B67L (7)	17-05-2018	B67L (7).JPG
128	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B68 (2)	17-05-2018	B68 (2).JPG
129	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B68 (3)	17-05-2018	B68 (3).JPG
130	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B69 (1)	17-05-2018	B69 (1).JPG
131	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B69 (3)	17-05-2018	B69 (3).JPG
132	overzicht	digitaal	Foto van de omgeving van boring B69L (1)	17-05-2018	B69L (1).JPG

133	overzicht	digitaal	Foto van de omgeving van boring B69L (2)	17-05-2018	B69L (2).JPG
134	overzicht	digitaal	Foto van de omgeving van boring B69L (3)	17-05-2018	B69L (3).JPG
135	overzicht	digitaal	Foto van de omgeving van boring B69L (4)	17-05-2018	B69L (4).JPG
136	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B70 (1)	17-05-2018	B70 (1).JPG
137	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B70 (4)	17-05-2018	B70 (4).JPG
138	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B71 (1)	17-05-2018	B71 (1).JPG
139	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B71 (2)	17-05-2018	B71 (2).JPG
140	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B72 (1)	17-05-2018	B72 (1).JPG
141	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B72 (2)	17-05-2018	B72 (2).JPG
142	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B72 (3)	17-05-2018	B72 (3).JPG
143	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B72	17-05-2018	B72.JPG
144	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B73	17-05-2018	B73.JPG
145	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B74 (1)	17-05-2018	B74 (1).JPG
146	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B75 (2)	17-05-2018	B75 (2).JPG
147	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B75 (3)	17-05-2018	B75 (3).JPG
148	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B76	17-05-2018	B76.JPG
149	overzicht	digitaal	Foto van de omgeving van boring B76L	17-05-2018	B76L.JPG
150	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B77 (2)	17-05-2018	B77 (2).JPG
151	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B78 (1)	17-05-2018	B78 (1).JPG
152	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B78 (3)	17-05-2018	B78 (3).JPG
153	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B78 (5)	17-05-2018	B78 (5).JPG
154	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B78 (6)	17-05-2018	B78 (6).JPG
155	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B79	23-05-2018	B79.JPG
156	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B81 (2)	23-05-2018	B81 (2).JPG
157	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B81 (3)	23-05-2018	B81 (3).JPG
158	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B81	23-05-2018	B81.JPG
159	detail	digitaal	Foto van uitegelegde boring B82	23-05-2018	B82.JPG