

Boring 2021C80_1

Kopgegevens 2021C80_1

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KL	KVG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KRL	KRP	KPV	KGM	KOG	KUV	CBD	CBG	CBT	CPP	KOM	
2021C80	1	FP	09-03-2021	LB	W	?	?	?	350		103793.76	190173.8	3	31370	9.09	3	TAW	MAHN			?	?	?	RAAP	Belgie	?	?	?	?	in de hoek achter de apotheek

Laaggegevens 2021C80_1

[illegible]

Boring 2021C80_2

Kopgegevens 2021C80_2

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KL	KVG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KRL	KRP	KPV	KGM	KOG	KUV	CBD	CBG	CBT	CPP	KOM	
2021C80	2	FP	09-03-2021	LB	W				350		103805.05	190146.48	3	31370	9.02	3	TAW	MAHN						RAAP	Belgie					op de kruising tussen de garageboxen

Laaggegevens 2021C80_2

[illegible]

Boring 2021C80_3

Kopgegevens 2021C80_3

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLK	KVG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KRL	KRP	KPV	KGM	KOG	KUV	CBD	CBG	CBT	CPP	KOM
2021C80	3	FP	09-03-2021	LB	W	?	?	?	350		103838.99	190118	3	31370	9.19	3	TAW	MAHN		?	?	?	RAAP	Belgie	?	?	?	?	op gras aan zuidzijde terrein, volledige versterking vermoedelijk door aanleg riolering

Laaggegevens 2021C80_3

[illegible]

Boring 2021C80_4

Kopgegevens 2021C80_4

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLK	KVG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KRL	KRP	KPV	KGM	KOG	KUV	CBD	CBG	CBT	CPP	KOM	
2021C80	4	FP	09-03-2021	LB	W	?	?	?	350		103813.15	190190.93	3	31370	9.06	3	TAW	MAHN			?	?	?	RAAP	Belgie	?	?	?	?	in het perkje aande zijkant van het terrein langs de straat

Laaggegevens 2021C80_4

[illegible]

Boring 2021C80_5

Kopgegevens 2021C80_5

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KVG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KRL	KRP	KPV	KGM	KOG	KUV	CBD	CBG	CBT	CPP	KOM
2021C80	5	FP	09-03-2021	LB	W	?	?	?	350		103839.76	190163.34	3	31370	9.15	3	TAW	MAHN			?	?	?	RAAP Belgie	?	?	?	?	tweede liner is van 120 tot 350 want boommeester vergater een bij te steken, door compressie paste dit net

Laaggegevens 2021C80_5

[illegible]