

MERO01

2018I27

Bijlage : Fotolijst

Fotonummer	Type foto	Omschrijving	Opnamedatum	Bestandsnaam
1	detail	Foto van uitgelegde boring B1	12/09/2018	B1 (1).JPG
2	detail	Foto van uitgelegde boring B1	12/09/2018	B1 (2).JPG
3	detail	Foto van uitgelegde boring B2	12/09/2018	B2 (1).JPG
4	detail	Foto van uitgelegde boring B2	12/09/2018	B2 (2).JPG
5	detail	Foto van uitgelegde boring B2	12/09/2018	B2 (3).JPG
6	detail	Foto van uitgelegde boring B2	12/09/2018	B2 (4).JPG
7	detail	Foto van uitgelegde boring B2	12/09/2018	B2 (5).JPG
8	detail	Foto van deel uitgelegde boring B2	12/09/2018	B2 (6).JPG
9	detail	Foto van deel uitgelegde boring B2	12/09/2018	B2 (7).JPG
10	detail	Foto van deel uitgelegde boring B2	12/09/2018	B2 (8).JPG
11	detail	Foto van deel uitgelegde boring B2	12/09/2018	B2 (9).JPG
12	detail	Foto van uitgelegde boring B2	12/09/2018	B2 (10).JPG
13	detail	Foto van uitgelegde boring B3	12/09/2018	B3 (1).JPG
14	detail	Foto van uitgelegde boring B3	12/09/2018	B3 (2).JPG
15	detail	Foto van uitgelegde boring B3	12/09/2018	B3 (3).JPG
16	detail	Foto van uitgelegde boring B4	12/09/2018	B4 (1).JPG
17	detail	Foto van uitgelegde boring B4	12/09/2018	B4 (2).JPG
18	detail	Foto van uitgelegde boring B4	12/09/2018	B4 (3).JPG
19	detail	Foto van uitgelegde boring B5	12/09/2018	B5 (1).JPG
20	detail	Foto van uitgelegde boring B5	12/09/2018	B5 (2).JPG
21	detail	Foto van deel uitgelegde boring B5	12/09/2018	B5 (3).JPG
22	detail	Foto van deel uitgelegde boring B5	12/09/2018	B5 (4).JPG
23	detail	Foto van uitgelegde boring B6	12/09/2018	B6 (1).JPG
24	detail	Foto van uitgelegde boring B6	12/09/2018	B6 (2).JPG
25	detail	Foto van deel uitgelegde boring B6	12/09/2018	B6 (3).JPG
26	detail	Foto van deel uitgelegde boring B6	12/09/2018	B6 (4).JPG
27	detail	Foto van uitgelegde boring B6	12/09/2018	B6 (5).JPG
28	detail	Foto van uitgelegde boring B6	12/09/2018	B6 (6).JPG

29	detail	Foto van uitgelegde boring B7	12/09/2018	B7 (1).JPG
30	detail	Foto van uitgelegde boring B7	12/09/2018	B7 (2).JPG
31	detail	Foto van uitgelegde boring B7	12/09/2018	B7 (3).JPG
32	detail	Foto van deel uitgelegde boring B7	12/09/2018	B7 (4).JPG
33	detail	Foto van deel uitgelegde boring B7	12/09/2018	B7 (5).JPG
34	detail	Foto van deel uitgelegde boring B7	12/09/2018	B7 (6).JPG
35	detail	Foto van uitgelegde boring B7	12/09/2018	B7 (7).JPG
36	detail	Foto van uitgelegde boring B7	12/09/2018	B7 (8).JPG
37	detail	Foto van uitgelegde boring B7	12/09/2018	B7 (9).JPG
38	detail	Foto van uitgelegde boring B8	12/09/2018	B8 (1).JPG
39	detail	Foto van uitgelegde boring B8	12/09/2018	B8 (2).JPG
40	detail	Foto van deel uitgelegde boring B8	12/09/2018	B8 (3).JPG
41	detail	Foto van deel uitgelegde boring B8	12/09/2018	B8 (4).JPG
42	detail	Foto van deel uitgelegde boring B8	12/09/2018	B8 (5).JPG
43	detail	Foto van uitgelegde boring B9	12/09/2018	B9 (1).JPG
44	detail	Foto van uitgelegde boring B9	12/09/2018	B9 (2).JPG
45	detail	Foto van uitgelegde boring B10	12/09/2018	B10 (1).JPG
46	detail	Foto van uitgelegde boring B10	12/09/2018	B10 (2).JPG
47	detail	Foto van deel uitgelegde boring B10	12/09/2018	B10 (3).JPG
48	detail	Foto van deel uitgelegde boring B10	12/09/2018	B10 (4).JPG
49	detail	Foto van deel uitgelegde boring B10	12/09/2018	B10 (5).JPG
50	detail	Foto van deel uitgelegde boring B10	12/09/2018	B10 (6).JPG
51	detail	Foto van deel uitgelegde boring B10	12/09/2018	B10 (7).JPG
52	detail	Foto van deel uitgelegde boring B10	12/09/2018	B10 (8).JPG
53	detail	Foto van deel uitgelegde boring B10	12/09/2018	B10 (9).JPG
54	detail	Foto van deel uitgelegde boring B10	12/09/2018	B10 (10).JPG
55	detail	Foto van deel uitgelegde boring B10	12/09/2018	B10 (11).JPG
56	detail	Foto van deel uitgelegde boring B10	12/09/2018	B10 (12).JPG
57	detail	Foto van uitgelegde boring B11	12/09/2018	B11 (1).JPG
58	detail	Foto van uitgelegde boring B11	12/09/2018	B11 (2).JPG
59	detail	Foto van deel uitgelegde boring B11	12/09/2018	B11 (3).JPG
60	detail	Foto van deel uitgelegde boring B11	12/09/2018	B11 (4).JPG
61	detail	Foto van deel uitgelegde boring B11	12/09/2018	B11 (5).JPG
62	detail	Foto van uitgelegde boring B11	12/09/2018	B11 (6).JPG

63	overzicht	Foto van de omgeving van boring	12/09/2018	MERO01_terrein (1).JPG
64	overzicht	Foto van de omgeving van boring	12/09/2018	MERO01_terrein (2).JPG
65	overzicht	Foto van de omgeving van boring	12/09/2018	MERO01_terrein (3).JPG
66	overzicht	Foto van de omgeving van boring	12/09/2018	MERO01_terrein (4).JPG
67	overzicht	Foto van de omgeving van boring	12/09/2018	MERO01_terrein (5).JPG
68	overzicht	Foto van de omgeving van boring	12/09/2018	MERO01_terrein (6).JPG
69	overzicht	Foto van de omgeving van boring	12/09/2018	MERO01_terrein (7).JPG
70	overzicht	Foto van de omgeving van boring	12/09/2018	MERO01_terrein (8).JPG
71	overzicht	Foto van de omgeving van boring	12/09/2018	MERO01_terrein (9).JPG
72	overzicht	Foto van de omgeving van boring	12/09/2018	MERO01_terrein (10).JPG
73	overzicht	Foto van de omgeving van boring	12/09/2018	MERO01_terrein (11).JPG
74	overzicht	Foto van de omgeving van boring	12/09/2018	MERO01_terrein (12).JPG
75	overzicht	Foto van de omgeving van boring	12/09/2018	MERO01_terrein (13).JPG
76	overzicht	Foto van de omgeving van boring	12/09/2018	MERO01_terrein (14).JPG
77	overzicht	Foto van de omgeving van boring	12/09/2018	MERO01_terrein (15).JPG
78	overzicht	Foto van de omgeving van boring	12/09/2018	MERO01_terrein (16).JPG
79	overzicht	Foto van de omgeving van boring	12/09/2018	MERO01_terrein (17).JPG
80	overzicht	Foto van de omgeving van boring	12/09/2018	MERO01_terrein (18).JPG
81	overzicht	Foto van de omgeving van boring	12/09/2018	MERO01_terrein (19).JPG
82	overzicht	Foto van de omgeving van boring	12/09/2018	MERO01_terrein (20).JPG
83	overzicht	Foto van de omgeving van boring	12/09/2018	MERO01_terrein (21).JPG
84	overzicht	Foto van de omgeving van boring	12/09/2018	MERO01_terrein (22).JPG
85	overzicht	Foto van de omgeving van boring	12/09/2018	MERO01_terrein (23).JPG
86	overzicht	Foto van de omgeving van boring	12/09/2018	MERO01_terrein (24).JPG