Ruben Willaert
restauratie & archeologie
decoratie

GEEFT HET VERLEDEN EEN TOEKOMST

Den Lombaert

(Brugge, West-Vlaanderen)

Projectcode: 2023B151
Maart 2023

NOTA
DEEL 2: PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

Voorafgaand:

- Verslag van resultaten bureauonderzoek (2022A321)
- Programma van maatregelen (2022A321)
- Melding prospectie met ingreep in de bodem (2023B151)

Colofon

Ruben Willaert bvba
Ten Briele 14 bus 15
8200 Sint-Michiels-Brugge

Auteurs: Bart Bot, Sander Van De Velde, Elenora Vanbrabant

Het eventuele nummer van het wettelijk depot of het buitenlandse equivalent hiervan: /
De naam en het erkenningsnummer van de erkende archeoloog:
Ruben Willaert nv, OE/ERK/Archeoloog/2015/00069

© Ruben Willaert nv, Sint-Michiels-Brugge, 2023
Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ruben Willaert bvba.

Ruben Willaert bvba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit de toepassing van de adviezen of het gebruik van de resultaten van dit onderzoek.

INHOUDSTAFEL

Deel 1. Programma van maatregelen 7

1.1 Administratieve gegevens 7
1.2 De volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek 7
1.3 De aan-/afwezigheid van een archeologische site 8
1.4 Impactbepaling 8

FIGURENLIJST

Figuur 1 Puttenplan met projectie van de geplande septische putten en waterputten. 9

TABELLENLIJST

Tabel 1: Administratieve gegevens: De administratieve gegevens identificeren de actoren die betrokken zijn bij het vooronderzoek en de locatie van het vooronderzoek. 7

Deel 1. Programma van maatregelen

1.1 Administratieve gegevens

Tabel 1: Administratieve gegevens: De administratieve gegevens identificeren de actoren die betrokken zijn bij het

a) De locatie van het vooronderzoek met vermelding van:	Provincie	West-Vlaanderen)
	Gemeente	(Brugge
	Deelgemeente	/
	Postcode	8000
	Adres	Langestraat 21A-21C
	Toponiem	Sint Gilliskoorstraat
	Bounding box (Lambertcoördinaten)	X_{min} = 70582 Y_{min} = 211684 X_{max} = 70689 Y_{max} = 211758
b) Het kadasterperceel met vermelding van gemeente, afdeling, sectie, perceelsnummer of -nummers en kaartje	Brugge, Afdeling 1, Sectie A, nr. 478n Figuur 1	
c) Alle betrokken actoren en specialisten	Bart Bot (erkend archeoloog) Sander Van De Velde (erkend archeoloog) Elenora Vanbrabant (archeoloog)	
d) Personen buiten het project die geraadpleegd of betrokken werden voor algemene wetenschappelijke advisering	Frederik Roelens (Raakvlak)	

1.2 De volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek

Er werd noodgedwongen afgeweken van het pvm. Ter hoogte van de nieuwbouw aan de Langestraat werd de bestaande funderingsplaat behouden, op die plaats kon geen proefput (1 in pvm) gegraven worden. Ter plaatse werd ook opgemerkt dat de riolering[1] in deze zone al werd aangelegd. Ten noorden van deze zone werden ook enkele bomen gerooid gepaard met diepgaande uitgravingen en nadien opgevuld met puin. Bij enkele pogingen om controleboringen uit te voeren werd telkens op ondoordringbaar puin gestoten. De geplande put 1 zoals voorzien in het bureauonderzoek werden verschoven naar het

[1] Frederik Roelens (Raakvlak) kwam ter plaatse om de al uitgevoerde werkzaamheden te controleren.

noorden. Op die plaats plande de opdrachtgever de aanleg van een septische put en een waterput. Rondom deze zone moesten enkele bomen behouden blijven. Ook de locatie van proefput 3 werd gewijzigd omdat op die locatie ook enkele nieuwe putten (2 hemelwaterputten) werden voorzien. De locatie van proefput 2 werd behouden.

Het proefputtenonderzoek leverde voldoende informatie op om een gefundeerde uitspraak te doen over de aan-/afwezigheid van archeologisch erfgoed, de potentiële kenniswinst en de omgang hiermee.

1.3 De aan-/afwezigheid van een archeologische site

De oudste structuur betrof een slecht bewaard restant van een N-Z georiënteerde fundering opgebouwd uit grote gelige en rode bakstenen. De fundering kan op basis van de baksteengrootte in de late middeleeuwen (eind 13de - 14de eeuw) gedateerd worden. Richting het noorden werd een uitbraakspoor waargenomen. In dit uitbraakspoor werden mobiele resten gevonden die in de periode 16de – 17de eeuw gedateerd kunnen worden. De fundering werd vermoedelijk afgebroken waarbij de bakstenen hergebruikt werden. Uit historische bronnen zijn namelijk verschillende verbouwingsfasen gekend. Een opvallende vondst was een wandscherf van een bord in Valenciaans aardewerk. De scherf is duidelijk import en weinig gekend in Vlaanderen. Gelijkaardige types werden aangetroffen in Aalter-Woestijne en Raversijde.

De rest van het sporenbestand bestaat hoofdzakelijk uit enerzijds ophogingspakketten (zonder dateerbaar materiaal in werkput 3) en recent muurwerk. Het recente muurwerk situeert zich hoofdzakelijk in werkput 2. In deze werkput werden een 20ste eeuwse waterput, een 19de – 20ste eeuws L-vormig restant van een kelderruimte en 19de eeuwse goot aangetroffen.

De 19de – 20ste eeuwse structuren kunnen niet gelinkt worden aan het historisch kaartmateriaal. Vermoedelijk kan S11 in werkput 2 eerder als een beerput of misschien waterhoudende structuur i.p.v. een kelderruimte geïnterpreteerd worden gezien de locatie van de structuur op het achtererf. Ook de aanwezigheid van diverse andere waterhoudende structuren zoals de riolering S12 en de waterput S17 rondom deze structuur S11 kunnen deze hypothese versterken.

1.4 Impactbepaling

De proefputten werden alle drie aangelegd ter hoogte van de geplande septische putten en waterputten. Het betreft de diepste bodemingrepen m.b.t. deze omgevingsvergunningsaanvraag. Er kan gesteld worden dat enkel ter hoogte van werkput 1 een relevant archeologisch niveau werd waargenomen. Deze zone werd volledig onderzocht waardoor er geen kenniswinst meer te genereren valt. Werkput 2 leverde enkel 19de – 20ste eeuwse structuren op. We zijn van mening dat de muurstructuren (L-vormige beerput of waterhoudende structuur, goot en waterput) geen verder kennispotentieel meer bevatten gezien de ouderdom en bewaringstoestand. We kunnen stellen dat de andere

bodemingrepen (nieuwbouw, sleuffundering op -1m) en aanleg riolering (op een diepte van -80cm) het archeologisch niveau (indien aanwezig) zoals waargenomen in werkput 1 niet zullen toucheren.

Om bovenstaande reden wordt er geen archeologisch vervolgonderzoek geadviseerd binnen het plangebied m.b.t. deze omgevingsvergunningsaanvraag.



Figuur 1 Puttenplan met projectie van de geplande septische putten en waterputten.