

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KRL	KRP	KPV	KGM	KOG	KUV	KOM
2017-0451	1	EV	06-02-2017	LB	H	H	200	120	73082.522	166233.301	6	31370	32.573	5	TAW	MDGP			BWV	Kortrijk		BAAC Vlaanderen	

GGB	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	BBH	BBI	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LTB	LGK	LGB	LLI	SSI	LLV	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	ADB	ADE	AAI	AAV	LOM	
0		20			E7	DBR			Ap	BV	Ez	Z3	SZG											h2	WO2		1	FE1											2											
20	SA	60		R	E7	GRDBR		D	Au	OP	Z	Z6	SZG														3													3										
60	SA	80		R	E7	DGEBR		D	A	OP	L																3	O											2											
80	SA	100		R	E7	BR		V	Bw		E																1	FE1	OR				2						1											
100	SA	140		R	E7	LGRBR		N	Cg		Ez	Z4	SMG														1	FE2	OR																					Zeer afwisselende mengeling van Z tot Ez tot L
140	DU	200		R	E7	LGRBR		N	Cg		Ua															g1	1	OR																					Zeer afwisselende mengeling van S tot A tot Ua. Rivierkeijte	

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KRL	KRP	KPV	KGM	KOG	KUV	KOM
2017-0451	2	EV	06-02-2017	LB	H	H	150	80	73130.503	166251.368	6	31370	34.172	5	TAW	MDGP			BWV	Kortrijk	?	BAAC	Vlaanderen

[illegible]

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KRL	KRP	KPV	KGM	KOG	KUV	KOM
2017-0451	3	EV	06-02-2017	LB	H	H	100		73083.057	166276.08	6	31370	32.874	5	TAW	MDGP			BWV	Kortrijk		BAAC Vlaanderen	

[illegible]

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KBT	KED	KGW	KXC	KXC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KRL	KRP	KPV	KGM	KOG	KUV	KOM
2017-0451	4	EV	06-02-2017	LB	H	H	120		73174.375	166280.681	6	31370	36.242	5	TAW	MDGP			BWV	Kortrijk		BAAC Vlaanderen	Boring moest naar het zuidwesten verplaatst worden vanwege stuit op puinlaag. Dieper boren ging niet door te harde klei

[illegible]

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KRL	KRP	KPV	KGM	KOG	KUV	KOM
2017-0451	5	EV	06-02-2017	LB	H	H	150		73134.105	166304.503	6	31370	35.162	5	TAW	MDGP			BWV	Kortrijk		BAAC Vlaanderen	boring moest verplaatst worden door stuit op puin

[illegible]

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KRL	KRP	KPV	KGM	KOG	KUV	KOM
2017-0451	6	EV	06-02-2017	LB	H	H	200	80	73090.815	166331.957	6	31370	33.011	5	TAW	MDGP			BWV	Kortrijk		BAAC Vlaanderen	boring moest verplaatst worden door stuit op puin

Laaggegevens 2017-0451_6

[illegible]