

Boring

Proefnummer:	GEO-74/178-h	Aanvangsdatum:	06/06/1974
X (mLambert):	146346.0 (XY_gedigitaliseerd op topokaart)	Uitvoeringsmethode:	Meerdere technieken
Y (mLambert):	215411.0 (XY_gedigitaliseerd op topokaart)	Diepte (m):	0.00 - 13.00
Z (mTAW):	8.53 (Z_topografisch ingemeten)	Water op (m):	1.59 (6.94 mTAW)
Gemeente:			
Uitvoerder:	Rijksinstituut voor Grondmechanica		

Lithologische beschrijving - 24/06/1974

Auteur(s): Lambrechts, Gustaaf (Rijksinstituut voor Grondmechanica)

Betrouwbaarheid: goed

Van(m)	Tot(m)	M	Beschrijving
0.00	1.00		grijs fijn zand met fijn verdeeld schelpgruis
1.00	4.00		grijs fijn zand met schelpgruis en weinig houtrestjes
4.00	5.00		zwart slip vermengd met grijs fijn zand met schelpgruis
5.00	5.50		grijs fijn zand met schelpgruis en weinig houtrestjes
5.50	6.00		bruine kleiige leem met vegetatieresten en vlekken zwart slip (ingevallen?)
6.00	6.50		grijsbruine leem met zeer fijn schelpgruis
6.50	7.00		idem, kleiig
7.00	7.50		bruinachtig grijs sterk kleiig fijn zand met zeer fijn schelpgruis
7.50	8.00		blauwgrijs kleihoudend fijn zand met fijn schelpgruis
8.00	8.50		donkere lemige klei met bruine vlekken, kalkhoudend
8.50	12.00		veen
12.00	12.50		groenachtig grijs fijn zand met weinig veenresten , evenwel weinig leemhoudend
12.50	13.00		groenachtig grijs fijn zand

Informele stratigrafie - 24/06/1974

Auteur(s): Lambrechts, Gustaaf (Rijksinstituut voor Grondmechanica)

Betrouwbaarheid: goed

Van(m)	Tot(m)	Beschrijving
0.00	5.85	Aanvulling
5.85	13.00	Quartair