	Locatie: ST. Theresiastr	**Beschrijver:**	J. Wijnen
	Projectcod 20177G295	**Rapportnummer:**	
	Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek		

Boornummer:	1	Diepte grondwatertafel:	
Datum:		Bovengrens roestvlekken:	
Type boor:	Edelmann	Bovengrens reductiehorizont:	
Diameter:	7 cm	Bodemclassificatie:	Zdx
Techniek:	Manueel	Plan-/ tekeningnummer.:	
Boorgrid:		Fotonummer:	DSCF3587
X-coördinaat:	201623,3		
Y-coördinaat:	209912,9		
Z-Coördinaat:	27,81		

Boorlijst

nummer aardkundige eenheid	Begindiepte	Einddiepte	beschrijving	naam aardkundige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid
	0	20		A-horizont, Bouwvoor	z2s1h1	dgrbr				abrupt	recht
	20	40		verstoord, gevlekt	z2s1	lge				abrupt	recht
	40	70		Cg-horizont, dekzand	z2s1	ge			wat roestvlekken		

Observaties:	Interpretaties: A-horizont met ondiepe verstoorde horizont in dekzand, Formatie van Gent, Lid van Opgrimbie

	Locatie:	ST. Theresiastr	**Beschrijver:** J. Wijnen
	Projectcod	20177G295	**Rapportnummer:**
	Type booronderzoek:	Landschappelijk booronderzoek	

Boornummer:	2	Diepte grondwatertafel:	
Datum:		Bovengrens roestvlekken:	
Type boor:	Edelmann	Bovengrens reductiehorizont:	
Diameter:	7 cm	Bodemclassificatie:	X
Techniek:	Manueel	Plan-/ tekeningnummer.:	
Boorgrid:		Fotonummer:	DSCF3588
X-coördinaat:	201604		
Y-coördinaat:	209885,8		
Z-Coördinaat:	27,75		

Boorlijst

nummer aardkundige eenheid	Begindiepte	Einddiepte	beschrijving	naam aardkundige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid
	0	20		verstoord, gevlekt	z2s1h1	dgrbr				abrupt	recht
	20	60		C-horizont, stuifzand	z2s1	ge				abrupt	recht
	60	120		Cg-horizont, dekzand	z2s1	lge			wat roestvlekken		

Observaties:

Interpretaties: Verstoorde A-horizont in stuifzand, Formatie van Gent, Lid van Achterbos op dekzand, Formatie van Gent, Lid van Opgrimbie

	Locatie: ST. Theresiastr	**Beschrijver:**	J. Wijnen
	Projectcod 20177G295	**Rapportnummer:**	
	Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek		

Boornummer:	3	Diepte grondwatertafel:	
Datum:		Bovengrens roestvlekken:	
Type boor:	Edelmann	Bovengrens reductiehorizont:	
Diameter:	7 cm	Bodemclassificatie:	X
Techniek:	Manueel	Plan-/ tekeningnummer.:	
Boorgrid:		Fotonummer:	DSCF3589
X-coördinaat:	201635,4		
Y-coördinaat:	209863,9		
Z-Coördinaat:	29,28		

Boorlijst

nummer aardkundige eenheid	Begindiepte	Einddiepte	beschrijving	naam aardkundige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid
	0	50		A-horizont, gevlekt	z2s1h1	dbrgr				abrupt	recht
	50	80		Bs-horizont	z2s1	orge				abrupt	recht
	80	150		C-horizont, stuifzand, gestuit	z2s1	lge			boring gestuit op kurkdroog lemig zand		

Observaties:

Interpretaties: Dikke humeuze A-horizont in stuifzand, Formatie van Gent, Lid van Achterbos op dekzand, Formatie van Gent, Lid van Opgrimbie; gestuit op kurkdroog lemig zand

	Locatie: ST. Theresiastr	**Beschrijver:**	J. Wijnen
	Projectcod 20177G295	**Rapportnummer:**	
	Type booronderzoek:	Landschappelijk booronderzoek	

Boornummer:	4	Diepte grondwatertafel:	
Datum:		Bovengrens roestvlekken:	
Type boor:	Edelmann	Bovengrens reductiehorizont:	
Diameter:	7 cm	Bodemclassificatie:	X
Techniek:	Manueel	Plan-/ tekeningnummer.:	
Boorgrid:		Fotonummer:	DSCF3590
X-coördinaat:	201618		
Y-coördinaat:	209835		
Z-Coördinaat:	29,48		

Boorlijst

nummer aardkundige eenheid	Begindiepte	Einddiepte	beschrijving	naam aardkundige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid
	0	70		A-horizont, gevlekt		dgrbr				abrupt	recht
	70	140		C-horizont, stuifzand	z2s1	ge				abrupt	recht
	140	180		Cg-horizont, stuifzand	z2s1	lge			wat roestvlekken	abrupt	recht
	180	200		Cg-horizont, dekzand	z2s2	orbr			wat roestvlekken		

Observaties:

Interpretaties: Dikke humeuze A-horizont in stuifzand, Formatie van Gent, Lid van Achterbos op begraven podzolbodem in dekzand, Formatie van Gent, Lid van Opgrimbie

	Locatie: ST. Theresiastr	**Beschrijver:**	J. Wijnen
	Projectcod 20177G295	**Rapportnummer:**	
	Type booronderzoek:	Landschappelijk booronderzoek	

Boornummer:	5	Diepte grondwatertafel:	
Datum:		Bovengrens roestvlekken:	
Type boor:	Edelmann	Bovengrens reductiehorizont:	
Diameter:	7 cm	Bodemclassificatie:	Zbm
Techniek:	Manueel	Plan-/ tekeningnummer.:	
Boorgrid:		Fotonummer:	DSCF3592
X-coördinaat:	201647,2		
Y-coördinaat:	209815,9		
Z-Coördinaat:	29,36		

Boorlijst

nummer aardkundige eenheid	Begindiepte	Einddiepte	beschrijving	naam aardkundige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid
	0	70		A-horizont, gev	z2s1h1	dgrbr				abrupt	recht
	70	110		C-horizont, stuifzand	z2s1	lgebr				abrupt	recht
	110	120		AE-horizont	z2s1h1	gr				abrupt	recht
	120	170		Bhs-horizont	z2s1h1	br				abrupt	recht
	170	190		BC-horizont, gevlekt	z2s1	lgebr					

Observaties:	Interpretaties: Dikke humeuze A-horizont in stuifzand, Formatie van Gent, Lid van Achterbos op begraven podzolbodem in dekzand, Formatie van Gent, Lid van Opgrimbie