Boorbeschrijvingen VEC Nota 383

Boornummer:	1	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-1-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30x30	Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF3854
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	222028,85	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214277,36	Interpretatie:	Opgebrachte grond met afgedekte (rest) van een podzolbodem in dekzand, Formatie van Gent, Lid van Opgrimbie op Lommel Zanden, Formatie van Gent
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	43,28		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	40	vochtig	zeer fijn, zwak humeus zand (Z)	Z2	donker grijsbruin			kalkloos, matig koolgruishoudend, enkel grindje	Abrupt	Recht	A-horizont, bouwvoor
2	40	90	vochtig	zeer fijn, zwak humeus zand (Z)	Z2	donker grijsbruin, geel gevlekt			kalkloos	Abrupt	Recht	Verstoord, opgebracht, brokken
3	90	95	vochtig	Zeer fijn, matig humeus zand (Z)	Z2	Zwartbruin			kalkloos	Abrupt	Recht	Rest Bh-horizont
4	95	120	vochtig	Zeer fijn, zwak humeus zand (Z)	Z2	Oranjebruin			kalkloos	Abrupt	Recht	Bhs-horizont
5	120	130	vochtig	Zeer fijn zand (Z)	Z2	Geel, gevlekt			Kalkloos	Abrupt	Recht	BC-horizont, dekzand
6	130	160	Vochtig	Zeer fijn zand (Z)	Z2	Geel			Kalkloos	Abrupt	Recht	C-horizont, dekzand
7	160	200	Vochtig	Matig fijn zand (Z)	Z4	Lichtgeel			Kalkloos			C-horizont, Lommel Zanden

Boorbeschrijvingen VEC Nota 383

Boornummer:	2	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-1-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	90
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30x30	Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF3855
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	222033,44	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214307,01	Interpretatie:	Verstoorde grond in dekzand, Formatie van Gent, Lid van Opgrimbie op Lommel Zanden, Formatie van Gent
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	42,91		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	60	vochtig	Zeer fijn, zwak humeus zand (Z)	Z2	donker grijsbruin			Kalkloos, houtresten, grindje	Abrupt	Recht	A-horizont, bouwvoor
2	60	90	vochtig	Zeer fijn zand (Z)	Z2	Lichtgeel, gevlekt			kalkloos	Abrupt	Recht	Verstoord
3	90	110	vochtig	Zeer fijn zand (Z)	Z2	Lichtgeel			Kalkloos, matig roesthoudend	Abrupt	Recht	Cg-horizont, dekzand
4	110	140	vochtig	Matig fijn zand (Z)	Z4	Lichtgeel			kalkloos			C-horizont, Lommel Zanden

Boorbeschrijvingen VEC Nota 383

Boornummer:	3	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-1-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30x30	Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF3857
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	222038,04	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214336,66	Interpretatie:	Verstoorde grond in verspoeld dekzand, Formatie van Gent, Lid van Opgrimbie
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	42,59		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	40	vochtig	Zeer fijn, zwak humeus zand (Z)	Z2	donker grijsbruin			Kalkloos	Abrupt	Recht	A-horizont, bouwvoor
2	40	60	vochtig	Zeer fijn, zwak humeus zand (Z)	Z2	Grijsbruin			kalkloos	Abrupt	Recht	Verstoord
3	60	80	vochtig	Zeer fijn zand (Z)	Z2	Geel			Kalkloos, enkel grindje			C-horizont, verspoeld dekzand

Boorbeschrijvingen VEC Nota 383

Boornummer:	4	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-1-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30x30	Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF3861
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	222056,19	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214257,95	Interpretatie:	Boring gestuit op puin
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	42,65		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	5	vochtig	Zeer fijn, zwak humeus zand (Z)	Z2	donker grijsbruin			Kalkloos	Abrupt	Recht	A-horizont, bouwvoor
2	5	25	vochtig	Zeer fijn, zwak humeus zand (Z)	Z2	Lichtbruin, gevlekt			Kalkloos, wat baksteen, boring gestuit			Verstoord

Boorbeschrijvingen VEC Nota 383

Boornummer:	5	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-1-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30x30	Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF3860
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	222060,79	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214287,59	Interpretatie:	Verstoorde grond op Lommel Zanden, Formatie van Sterksel
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	42,39		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	10	vochtig	Zeer fijn, zwak humeus zand (Z)	Z2	donker grijsbruin			Kalkloos	Abrupt	Recht	Opgebracht
2	10	20	vochtig	Zeer fijn, zwak humeus, matig grindig zand (Z)	Z2	Donker grijsbruin			Kalkloos	Abrupt	Recht	Verstoord
3	20	50	Vochtig	Zeer fijn zand (Z)	Z2	Geel, gevlekt			Kalkloos	Abrupt	Recht	Verstoord
4	50	100	Vochtig	Matig fijn zand	Z4	Lichtgeel			Kalkloos			C-horizont, Lommel Zanden

Boorbeschrijvingen VEC Nota 383

Boornummer:	6	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-1-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	40
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30x30	Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF3859
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	222065,39	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214317,24	Interpretatie:	Verstoorde grond in dekzand, Formatie van Gent, Lid van Opgrimbie, gestuit op grind van onderliggende Formatie van Gent, Lid van Lommel
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	42,56		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	40	vochtig	Zeer fijn, zwak humeus zand (Z)	Z2	donker grijsbruin			Kalkloos, matig koolgruishoudend	Abrupt	Recht	Verstoord
2	40	60	vochtig	Zeer fijn zand (Z)	Z2	Geel			Kalkloos, matig roesthoudend, boring gestuit			Cg-horizont, dekzand

Boorbeschrijvingen VEC Nota 383

Boornummer:	7	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-1-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	20
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30x30	Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF3858
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	222069,98	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214346,88	Interpretatie:	Verstoorde grond in dekzand, Formatie van Gent, Lid van Opgrimbie op Lommel Zanden, Formatie van Sterksel
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	42,86		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	10	vochtig	Zeer fijn, zwak humeus zand (Z)	Z2	donker grijsbruin			Kalkloos	Abrupt	Recht	A-horizont, bouwvoor
2	10	20	vochtig	Zeer fijn, zwak humeus zand (Z)	Z2	Geel, gevlekt			Kalkloos	Abrupt	Recht	Verstoord
3	20	40	Vochtig	Zeer fijn, zwak humeus zand (Z)	Z2	Geel			Kalkloos, matig roesthoudend	Abrupt	Recht	Cg-horizont, dekzand
4	40	50	Vochtig	Zeer fijn zand (Z)	Z2	Geeloranje			Kalkloos, matig roesthoudend	Abrupt	Recht	Cg-horizont, dekzand
5	50	110	Vochtig	Zeer fijn, zwak humeus zand (Z)	Z2	Geel			Kalkloos	Abrupt	Recht	C-horizont, dekzand
6	110	115	Vochtig	Sterk grindig lemig zand (S)	Z4	Lichtgeel			Kalkloos, boring gestuit			C-horizont, Lommel Zanden

Boorbeschrijvingen VEC Nota 383

Boornummer:	8	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-1-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	50
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30x30	Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF3871
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	222074,58	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214376,53	Interpretatie:	Opgebrachte en verstoorde grond, boring gestuit
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	43,03		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	20	vochtig	Zeer fijn, zwak humeus zand (Z)	Z2	donker grijsbruin			Kalkloos	Abrupt	Recht	A-horizont, bouwvoor
2	20	50	vochtig	Zeer fijn, zwak humeus zand (Z)	Z2	Donker grijsbruin, gevlekt			Kalkloos	Abrupt	Recht	Verstoord
3	50	80	Vochtig	Matig fijn zand (Z)	Z4	Lichtgeel			Kalkloos, matig roesthoudend	Abrupt	Recht	Opgebracht
4	80	90	Vochtig	Zeer fijn, zwak humeus zand (Z)	Z2	Geel			Kalkloos	Abrupt	Recht	Opgebracht
5	90	130	Vochtig	Matig fijn zand (Z)	Z4	Lichtgeel			Kalkloos, spoor baksteen	Abrupt	Recht	Opgebracht
6	130	140	Vochtig	Matig fijn zand (Z)	Z4	Geel			Kalkloos, boring gestuit			Verstoord

Boorbeschrijvingen VEC Nota 383

Boornummer:	9	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-1-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30x30	Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF3862
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	222088,14	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214268,17	Interpretatie:	Boring gestuit in puinlaag
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	42,96		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	20	vochtig	Zeer fijn, zwak humeus zand (Z)	Z2	donker grijsbruin			Kalkloos, spoor baksteen	Abrupt	Recht	A-horizont, bouwvoor
2	20	45	Vochtig	Matig fijn, zwak humeus zand (Z)	Z4	Grijsbruin			Kalkloos, wat baksteen, veel puin			Puinlaag

Boorbeschrijvingen VEC Nota 383

Boornummer:	10	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-1-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	50
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30x30	Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF3864
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	222092,73	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214297,82	Interpretatie:	Verstoorde grond in dekzand, Formatie van Gent, Lid van Opgrimbie op Lommel Zanden, Formatie van Sterksel
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	42,47		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	30	vochtig	Zeer fijn, zwak humeus zand (Z)	Z2	donker grijsbruin			Kalkloos, wat baksteen	Abrupt	Recht	Verstoord
2	30	50	vochtig	Zeer fijn zand (Z)	Z2	Geel, gevlekt			Kalkloos	Abrupt	Recht	Verstoord
3	50	90	Vochtig	Zeer fijn zand (Z)	Z2	Geel			Kalkloos, matig roesthoudend	Abrupt	Recht	Cg-horizont, dekzand
4	90	100	Vochtig	Zeer fijn, zwak grindig zand (Z)	Z2	Geel			Kalkloos, matig roesthoudend	Abrupt	Recht	Cg-horizont, dekzand, overgang
5	100	120	Vochtig	Matig fijn, zwak grindig zand (Z)	Z4	Geel			Kalkloos, matig roesthoudend	Abrupt	Recht	Lommel Zanden
6	120	130	Vochtig	Matig fijn zand (Z)	Z4	Lichtgeel			Kalkloos, enkel leemlaagje			Lommel Zanden

Boorbeschrijvingen VEC Nota 383

Boornummer:	11	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-1-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30x30	Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF3865
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	222097,33	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214327,46	Interpretatie:	Verstoorde grond in dekzand, Formatie van Gent, Lid van Opgrimbie op Lommel Zanden, Formatie van Sterksel
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	42,62		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	20	vochtig	Zeer fijn, zwak humeus zand (Z)	Z2	donker grijsbruin		Kalkloos	Abrupt	Recht	A-horizont, bouwvoor
2	20	40	vochtig	Zeer fijn zand (Z)	Z2	Geel, gevlekt		Kalkloos	Abrupt	Recht	Verstoord
3	40	120	Vochtig	Zeer fijn zand (Z)	Z2	Geel		Kalkloos	Abrupt	Recht	C-horizont, dekzand
4	120	130	Vochtig	Zeer fijn, zwak grindig zand (Z)	Z2	Geel		Kalkloos	Abrupt	Recht	C-horizont, dekzand, overgang
5	130	160	Vochtig	Matig grof, matig grindig zand (Z)	Z5	Lichtgeel		Kalkloos, boring gestuit			C-horizont, Lommel Zanden

Boorbeschrijvingen VEC Nota 383

Boornummer:	12	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-1-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	10
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30x30	Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF3866
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	222101,93	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214357,11	Interpretatie:	Verstoorde grond in dekzand, Formatie van Gent, Lid van Opgrimbie op Lommel Zanden, Formatie van Sterksel
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	42,55		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	10	vochtig	Zeer fijn, zwak humeus zand (Z)	Z2	donker grijsbruin			Kalkloos	Abrupt	Recht	A-horizont, bouwvoor
2	10	40	vochtig	Zeer fijn zand (Z)	Z2	Geel, gevlekt			Kalkloos, matig roesthoudend	Abrupt	Recht	Verstoord
3	40	80	Vochtig	Zeer fijn zand (Z)	Z2	Geel			Kalkloos, matig roesthoudend	Abrupt	Recht	Cg-horizont, dekzand
4	80	130	Vochtig	Matig fijn, zwak grindig zand (Z)	Z4	Lichtgeel			Kalkloos			C-horizont, Lommel Zanden

Boorbeschrijvingen VEC Nota 383

Boornummer:	13	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-1-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	50
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30x30	Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF3872
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	222115,49	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214248,75	Interpretatie:	Verstoorde grond in dekzand, Formatie van Gent, Lid van Opgrimbie op Lommel Zanden, Formatie van Sterksel
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	42,91		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	20	vochtig	Zeer fijn, zwak humeus zand (Z)	Z2	donker grijsbruin			Kalkloos	Abrupt	Recht	A-horizont, bouwvoor
2	20	50	vochtig	Zeer fijn zand (Z)	Z2	Geel, gevlekt			Kalkloos	Abrupt	Recht	Verstoord
3	50	100	Vochtig	Zeer fijn zand (Z)	Z2	Geel			Kalkloos, matig roesthoudend	Abrupt	Recht	Cg-horizont, dekzand
4	100	110	Vochtig	Zeer fijn, zwak grindig zand (Z)	Z2	Geel			Kalkloos, matig roesthoudend	Abrupt	Recht	Cg-horizont, dekzand, overgang
5	100	130	Vochtig	Matig fijn, matig grindig zand (Z)	Z4	Lichtgeel			Kalkloos			Lommel Zanden

Boorbeschrijvingen VEC Nota 383

Boornummer:	14	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-1-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	50
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30x30	Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF3873
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	222120,08	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214278,40	Interpretatie:	Verstoorde grond in dekzand, Formatie van Gent, Lid van Opgrimbie op Lommel Zanden, Formatie van Sterksel
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	43,05		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	50	vochtig	Zeer fijn, zwak humeus zand (Z)	Z2	donker grijsbruin			Kalkloos	Abrupt	Recht	A-horizont, bouwvoor
2	50	60	vochtig	Zeer fijn zand (Z)	Z2	Geel, gevlekt			Kalkloos, matig roesthoudend	Abrupt	Recht	Verstoord
3	60	100	Vochtig	Zeer fijn zand (Z)	Z2	Geel			Kalkloos, matig roesthoudend	Abrupt	Recht	Cg-horizont, dekzand, overgang
4	100	110	Vochtig	lemig zand (S)	Z2	Lichtgrijs, gevlekt			Kalkloos, matig roesthoudend	Abrupt	Recht	Cg-horizont, dekzand
5	110	140	Vochtig	Zeer fijn zand (Z)	Z2	Geel			Kalkloos, matig roesthoudend	Abrupt	Recht	Cg-horizont, dekzand
6	140	145	Nat	Zeer fijn zand (Z)	Z2	Lichtgroen			Kalkloos	Abrupt	Recht	Cr-horizont, dekzand
7	145	170	Vochtig	Matig fijn zand (Z)	Z4	Grijs			Kalkloos			Lommel Zanden

Boorbeschrijvingen VEC Nota 383

Boornummer:	15	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-1-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30x30	Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF3870
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	222124,68	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214308,05	Interpretatie:	Opgebrachte grond en slib, boring gestuit op steen/verharding (?)
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	45,91		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mvl)	ondergrens (cm onder mvl)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	40	vochtig	Zeer fijn, zwak humeus zand (Z)	Z2	donker grijsbruin			Kalkloos, wat plantenresten	Abrupt	Recht	A-horizont, bouwvoor
2	40	50	vochtig	Zeer fijn zand (Z)	Z2	Lichtgeel, gevlekt			Kalkloos, wat houtresten, wat plantenresten	Abrupt	Recht	Verstoord, opgebracht
3	50	80	Nat	Matig fijn zand, matig humeus (Z)	Z4	Donker grijsbruin			Kalkloos, veel plantenresten, veel houtresten, boring gestuit			Slib

Boorbeschrijvingen VEC Nota 383

Boornummer:	16	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-1-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30x30	Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF3867
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	222129,27	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214337,69	Interpretatie:	Opgebrachte grond en sinterlaag op verstoring in dekzand, Formatie van Gent, Lid van Opgrimbie op Formatie van Sterksel, Lommel Zanden
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	42,75		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	50	Vochtig	Zeer fijn, zwak humeus zand (Z)	Z2	donker grijsbruin			Kalkloos, matig koolgruishoudend	Abrupt	Recht	A-horizont
2	50	65	Vochtig	Zeer fijn zand (Z)	Z2	Grijs			Kalkloos, wat puin	Abrupt	Recht	Sinterlaag
3	65	80	Vochtig	Zeer fijn zand (Z)	Z2	Lichtgeel, gevlekt			Kalkloos	Abrupt	Recht	Verstoord
4	80	110	Vochtig	Zeer fijn zand (Z)	Z2	Lichtgeel			Kalkloos	Abrupt	Recht	C-horizont, dekzand
5	110	130	Vochtig	sterk grindig lemig zand (S)	Z4	Lichtgeel			Kalkloos			Lommel Zanden

Boorbeschrijvingen VEC Nota 383

Boornummer:	17	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-1-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30x30	Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF3869
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	222133,87	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214367,34	Interpretatie:	Verstoorde grond. Gestuit op 140 cm -mv
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	43,07		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	80	Vochtig	Zeer fijn, zwak humeus, zwak grindig zand (Z)	Z2	donker grijsbruin, gevlekt			Kalkloos, matig koolgruishoudend	Abrupt	Recht	Verstoord
2	80	140	Vochtig	Matig fijn, matig grindig zand (Z)	Z4	Geel, gevlekt			Kalkloos, wat houtskool			Verstoord

Boorbeschrijvingen VEC Nota 383

Boornummer:	18	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-1-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30x30	Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF3876
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	222147,43	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214258,98	Interpretatie:	Boring gestuit
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	43,06		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	30	vochtig	Zeer fijn, zwak humeus zand (Z)	Z2	donker grijsbruin			Kalkloos, wat baksteen, wat puin, boring gestuit			Bouwvoor

Boorbeschrijvingen VEC Nota 383

Boornummer:	19	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-1-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	110
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30x30	Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF3879
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	222152,03	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214288,63	Interpretatie:	Verstoorde grond op Formatie van Sterksel, Lommel Zanden
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	43,03		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	5	vochtig	Zeer fijn, zwak humeus zand (Z)	Z2	donker grijsbruin			Kalkloos	Abrupt	Recht	A-horizont, bouwvoor
2	5	30	vochtig	Zeer fijn, zwak humeus zand (Z)	Z2	Donker grijsbruin, gevlekt			Kalkloos	Abrupt	Recht	Verstoord
3	30	70	Vochtig	Matig fijn, zwak humeus zand (Z)	Z4	Grijsbruin, gevlekt			Kalkloos	Abrupt	Recht	Verstoord
4	70	110	Vochtig	Zeer fijn zand (Z)	Z2	Licht groengeel, gevlekt			Kalkloos	Abrupt	Recht	Verstoord
5	110	140	Nat	Matig fijn zand (Z)	Z4	Licht blauwgrijs			Kalkloos, matig roesthoudend			Lommel Zanden

Boorbeschrijvingen VEC Nota 383

Boornummer:	20	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-1-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30x30	Afbeeldingsnummer foto('s):	n.v.t.
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	222156,62	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214318,27	Interpretatie:	Verstoorde grond op Formatie van Sterksel, Lommel Zanden
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	42,70		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	50	Vochtig	Zeer fijn, zwak humeus zand (Z)	Z2	donker grijsbruin			Kalkloos, wat baksteen	Abrupt	Recht	A-horizont
2	50	80	Vochtig	Zeer fijn, matig grindig zand (Z)	Z2	Geel, gevlekt			Kalkloos	Abrupt	Recht	Verstoord
3	80	100	Vochtig	Matig fijn zand (Z)	Z4	Geel			Kalkloos	Abrupt	Recht	C-horizont, Lommel Zanden
4	100	120	Vochtig	Matig fijn zand (Z)	Z4	Lichtgeel			Kalkloos			C-horizont, Lommel Zanden

Boorbeschrijvingen VEC Nota 383

Boornummer:	21	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	4-2-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30x30	Afbeeldingsnummer foto('s):	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	222161,22	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214347,92	Interpretatie:	Opgebrachte grond en slib, boring gestuit op steen/verharding (?)
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	42,15		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	70	vochtig	Matig fijn, zwak humeus zand (Z)	Z4	Donker grijsbruin, gevlekt			Kalkloos	Abrupt	Recht	Verstoord
2	70	90	vochtig	Matig fijn, matig grindig zand (Z)	Z4	Lichtgrijs, gevlekt			Kalkloos	Abrupt	Recht	Verstoord
3	90	100	Vochtig	Zeer fijn, matig humeus zand (Z)	Z2	Donkergrijs			Kalkloos			Slib

Boorbeschrijvingen VEC Nota 383

Boornummer:	22	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-1-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	80
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30x30	Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF3881
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	222174,78	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214239,56	Interpretatie:	Opgebrachte grond op podzolbodem in dekzand, Formatie van Gent, Lid van Opgrimbie op Formatie van Sterksel, Lommel Zanden
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	43,34		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	50	vochtig	lemig zand (S)	Z2	donker grijsbruin			Kalkloos, wat houtresten	Abrupt	Recht	Opgebracht
2	50	55	vochtig	Zeer fijn, zwak humeus zand (Z)	Z2	Donkergrijs			Kalkloos	Abrupt	Recht	AE-horizont
3	55	60	Vochtig	Zeer fijn, matig humeus zand (Z)	Z2	Zwartbruin			Kalkloos	Abrupt	Recht	Bh-horizont
4	60	70	Vochtig	Zeer fijn, zwak humeus zand (Z)	Z2	Oranjebruin			Kalkloos	Abrupt	Recht	Bhs-horizont
5	70	80	Vochtig	Zeer fijn zand (Z)	Z2	Geel			Kalkloos	Abrupt	Recht	BC-horizont, dekzand
6	80	100	Vochtig	Zeer fijn zand (Z)	Z2	Geel			Kalkloos, matig roesthoudend	Abrupt	Recht	Cg-horizont, dekzand, overgang
7	100	130	Vochtig	Matig fijn zand (Z)	Z4	Geel			Kalkloos, matig roesthoudend			Lommel Zanden

Boorbeschrijvingen VEC Nota 383

Boornummer:	23	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	4-2-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	60
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30x30	Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF3880
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	222179,37	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214269,21	Interpretatie:	Verstoorde grond in dekzand, Formatie van Gent, Lid van Opgrimbie op Formatie van Sterksel, Lommel Zanden
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	43,02		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	60	vochtig	Zeer fijn, zwak humeus zand (Z)	Z2	Donker grijsbruin, gevlekt			Kalkloos, wat houtresten	Abrupt	Recht	Verstoord
2	60	90	Vochtig	Zeer fijn zand (Z)	Z2	Licht groengeel			Kalkloos, matig roesthoudend	Abrupt	Recht	Cg-horizont, dekzand, overgang
3	90	110	Vochtig	Matig fijn zand (Z)	Z4	Licht grijsblauw			Kalkloos	Abrupt	Recht	Lommel Zanden
4	110	120	Vochtig	Zandig leem (L)	Z3	Licht grijsblauw			Kalkloos, matig roesthoudend			Lommel Zanden

Boorbeschrijvingen VEC Nota 383

Boornummer:	24	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	4-2-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	80
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30x30	Afbeeldingsnummer foto('s):	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	222183,97	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214298,85	Interpretatie:	Opgebrachte grond op verstoorde grond in (oud) dekzand, Formatie van Gent, Lid van Opgrimbie
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	42,96		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	10	vochtig	Zeer fijn, zwak humeus, zwak grindig zand (Z)	Z2	donker grijsbruin			Kalkloos	Abrupt	Recht	Bouwvoor
2	10	60	vochtig	Zeer fijn, zwak humeus zand (Z)	Z2	Grijsbruin			Kalkloos, kiezeltje	Abrupt	Recht	Opgebrachte grond
3	60	80	Vochtig	Zeer fijn, matig humeus zand (Z)	Z2	Donker grijsbruin			Kalkloos, wat baksteen	Abrupt	Recht	A-horizont
4	80	100	Vochtig	Zeer fijn zand (Z)	Z2	Lichtgrijs, gevlekt			Kalkloos, matig roesthoudend	Abrupt	Recht	verstoord
5	100	120	Vochtig	Lemig zand (S)	Z2	Licht blauwgrijs			Kalkloos, matig roesthoudend			Oud dekzand

Boorbeschrijvingen VEC Nota 383

Boornummer:	25	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-1-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30x30	Afbeeldingsnummer foto('s):	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	222188,57	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214328,50	Interpretatie:	Dikke A-horizont op Formatie van Sterksel, Lommel Zanden
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	42,42		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	20	vochtig	Zeer fijn, zwak humeus zand (Z)	Z2	Bruingrijs			Kalkloos	Abrupt	Recht	Bouwvoor
2	20	50	vochtig	Zeer fijn, zwak humeus zand (Z)	Z2	Donker bruingrijs			Kalkloos, wat baksteen, kiezeltje	Abrupt	Recht	A-horizont
3	50	80	Vochtig	Matig fijn, matig grindig zand (Z)	Z4	Lichtgrijs			Kalkloos, enkel leemlaagje			Lommel Zanden

Boorbeschrijvingen VEC Nota 383

Boornummer:	26	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-1-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	20
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30x30	Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF3888
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	222193,16	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214358,15	Interpretatie:	A-horizont op dekzand, Formatie van Gent, Lid van Opgrimbie op Formatie van Sterksel, Lommel Zanden
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	42,12		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	10	vochtig	Zeer fijn, zwak humeus zand (Z)	Z2	Grijsbruin			Kalkloos	Abrupt	Recht	A-horizont, bouwvoor
2	10	20	vochtig	Zeer fijn zand (Z)	Z2	Geel			Kalkloos	Abrupt	Recht	C-horizont, dekzand
3	20	70	Vochtig	Matig fijn zand (Z)	Z4	Lichtgeel			Kalkloos, matig roesthoudend			Cg-horizont, Lommel Zanden

Boorbeschrijvingen VEC Nota 383

Boornummer:	27	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-1-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30x30	Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF3882
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	222202,13	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214220,14	Interpretatie:	Verstoorde grond op Formatie van Sterksel, Lommel Zanden
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	42,38		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	80	vochtig	Zeer fijn, zwak humeus zand (Z)	Z2	Donker grijsbruin, gevlekt			Kalkloos	Abrupt	Recht	Verstoord
2	80	110	vochtig	Matig fijn, zwak humeus zand (Z)	Z4	Bruingeel, gevlekt			Kalkloos	Abrupt	Recht	Verstoord
3	110	130	Vochtig	Matig fijn zand (Z)	Z4	Licht groengeel			Kalkloos			Lommel Zanden

Boorbeschrijvingen VEC Nota 383

Boornummer:	28	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-1-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30x30	Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF3884
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	222206,72	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214249,79	Interpretatie:	Boring gestuit in opgebrachte grond en puin
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	43,10		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	20	vochtig	Zeer fijn, zwak humeus zand (Z)	Z2	Donker grijsbruin, gevlekt			Kalkloos	Abrupt	Recht	A-horizont, bouwvoor
2	20	40	vochtig	Matig fijn, zwak humeus zand (Z)	Z2	Grijsbruin, gevlekt			Kalkloos	Abrupt	Recht	Opgebracht
3	40	50	Vochtig	Matig fijn zand (Z)	Z4	Grijs			Kalkloos, veel puin, veel baksteen, boring gestuit			Puinlaag

Boorbeschrijvingen VEC Nota 383

Boornummer:	29	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-1-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30x30	Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF3885
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	222211,32	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214279,43	Interpretatie:	Boring gestuit in opgebrachte grond en puin
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	45,07		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mV)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	5	vochtig	Matig fijn, zwak humeus zand (Z)	Z4	Grijsbruin			Kalkloos	Abrupt	Recht	Bouwvoor
2	5	30	vochtig	Matig fijn zand (Z)	Z4	Lichtgrijs, gevlekt			Kalkloos	Abrupt	Recht	Opgebracht
3	30	55	Vochtig	Matig fijn, zwak humeus zand (Z)	Z4	Donkerbruin			Kalkloos	Abrupt	Recht	Opgebracht
4	55	60	Vochtig	Matig fijn zand (Z)	Z4	Grijsbruin			Kalkloos, veel puin, wat baksteen, boring gestuit			Puinlaag

Boorbeschrijvingen VEC Nota 383

Boornummer:	30	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-1-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30x30	Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF3886
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	222215,91	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214309,08	Interpretatie:	Opgebrachte en verstoorde grond op Formatie van Sterksel, Lommel Zanden, boring gestuit in grindlaag
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	42,66		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	10	vochtig	Zeer fijn, zwak humeus zand (Z)	Z2	donker grijsbruin			Kalkloos	Abrupt	Recht	Bouwvoor
2	10	40	vochtig	Matig fijn zand (Z)	Z4	Lichtgrijs			Kalkloos	Abrupt	Recht	Opgebracht
3	40	60	Vochtig	Matig fijn zand (Z)	Z4	Licht groengeel, gevlekt			Kalkloos	Abrupt	Recht	Verstoord
4	60	70	Vochtig	Matig fijn, matig grindig zand (Z)	Z4	Licht groengeel			Kalkloos, boring gestuit			Lommel Zanden

Boorbeschrijvingen VEC Nota 383

Boornummer:	31	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-1-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30x30	Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF3887
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	222220,51	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214338,73	Interpretatie:	Boring gestuit
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	42,14		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	20	vochtig	Matig fijn zand (Z)	Z4	Lichtgrijs, gevlekt			Kalkloos	Abrupt	Recht	Opgebracht
2	20	25	vochtig	Zeer fijn, zwak humeus zand (Z)	Z2	Donker grijsbruin			Kalkloos, wat baksteen, boring gestuit			Verharding?