

Boorbeschrijvingen VEC Nota

Boornummer:	1	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	21-03-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boortraject:	30	Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF4063.JPG
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	175509.83	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	196227.03	Interpretatie:	Matig natte zandleembodem zonder bepaalde profielontwikkeling in dekzand, Lid van Opgrimbe, Formatie van Gent.
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):			

nummer	aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	50	Vochtig	Zeer fijn, zwak siltig zand (zs1), zwak humeus, zwak grindig	zeer fijn zand (Z2)	Donker grijsbruin	Kalkloos	Abrupt	A-horizont			
2	50	90	Vochtig	Zandleem (L)		Oranjebruin	Kalkloos, matig roestig	Abrupt	Cg-horizont			

Boorbeschrijvingen VEC Nota

Boornummer:	2	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	21-03-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	40 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boortraject:	30	Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF4064.JPG
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	175514.6	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	196237.6	Interpretatie:	Natte zandleembodem zonder bepaalde profielontwikkeling in dekzand, Lid van Opgrimbe, Formatie van Gent.
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):			

nummer	aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	40	Vochtig	Zwak siltig, zwak humeus zand (Z)	zeer fijn zand (Z2)	Donker grijsbruin		Kalkloos		Abrupt		A-horizont	
2	40	60	Vochtig	Zandleem (L)		Licht groengeel		Kalkloos, matig roesthoudend		Abrupt		Cg-horizont	

Boorbeschrijvingen VEC Nota

Boornummer:	3	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	21-03-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boortraject:	30	Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF4082.JPG
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	175521.82	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	196228.57	Interpretatie:	Matig droge zandbodem met een weinig duidelijke ijzer B horizont in dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):			

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	20	Vochtig	Zwak siltig, zwak humeus zand (Z)	zeer fijn zand (Z2)	Donker grijsbruin		Kalkloos	Abrupt		A-horizont
2	20	55	Vochtig	Zwak siltig, zwak humeus zand (Z)	zeer fijn zand (Z2)	Bruin		Kalkloos, met houtskoolspikkels	Abrupt		A-horizont, akkerlaag
3	55	80	Vochtig	Zwak siltig zand (Z)	fijn zand (Z2)	Oranjebruin		Kalkloos	Abrupt		B-horizont
4	80	100	Vochtig	Zwak siltig zand (Z)	Fijn zand (Z2)	Lichtgeel		Kalkloos	Abrupt		C-horizont, dekzand

Boorbeschrijvingen VEC Nota

Boornummer:	4	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	21-03-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	50 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boortraject:	30	Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF4083.JPG?
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	175526.46	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	196239.27	Interpretatie:	Verstoorde bodemopbouw tot 50 cm –mv en dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):			

nummer	aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	30	Vochtig	Zwak siltig, zwak humeus zand (Z)	fijn zand (Z2)	Donker grijsbruin		Kalkloos		Abrupt		A-horizont	
2	30	50	Vochtig	Zwak siltig, zwak humeus zand (Z)	fijn zand (Z2)	Donker grijsbruin		Kalkloos, brokken B-horizont		Abrupt		Verstoord	
3	50	70	Vochtig	Zandleem (L)			Licht groengeel	Kalkloos, matig roesthoudend		Abrupt		Cg-horizont	

Boorbeschrijvingen VEC Nota

Boornummer:	5	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	21-03-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boortraject:	30	Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF4081.JPG
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	175533.68	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	196229.99	Interpretatie:	Matig droge zandbodem met een weinig duidelijke ijzer B horizont in dekzand, Lid van Opgrimbe, Formatie van Gent
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):			

nummer	aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	30	Vochtig	Zwak siltig, zwak humeus zand (Z)	fijn zand (Z2)	Donker grijsbruin		Kalkloos		Abrupt		A-horizont	
2	30	60	Vochtig	Zwak siltig zand (Z)	fijn zand (Z2)	Oranjebruin		Kalkloos		Abrupt		B-horizont	
3	60	80	Vochtig	Zwak siltig zand (Z)	Fijn zand (Z2)	Geel		Kalkloos		Abrupt		C-horizont, dekzand	

Boorbeschrijvingen VEC Nota

Boornummer:	6	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	21-03-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boortraject:	30	Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF4073.JPG
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	175538.45	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	196240.69	Interpretatie:	Matig droge zandbodem met een weinig duidelijke ijzer B horizont in dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):			

nummer	aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	20	Vochtig	Zwak siltig, zwak humeus zand (Z)	fijn zand (Z2)	Donker grijsbruin		Kalkloos		Abrupt		A-horizont	
2	20	50	Vochtig	Zwak siltig zand (Z)	fijn zand (Z2)	Licht oranjebruin		Kalkloos		Abrupt		B-horizont	
3	50	60	Vochtig	Zwak siltig zand (Z)	Fijn zand (Z2)	Licht groengeel		Kalkloos		Abrupt		C-horizont, dekzand (onderin Lz3)	

Boorbeschrijvingen VEC Nota

Boornummer:	7	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	21-03-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boortraject:	30	Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF4072.JPG
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	175543.09	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	196251.39	Interpretatie:	Matig droge zandbodem zonder bepaalde profielontwikkeling in dekzand, Lid van Opgrimbe, Formatie van Gent.
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):			

nummer	aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	30	Vochtig	Zwak siltig, zwak humeus zand (Z)	Fijn zand (Z2)	Donker grijsbruin			Kalkloos		Abrupt		A-horizont
2	30	60	Vochtig	Zwak siltig zand (Z)	Fijn zand (Z2)	Licht groengeel			Kalkloos		Abrupt		C-horizont, dekzand

Boorbeschrijvingen VEC Nota

Boornummer:	8	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	21-03-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boortraject:	30	Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF4074.JPG
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	175545.66	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	196231.54	Interpretatie:	Matig droge zandbodem met een weinig duidelijke ijzer B horizont in dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):			

nummer	aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	40	Vochtig	Zwak siltig, zwak humeus zand (Z)	Fijn zand (Z2)	Donker grijsbruin		Kalkloos		Abrupt		A-horizont	
2	40	70	Vochtig	Zwak siltig zand (Z)	Fijn zand (Z2)	Licht oranjebruin		Kalkloos		Abrupt		B-horizont	
3	70	100	Vochtig	Zwak siltig zand (Z)	Fijn zand (Z2)	Licht oranje		Kalkloos		Abrupt		C-horizont	

Boorbeschrijvingen VEC Nota

Boornummer:	9	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	21-03-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boortraject:	30	Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF4067.JPG
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	175547.86	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	196261.96	Interpretatie:	Matig droge zandbodem zonder bepaalde profielontwikkeling in dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):			

nummer	aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	30	Vochtig	Zwak siltig, zwak humeus zand (Z)	Fijn zand (Z2)	Donker grijsbruin			Kalkloos		Abrupt		A-horizont
2	30	70	Vochtig	Zwak siltig zand (Z)	Fijn zand (Z2)	Lichtgeel			Kalkloos		Abrupt		C-horizont, dekzand

Boorbeschrijvingen VEC Nota

Boornummer:	10	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	21-03-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boortraject:	30	Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF4080.JPG
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	175550.43	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	196242.11	Interpretatie:	Zeer natte zandleembodem zonder bepaalde profielontwikkeling in dekzand, Lid van Opgrimbe, Formatie van Gent
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):			

nummer	aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	20	Vochtig	Zwak siltig, zwak humeus zand (Z)	fijn zand (Z2)	Donker grijsbruin			Kalkloos		Abrupt		A-horizont
2	20	40	Vochtig	Zandleem (L)		Licht groengeel			Kalkloos, matig roesthoudend		Abrupt		Cg-Horizont

Boorbeschrijvingen VEC Nota

Boornummer:	11	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	21-03-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boortraject:	30	Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF4071.JPG
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	175555.07	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	196252.81	Interpretatie:	Matig droge zandbodem met een weinig duidelijke ijzer B horizont in dekzand, Lid van Opgrimbe, Formatie van Gent
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):			

nummer	aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	10	Vochtig	Zwak siltig, zwak humeus zand (Z)	fijn zand (Z2)	Donker grijsbruin		Kalkloos		Abrupt		A-horizont	
2	10	30	Vochtig	Zwak siltig zand (Z)	fijn zand (Z2)	Licht oranjebruin		Kalkloos		Abrupt		B-horizont	
3	30	60	Vochtig	Zwak siltig zand (Z)	Fijn zand (Z2)	Lichtgeel		Kalkloos		Abrupt		C-horizont, dekzand	

Boorbeschrijvingen VEC Nota

Boornummer:	12	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	21-03-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boortraject:	30	Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF4074.JPG
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	175557.52	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	196232.96	Interpretatie:	Matig droge zandbodem met een weinig duidelijke ijzer B horizont in dekzand, Lid van Opgrimbe, Formatie van Gent
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):			

nummer	aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	40	Vochtig	Zwak siltig, zwak humeus zand (Z)	fijn zand (Z2)	Donker grijsbruin		Kalkloos		Abrupt		A-horizont	
2	40	70	Vochtig	Zwak siltig zand (Z)	fijn zand (Z2)	Oranjebruin		Kalkloos		Abrupt		B-horizont	
3	70	90	Vochtig	Zwak siltig zand (Z)	Fijn zand (Z2)	Licht oranje		Kalkloos		Abrupt		C-horizont, dekzand	

Boorbeschrijvingen VEC Nota

Boornummer:	13	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	21-03-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boortraject:	30	Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF4068.JPG
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	175559.72	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	196263.51	Interpretatie:	Matig droge zandbodem zonder bepaalde profielontwikkeling in dekzand afgedekt met compost, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):			

	nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	20	Vochtig	Compost			zwartbruin		Kalkloos	Abrupt		Compost
2	20	60	Vochtig	Zand zwak siltig (Z), zwak grindig	fijn zand (Z2)	Donker grijsbruin		Kalkloos		Abrupt		A-horizont
3	60	80	Vochtig	Zwak siltig zand (Z)	Fijn zand (Z2)	Lichtgeel		Kalkloos		Abrupt		C-horizont

Boorbeschrijvingen VEC Nota

Boornummer:	14	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	21-03-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boortraject:	30	Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF4078.JPG
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	175562.29	Observaties:	Matig droge zandbodem zonder bepaalde profielontwikkeling in dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	196243.66	Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):			

nummer	aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	10	Vochtig	Zwak siltig, zwak humeus zand (Z)	fijn zand (Z2)	Donker grijsbruin		Kalkloos		Abrupt		A-horizont
2	10	30	Vochtig	Zwak siltig, zwak humeus zand (Z)	fijn zand (Z2)	Donker grijsbruin		Kalkloos, brokken		Abrupt		Verstoord
3	30	50	Vochtig	Zwak siltig zand (Z)	Fijn zand (Z2)	Licht groengeel		Kalkloos		Abrupt		C-horizont, dekzand

Boorbeschrijvingen VEC Nota

Boornummer:	15	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	21-03-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boortraject:	30	Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF4069.JPG
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	175567.06	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	196254.23	Interpretatie:	Matig droge zandbodem met een weinig duidelijke ijzer B horizont in dekszand, Lid van Opgrimbe, Formatie van Gent
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):			

nummer	aardkundige eenheid		vochtigheid	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)									
1	0	30	Vochtig	Zwak siltig, zwak humeus, zwak grindig zand (Z)	fijn zand (Z2)	Donker grijsbruin		Kalkloos	Abrupt		A-horizont
2	30	50	Vochtig	Zwak siltig zand (Z)	fijn zand (Z2)	Licht oranjebruin		Kalkloos	Abrupt		B-horizont
3	50	70	Vochtig	Zwak siltig zand (Z)	Fijn zand (Z2)	Lichtgeel		Kalkloos	Abrupt		C-horizont, dekszand

Boorbeschrijvingen VEC Nota

Boornummer:	16	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	21-03-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boortraject:	30	Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF4079.JPG
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	175569.38	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	196234.38	Interpretatie:	Verstoorde bodemopbouw in matig droge zandleembodem in dekzand, Lid van Opgrimbe, Formatie van Gent
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):			

nummer	aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	20	Vochtig	Zwak siltig, zwak humeus, zwak grindig zand (Z),	fijn zand (Z2)	Donker grijsbruin		Kalkloos		Abrupt		A-horizont
2	20	60	Vochtig	Zand zwak siltig, zwak humeus zand (Z)	fijn zand (Z2)	Donker grijsbruin		Kalkloos		Abrupt		Verstoord, brokken
3	60	80	Vochtig	Zandleem (L)			Oranjebruin		Kalkloos		Abrupt	C-horizont

Boorbeschrijvingen VEC Nota

Boornummer:	17	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	21-03-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boortraject:	30	Afbeeldingsnummer foto('s):	DSF4076.JPG
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	175571.7	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	196264.93	Interpretatie:	Matig natte zandleembodem zonder bepaalde profielontwikkeling in dekzand, Lid van Opgrimbe, Formatie van Gent.
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):			

nummer	aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	30	Vochtig	Zwak siltig, zwak humeus, zwak grindig zand (Z)	fijn zand (Z2)	Donker grijsbruin		Kalkloos			Abrupt		A-horizont
2	30	50	Vochtig	Leem, sterk zandig			Licht groengrijs		Kalkloos, matig roesthoudend		Abrupt		Cg-horizont

Boorbeschrijvingen VEC Nota

Boornummer:	18	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	21-03-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	30 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boortraject:	30	Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF4077.JPG
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	175574.15	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	196245.08	Interpretatie:	Zeer natte zandleembodem zonder bepaalde profielontwikkeling in dekzand, Lid van Opgrimbe, Formatie van Gent.
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):			

nummer	aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	20	Vochtig	Zwak siltig, zwak humeus, zwak grindig zand (Z),	fijn zand (Z2)	Donker grijsbruin		Kalkloos		Abrupt		A-horizont
2	20	40	Vochtig	Zand zwak siltig (Z)	fijn zand (Z2)	Lichtgeel		Kalkloos		Abrupt		C-horizont, dekzand