



STADSARCHEOLOGIE GENT

Gent, Steenakker

Bijlage – terreinbezoek en controleboringen

Projectcode 2019C231

24 april 2019



Inhoud

1. Overzichtsfoto's	3
2. Controleboringen	6
2.1. Locatie	6
2.2. Boringen	7

1. Overzichtsfoto's



Figuur 1: Zicht op de school vanuit het zuidoosten.



Figuur 2: Zicht op de school en aanpalende parking vanuit het zuidwesten.



Figuur 3: Zicht op de overdeekte parking vanuit het zuidoosten.




Figuur 4: Zicht op boring 2 vanuit het oosten.



Figuur 5: Zicht op boringen 4 en 5 vanuit het oosten.

2. Controleboringen

2.1. Locatie



Figuur 6: Locatie van de boringen op het GRB



Figuur 7: Locatie van de boringen op de meest recente orthofoto.

2.2. Boringen

Boring 1



0-50: donkerbruin zand met wortels en puinbrokjes

50-55: bruin zandige kleilaag

55-105: (licht groenig) bruin lemig zand met houtskoolblokjes en keitjes

105-120: bruinig groene lemige klei met gleyverschijnselen (oranje), bioturbatie (wortels)

Boring 2



0-30: donkerbruin zand

30-85: bruin lemig zand met houtskoolbrokjes en weinig puin (baksteenbrokjes)

85-110: bruinig groene lemige klei met gleyverschijnselen (oranje)

Boring 3



0-40: donkerbruin licht lemig zand

40-65: bruin licht lemig zand met ijzerconcreties

65-75: gelig bruin licht lemig zand

75-90: beige groenig zandige klei met gleyverschijnselen

Boring gestaakt op 90cm wegens ondoordringbaar door klei.

Boring 4



0-25: donkerbruin licht lemig zand, bioturbatie (wortels)

25-60: bruin licht lemig zand, veel bioturbatie (wortels)

60-70: oranjebruin licht lemig zand, bioturbatie (wortels)

70-80: lichtbeigebruin licht lemig fijn zand, enkele wortels

80-105: licht gelig beigebruin licht lemig fijn zand met ijzerconcreties

105-120: geelbruin zand (grover dan bovenliggende laag)

120-125: beigegroenig grof zandige klei, veldstenen

Boring gestaakt op 125cm wegens ondoordringbaar door veldsteen.

Boring 5




0-20: grijsbruin zand

20-70: beigegrijs zandbakzand

70-85: beigegrijs zand gemengd met groenig bruine klei met gleyverschijnselen

Boring gestaakt op 85cm wegens steentjes in klei.



Figuur 8: Aanduiding T.A.W.-hoogtes van de boorlocaties op het DTM.