

			Locatie: Merksplas Horst		Beschrijver: Jeroen Wijnen							
			Projectcode: 2019A448		Rapportnummer:							
			Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek									
Boornummer: 1			Diepte grondwatertafel:									
Datum: 25-2-2019			Bovengrens roestvlekken:									
Type boor: Edelman			Bovengrens reductiehorizont:									
Diameter: 7 cm			Bodemclassificatie: Zhx									
Techniek: Manueel			Plan-/ tekeningnummer.:									
Boorgrid: 50 x 50 m			Fotonummer: DSCF3973.JPG									
X-coördinaat: 186405												
Y-coördinaat: 228473												
Z-Coördinaat: 24,71												
Boorlijst	nummer											
	aardkun-	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-	naam aardkun-	textuur	kleur	kleur	bodem-	fenomenen	grens-	grensregel-
	dige			ving	dige eenheid		(visueel)	(munsel)	structuur		duidelijk-	matigheid
	eenheid										heid	
					A-horizont,					wat		
					bouwvoor					plantenresten,		
					[turfmolm]	Z2s1	donkergrijsbruin			turfmolm	Abrupt	Recht
	1	0	30	Vochtig								
	2	30	50	Vochtig	Cg-horizont	Z2s1	lichtgeel			wat		
	3	50	70	Vochtig	Cg-horizont	Z2s1	geel			roestvlekken	Abrupt	Recht
										sterk roestig		
Observaties:							Interpretaties: Natte zandbodem met onbepaalde profielontwikkeling in dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent					

				Locatie: Merksplas Horst Projectcode: 2019A448 Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek		Beschrijver: Jeroen Wijnen Rapportnummer:						
Boornummer: 2 Datum: 25-2-2019 Type boor: Edelman Diameter: 7 cm Techniek: Manueel Boorgrid: 50 x 50 m X-coördinaat: 186454 Y-coördinaat: 228486 Z-Coördinaat: 24,53		Diepte grondwatertafel: Bovengrens roestvlekken: 40 cm Bovengrens reductiehorizont: Bodemclassificatie: Plan-/ tekeningnummer.: Fotonummer: DSCF3976.JPG										
Boorlijst	nummer aardkun- dige eenheid	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij- ving	naam aardkun- dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem- structuur	fenomenen	grens- duidelijk- heid	grensregel- matigheid
	1	0	5	Vochtig	ophoging	Z2s1	donkergrijsbruin			brokken	Abrupt	Recht
	2	5	40	Vochtig	A-horizont, bouwvoor	Z2s1	donkergrijsbruin				Abrupt	Recht
	3	40	70	Vochtig	Cg-horizont	Z2s1	lichtgeel			wat roestvlekken		
Observaties:							Interpretaties: Matig natte zandbodem met onbepaalde profielontwikkeling in dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent					

				Locatie: Merksplas Horst Projectcode: 2019A448 Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek		Beschrijver: Jeroen Wijnen Rapportnummer:						
Boornummer: 3 Datum: 25-2-2019 Type boor: Edelman Diameter: 7 cm Techniek: Manueel Boorgrid: 50 x 50 m X-coördinaat: 186502 Y-coördinaat: 228500 Z-Coördinaat: 24,64				Diepte grondwatertafel: Bovengrens roestvlekken: 20 cm Bovengrens reductiehorizont: Bodemclassificatie: Zhx Plan-/ tekeningnummer.: Fotonummer: DSCF3977.JPG								
Boorlijst	nummer											
	aardkun-	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-	naam aardkun-	textuur	kleur	kleur	bodem-	fenomenen	grens-	grensregel-
	dige			ving	dige eenheid		(visueel)	(munsel)	structuur		duidelijk-	matigheid
	eenheid											
	1	0	20	Vochtig	A-horizont, bouwvoor	Z2s1	donkergrijsbruin				Abrupt	Recht
	2	20	40	Vochtig	A-horizont	Z2s1	donkergrijsbruin			enkele roestvlek	Abrupt	Recht
	3	40	60	Vochtig	Cg-horizont	Z2s1	lichtgeel			wat roestvlekken	Abrupt	Recht
4	60	80	Vochtig	Cg-horizont	Z2s1	lichtgeel			wat roestvlekken			
Observaties:							Interpretaties: Natte zandbodem met onbepaalde profielontwikkeling in dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent					

			Locatie: Merksplas Horst Projectcode: 2019A448 Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek		Beschrijver: Jeroen Wijnen Rapportnummer:							
Boornummer: 4 Datum: 25-2-2019 Type boor: Edelman Diameter: 7 cm Techniek: Manueel Boorgrid: 50 x 50 m X-coördinaat: 186552 Y-coördinaat: 228507 Z-Coördinaat: 25,05			Diepte grondwatertafel: Bovengrens roestvlekken: 30 cm Bovengrens reductiehorizont: Bodemclassificatie: Zhx Plan-/ tekeningnummer.: Fotonummer: DSCF3978.JPG									
Boorlijst	nummer											
	aardkun-	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-	naam aardkun-	textuur	kleur	kleur	bodem-	fenomenen	grens-	grensregel-
	dige			ving	dige eenheid		(visueel)	(munsel)	structuur		duidelijk-	matigheid
	eenheid											
	1	0	30	Vochtig	A-horizont, bouwvoor	Z2s1	donkergrijsbruin			spikkel houtskool	Abrupt	Recht
	2	30	70	Vochtig	Cg-horizont	Z2s1	lichtgeel			wat roestvlekken, enkele leemlaagjes		
Observaties:						Interpretaties: Natte zandbodem met onbepaalde profielontwikkeling in dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent						

			Locatie: Merksplas Horst Projectcode: 2019A448 Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek		Beschrijver: Jeroen Wijnen Rapportnummer:							
Boornummer: 5 Datum: 25-2-2019 Type boor: Edelman Diameter: 7 cm Techniek: Manueel Boorgrid: 50 x 50 m X-coördinaat: 186590 Y-coördinaat: 228472 Z-Coördinaat: 25,26			Diepte grondwatertafel: Bovengrens roestvlekken: Bovengrens reductiehorizont: Bodemclassificatie: 40 cm Plan-/ tekeningnummer.: Fotonummer: DSCF3980.JPG									
Boorlijst	nummer aardkun- dige eenheid	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij- ving	naam aardkun- dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem- structuur	fenomenen	grens- duidelijk- heid	grensregel- matigheid
	1	0	20	Vochtig	A-horizont, bouwvoor	Z2s1	donkergrijsbruin				Abrupt	Recht
	2	20	40	Vochtig	verstoord	Z2s1	lichtgeel			brokken	Abrupt	Recht
	3	40	80	Vochtig	Cg-horizont, dekzand	Z2s1	lichtgeel			wat roestvlekken		
Observaties:							Interpretaties: Natte zandbodem met onbepaalde profielontwikkeling in dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent					

			Locatie:		Merksplas Horst		Beschrijver:		Jeroen Wijnen				
			Projectcode:		2019A448		Rapportnummer:						
			Type booronderzoek:		Landschappelijk booronderzoek								
Boornummer: 6							Diepte grondwatertafel:						
Datum: 25-2-2019							Bovengrens roestvlekken:		140 cm				
Type boor: Edelman							Bovengrens reductiehorizont:						
Diameter: 7 cm							Bodemclassificatie:		OP				
Techniek: Manueel							Plan-/ tekeningnummer.:						
Boorgrid: 50 x 50 m							Fotonummer:		DSCF3982.JPG				
X-coördinaat: 186540													
Y-coördinaat: 228458													
Z-Coördinaat: 26,98													
Boorlijst	nummer	aardkun-	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-	naam aardkun-	textuur	kleur	kleur	bodem-	fenomenen	grens-	grensregel-
	eenheid	dige			ving	dige eenheid		(visueel)	(munsel)	structuur		duidelijk-	matigheid
		eenheid											
	1		0	70	Vochtig	ophoging	Z2s1	donkergrijsbruin			gevekt, brokken	Abrupt	Recht
	2		70	140	Nat	ophoging	Z2s1	lichtgeel			brokken	Abrupt	Recht
	3		140	170	Nat	verstoord	Ks3	groenblauw			gevekt, wat roestvlekken	Abrupt	Recht
	4		170	190	Nat	xxx, gevekt nat	Z2s1	groenbruin			spikkel houtskool	Abrupt	Recht
	5		190	210	Nat	nat	Lz3	lichtgeel			wat roestvlekken		
Observaties:							Interpretaties: Opgebrachte grond op dekzanden, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent						

			Locatie: Merksplas Horst Projectcode: 2019A448 Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek		Beschrijver: Jeroen Wijnen Rapportnummer:							
Boornummer: 7 Datum: 25-2-2019 Type boor: Edelman Diameter: 7 cm Techniek: Manueel Boorgrid: 50 x 50 m X-coördinaat: 186492 Y-coördinaat: 228445 Z-Coördinaat: 25,12			Diepte grondwatertafel: Bovengrens roestvlekken: Bovengrens reductiehorizont: Bodemclassificatie: Plan-/ tekeningnummer.: Fotonummer: DSCF3972.JPG									
Boorlijst	nummer aardkun- dige eenheid	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij- ving	naam aardkun- dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem- structuur	fenomenen	grens- duidelijk- heid	grensregel- matigheid
	1	0	10	Vochtig	ophoog	Z2s1	bruin			wat baksteen	Abrupt	Recht
	2	10	40	Vochtig	verstoord	Z2s1	donkergrijsbruin			gevekt	Abrupt	Recht
	3	40	50	Vochtig	verstoord	Z2s1	lichtgroebruin			gevekt	Abrupt	Recht
	4	50	70	Nat	Cr-horizont	Z2s1	lichtgroenblauw					
Observaties:							Interpretaties: Tot 50 cm verstoord in dekzanden, Formatie van Gent, Lid van Opgrimbie					

			Locatie:		Merksplas Horst		Beschrijver:		Jeroen Wijnen			
			Projectcode:		2019A448		Rapportnummer:					
			Type booronderzoek:		Landschappelijk booronderzoek							
Boornummer: 8						Diepte grondwatertafel:						
Datum: 25-2-2019						Bovengrens roestvlekken:						
Type boor: Edelman						Bovengrens reductiehorizont:						
Diameter: 7 cm						Bodemclassificatie: OB						
Techniek: Manueel						Plan-/ tekeningnummer.:						
Boorgrid: 50 x 50 m						Fotonummer: DSCF3948.JPG						
X-coördinaat: 186442												
Y-coördinaat: 228437												
Z-Coördinaat: 25,3												
Boorlijst	nummer			beschrij-	naam aardkun-	textuur	kleur	kleur	bodem-	fenomenen	grens-	grensregel-
	aardkun-	Begin-diepte	Einddiepte									
	eenheid											
	1	0	10	Vochtig	gestuit	Z2s1	donkergrijsbruin			gestuit op verharding voormalig pad (baksteen1)		
Observaties:							Interpretaties: Gestuit in verharding (voormalig pad)					

				Locatie: Merksplas Horst Projectcode: 2019A448 Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek		Beschrijver: Jeroen Wijnen Rapportnummer:						
Boornummer: 9 Datum: 25-2-2019 Type boor: Edelman Diameter: 7 cm Techniek: Manueel Boorgrid: 50 x 50 m X-coördinaat: 186479 Y-coördinaat: 228392 Z-Coördinaat: 27,18				Diepte grondwatertafel: Bovengrens roestvlekken: Bovengrens reductiehorizont: Bodemclassificatie: OP Plan-/ tekeningnummer.: Fotonummer: DSCF3957.JPG								
Boorlijst	nummer											
	aardkun-	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-	naam aardkun-	textuur	kleur	kleur	bodem-	fenomenen	grens-	grensregel-
	dige			ving	dige eenheid		(visueel)	(munsel)	structuur		duidelijk-	matigheid
	eenheid											
	1	0	20	Vochtig	Ophoging	Z2s1	donkerbruin			gevekt heel licht	Abrupt	Recht
	2	20	120	Vochtig	Ophoging	Z2s1	zwartbruin			gevekt	Abrupt	Recht
	3	120	150	Nat	Ophoging	Z2s1	zwartbruin				Abrupt	Recht
	4	150	170	Nat	Cr-horizont	Z2s1	lichtgeel					
Observaties:						Interpretaties: Opgebrachte grond op dekzanden, Formatie van Gent, Lid van Opgrimbie						

			Locatie: Merksplas Horst Projectcode: 2019A448 Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek		Beschrijver: Jeroen Wijnen Rapportnummer:							
Boornummer: 10 Datum: 25-2-2019 Type boor: Edelman Diameter: 7 cm Techniek: Manueel Boorgrid: 50 x 50 m X-coördinaat: 186528 Y-coördinaat: 228404 Z-Coördinaat: 27,17			Diepte grondwatertafel: 140 cm Bovengrens roestvlekken: Bovengrens reductiehorizont: Bodemclassificatie: OP Plan-/ tekeningnummer.: Fotonummer: DSCF3958.JPG									
Boorlijst	nummer											
	aardkun-											
	dige											
	eenheid											
		Begin-diepte	Einddiepte	beschrij- ving	naam aardkun- dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem- structuur	fenomenen	grens- duidelijk- heid	grensregel- matigheid
	1	0	20	Vochtig	Ophoging	Z2s1	donkerbruin			plastic	Abrupt	Recht
	2	20	140	Vochtig	Ophoging	Z2s1	zwartbruin			enkele spikkel baksteen	Abrupt	Recht
	3	140	160	nat	Ophoging	Z2s1	zwartbruin				Abrupt	Recht
	4	160	170	nat	Cr-horizont	Z2s1	lichtgeel					
Observaties:						Interpretaties: Opgebrachte grond op dekzanden, Formatie van Gent, Lid van Opgrimbie						

			Locatie: Merksplas Horst		Beschrijver: Jeroen Wijnen								
			Projectcode: 2019A448		Rapportnummer:								
			Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek										
Boornummer: 11			Diepte grondwatertafel: 130 cm										
Datum: 25-2-2019			Bovengrens roestvlekken:										
Type boor: Edelman			Bovengrens reductiehorizont:										
Diameter: 7 cm			Bodemclassificatie: OP										
Techniek: Manueel			Plan-/ tekeningnummer.:										
Boorgrid: 50 x 50 m			Fotonummer: DSCF3981.JPG										
X-coördinaat: 186576													
Y-coördinaat: 228417													
Z-Coördinaat: 27,15													
Boorlijst	nummer	aardkun-	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-	naam aardkun-	textuur	kleur	kleur	bodem-	fenomenen	grens-	grensregel-
	dig	dig			ving	dige eenheid		(visueel)	(munsel)	structuur		duidelijk-	matigheid
	eenheid												
	1		0	10	Vochtig	ophoging	Z2s1	lichtgeel			brokken	Abrupt	Recht
											gevekt, plastic, spikkel		
	2		10	50	Vochtig	ophoging	Z2s1	donkergrijsbruin			baksteen	Abrupt	Recht
	3		50	130	Vochtig	ophoging	Z2s1	zwartbruin			gevekt	Abrupt	Recht
	4		130	150	Nat	Verstoord	Z2s1	zwartbruin			gevekt	Abrupt	Recht
	5		150	160	nat	nat	Lz3	lichtgeel			wat roestvlekken		
Observaties:							Interpretaties: Opgebrachte grond op dekzanden, Formatie van Gent, Lid van Opgrimbie						

			Locatie: Merksplas Horst Projectcode: 2019A448 Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek		Beschrijver: Jeroen Wijnen Rapportnummer:								
Boornummer: 12 Datum: 25-2-2019 Type boor: Edelman Diameter: 7 cm Techniek: Manueel Boorgrid: 50 x 50 m X-coördinaat: 186459 Y-coördinaat: 228333 Z-Coördinaat: 27,44			Diepte grondwatertafel: Bovengrens roestvlekken: Bovengrens reductiehorizont: Bodemclassificatie: OP Plan-/ tekeningnummer.: Fotonummer: DSCF3956.JPG										
Boorlijst	nummer												
	aardkun-												
	dige												
	eenheid												
		Begin-diepte	Einddiepte	beschrij- ving	naam aardkun- dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem- structuur	fenomenen	grens- duidelijk- heid	grensregel- matigheid	
	1	0	50	Vochtig	Ophoging		donkergrijsbruin			gevekt brokken	Abrupt	Recht	
	2	50	80	Vochtig	Cg-horizont		lichtgeel			wat roestvlekken			
Observaties:						Interpretaties: Opgebrachte grond op dekzanden, Formatie van Gent, Lid van Opgrimbie							

			Locatie:		Merksplas Horst		Beschrijver:		Jeroen Wijnen			
			Projectcode:		2019A448		Rapportnummer:					
			Type booronderzoek:		Landschappelijk booronderzoek							
Boornummer: 13					Diepte grondwatertafel:							
Datum: 25-2-2019					Bovengrens roestvlekken:		40 cm					
Type boor: Edelman					Bovengrens reductiehorizont:							
Diameter: 7 cm					Bodemclassificatie:		Zdx					
Techniek: Manueel					Plan-/ tekeningnummer.:							
Boorgrid: 50 x 50 m					Fotonummer:		DSCF3959.JPG					
X-coördinaat: 186517												
Y-coördinaat: 228349												
Z-Coördinaat: 27,33												
Boorlijst	nummer											
	aardkun-	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-	naam aardkun-	textuur	kleur	kleur	bodem-	fenomenen	grens-	grensregel-
	dige			ving	dige eenheid		(visueel)	(munsel)	structuur		duidelijk-	matigheid
	eenheid											
	1	0	10	Vochtig	ophoog		donkerbruin				Abrupt	Recht
	2	10	40	Vochtig	A-horizont		zwartbruin				Abrupt	Recht
	3	40	80	Vochtig	Cg-horizont		lichtgeel			wat		
										roestvlekken		
Observaties:							Interpretaties: Matig natte zandbodem met onbepaalde profielontwikkeling in dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent					

				Locatie: Merksplas Horst Projectcode: 2019A448 Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek		Beschrijver: Jeroen Wijnen Rapportnummer:						
Boornummer: 14 Datum: 25-2-2019 Type boor: Edelman Diameter: 7 cm Techniek: Manueel Boorgrid: 50 x 50 m X-coördinaat: 186565 Y-coördinaat: 228363 Z-Coördinaat: 27,32		Diepte grondwatertafel: Bovengrens roestvlekken: Bovengrens reductiehorizont: Bodemclassificatie: OP Plan-/ tekeningnummer.: Fotonummer: DSCF3967.JPG										
Boorlijst	nummer											
	aardkun-											
	dige											
	eenheid											
		Begin-diepte	Einddiepte	beschrij- ving	naam aardkun- dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem- structuur	fenomenen	grens- duidelijk- heid	grensregel- matigheid
	1	0	30	Vochtig	ophoging	Z2s1	donkergrijsbruin			gevekt, brokker	Abrupt	Recht
	2	30	50	Vochtig	ophoging	Z2s1	geel			gevekt, brokker	Abrupt	Recht
	3	50	80	Vochtig	A-horizont	Z2s1	zwartbruin			spikkel baksteen	Abrupt	Recht
	4	80	100	Vochtig	verstoord	Z2s1	bruingrijs			brokken	Abrupt	Recht
	5	100	120	Vochtig	Cr-horizont, dekzand	Z2s1	lichtgeel			wat roestvlekken		
Observaties:						Interpretaties: Opgebrachte grond op dekzanden, Formatie van Gent, Lid van Opgrimbie						

			Locatie: Merksplas Horst		Beschrijver: Jeroen Wijnen								
			Projectcode: 2019A448		Rapportnummer:								
			Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek										
Boornummer: 15			Diepte grondwatertafel:										
Datum: 25-2-2019			Bovengrens roestvlekken:										
Type boor: Edelman			Bovengrens reductiehorizont:										
Diameter: 7 cm			Bodemclassificatie: OP										
Techniek: Manueel			Plan-/ tekeningnummer.:										
Boorgrid: 50 x 50 m			Fotonummer: DSCF3966.JPG										
X-coördinaat: 186614													
Y-coördinaat: 228375													
Z-Coördinaat: 27,28													
Boorlijst	nummer	aardkun-	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-	naam aardkun-	textuur	kleur	kleur	bodem-	fenomenen	grens-	grensregel-
	dig	diepte	ing	diepte	ing	diepte	ing	(visueel)	(munsel)	structuur		heid	matigheid
	eenheid												
	1		0	20	Vochtig	Ophoging	Z2s1	donkergrijsbruin				Abrupt	Recht
											spikkel baksteen, gevekt, enkele brokken		
	2		20	130	Vochtig	ophoging	Z2s1	zwartbruin				Abrupt	Recht
	3		130	150	Vochtig	cg-horizont, dekzand	Z2s1	lichtgeel				wat roestvlekken	
Observaties:								Interpretaties: Opgebrachte grond op dekzanden, Formatie van Gent, Lid van Opgrimbie					

			Locatie: Merksplas Horst Projectcode: 2019A448 Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek		Beschrijver: Jeroen Wijnen Rapportnummer:								
Boornummer: 16 Datum: 25-2-2019 Type boor: Edelman Diameter: 7 cm Techniek: Manueel Boorgrid: 50 x 50 m X-coördinaat: 186602 Y-coördinaat: 228320 Z-Coördinaat: 27,45			Diepte grondwatertafel: Bovengrens roestvlekken: Bovengrens reductiehorizont: Bodemclassificatie: ON Plan-/ tekeningnummer.: Fotonummer: DSCF3964.JPG										
Boorlijst	nummer												
	aardkun-												
	dige												
	eenheid												
		Begin-diepte	Einddiepte	beschrij- ving	naam aardkun- dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem- structuur	fenomenen	grens- duidelijk- heid	grensregel- matigheid	
	1	0	50	Vochtig	A-horizont, bouwvoor	Z2s1	zwartbruin			spikkel houtskool	Abrupt	Recht	
	2	50	90	Vochtig	gevekt, slootvulling	Z2s1	lichtbruingeel			spikkel houtskool	Abrupt	Recht	
3	90	100	Nat	Cg-horizont, dekzand	Z2s1	lichtgeel			wat roestvlekken				
Observaties:							Interpretaties: Dikke A-horizont op slootvulling op dekzanden, Formatie van Gent, Lid van Opgrimbie						

			Locatie: Merksplas Horst		Beschrijver: Jeroen Wijnen							
			Projectcode: 2019A448		Rapportnummer:							
			Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek									
Boornummer: 17 Datum: 25-2-2019 Type boor: Edelman Diameter: 7 cm Techniek: Manueel Boorgrid: 50 x 50 m X-coördinaat: 186553 Y-coördinaat: 228307 Z-Coördinaat: 27,56			Diepte grondwatertafel: Bovengrens roestvlekken: Bovengrens reductiehorizont: Bodemclassificatie: Plan-/ tekeningnummer.: Fotonummer: DSCF3961.JPG									
Boorlijst	nummer											
	aardkun-	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-	naam aardkun-	textuur	kleur	kleur	bodem-	fenomenen	grens-	grensregel-
	dige			ving	dige eenheid		(visueel)	(munsel)	structuur		duidelijk-	matigheid
	eenheid											
	1	0	40	Vochtig	A-horizont, bouwvoor	Z2s1	zwartbruin				Abrupt	Recht
	2	40	60	Vochtig	Verstoord	Z2s1	lichtgeel			brokken	Abrupt	Recht
	3	60	90	Vochtig	Cg-horizont, dekzand	Z2s1	lichtgeel			wat roestvlekken		
Observaties:						Interpretaties: Tot 60 cm verstoord in dekzanden, Formatie van Gent, Lid van Opgrimbie						

			Locatie: Merksplas Horst Projectcode: 2019A448 Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek		Beschrijver: Jeroen Wijnen Rapportnummer:							
Boornummer: 18 Datum: 25-2-2019 Type boor: Edelman Diameter: 7 cm Techniek: Manueel Boorgrid: 50 x 50 m X-coördinaat: 186505 Y-coördinaat: 228295 Z-Coördinaat: 27,51			Diepte grondwatertafel: Bovengrens roestvlekken: Bovengrens reductiehorizont: Bodemclassificatie: Plan-/ tekeningnummer.: Fotonummer: DSCF3960.JPG									
Boorlijst	nummer											
	aardkun-											
	dige											
	eenheid											
		Begin-diepte	Einddiepte	beschrij- ving	naam aardkun- dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem- structuur	fenomenen	grens- duidelijk- heid	grensregel- matigheid
	1	0	5	Vochtig	Verstoord	Z2s1	lichtgeel			gevekt, wat roestvlekken	Abrupt	Recht
	2	5	80	Vochtig	Cg-horizont	Z2s1	lichtgeel			wat roestvlekken		
Observaties:						Interpretaties: Afgetopte zandbodem in dekzanden, Formatie van Gent, Lid van Opgrimbie						

				Locatie: Merksplas Horst Projectcode: 2019A448 Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek		Beschrijver: Jeroen Wijnen Rapportnummer:						
Boornummer: 19 Datum: 25-2-2019 Type boor: Edelman Diameter: 7 cm Techniek: Manueel Boorgrid: 50 x 50 m X-coördinaat: 186480 Y-coördinaat: 228254 Z-Coördinaat: 27,38				Diepte grondwatertafel: Bovengrens roestvlekken: Bovengrens reductiehorizont: Bodemclassificatie: Zhx Plan-/ tekeningnummer.: Fotonummer: DSCF3969.JPG								
Boorlijst	nummer											
	aardkun-											
	dige											
	eenheid											
		Begin-diepte	Einddiepte	beschrij- ving	naam aardkun- dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem- structuur	fenomenen	grens- duidelijk- heid	grensregel- matigheid
	1	0	10	Vochtig	Verstoord	Z2s1	grijsbruin			spikkel houtskool	Abrupt	Recht
	2	10	70	Vochtig	Cg-horizont	Z2s1	lichtgeel			wat roestvlekken		
Observaties:						Interpretaties: Afgetopte zandbodem in dekzanden, Formatie van Gent, Lid van Opgrimbie						

			Locatie:		Merksplas Horst		Beschrijver:		Jeroen Wijnen				
			Projectcode:		2019A448		Rapportnummer:						
			Type booronderzoek:		Landschappelijk booronderzoek								
Boornummer: 20			Diepte grondwatertafel:										
Datum: 25-2-2019			Bovengrens roestvlekken:					80 cm					
Type boor: Edelman			Bovengrens reductiehorizont:										
Diameter: 7 cm			Bodemclassificatie:					OP					
Techniek: Manueel			Plan-/ tekeningnummer.:										
Boorgrid: 50 x 50 m			Fotonummer:					DSCF3968.JPG					
X-coördinaat: 186539													
Y-coördinaat: 228268													
Z-Coördinaat: 27,52													
Boorlijst	nummer												
	aardkun-												
	dige												
	eenheid												
		Begin-diepte	Einddiepte	beschrij- ving	naam aardkun- dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem- structuur	fenomenen	grens- duidelijk- heid	grensregel- matigheid	
	1	0	20	Vochtig	Ophoging	Z2s1	grijsbruin			gevekt	Abrupt	Recht	
	2	20	60	Vochtig	Ophoging	Z2s1	donkerbruin			gevekt	Abrupt	Recht	
	3	60	80	Vochtig	Verstoord	Z2s1	donkergeelbruin			gevekt	Abrupt	Recht	
	4	80	100	nat	Cg-horizont	Z2s1	lichtgeel						
Observaties:							Interpretaties: Opgebrachte grond op dekzanden, Formatie van Gent, Lid van Opgrimbie						

				Locatie: Merksplas Horst Projectcode: 2019A448 Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek		Beschrijver: Jeroen Wijnen Rapportnummer:						
Boornummer: 21 Datum: 25-2-2019 Type boor: Edelman Diameter: 7 cm Techniek: Manueel Boorgrid: 50 x 50 m X-coördinaat: 186588 Y-coördinaat: 228285 Z-Coördinaat: 27,5		Diepte grondwatertafel: Bovengrens roestvlekken: 30 cm Bovengrens reductiehorizont: Bodemclassificatie: Zhx Plan-/ tekeningnummer.: Fotonummer: DSCF3962.JPG										
Boorlijst	nummer											
	aardkun-											
	dige											
	eenheid											
		Begin-diepte	Einddiepte	beschrij- ving	naam aardkun- dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem- structuur	fenomenen	grens- duidelijk- heid	grensregel- matigheid
	1	0	30	Vochtig	A-horizont, bouwvoor	Z2s1	zwartbruin			wat houtskool	Abrupt	Recht
	2	30	40	Vochtig	BC-horizont	Z2s1	licht bruingroen			wat roestvlekken, humuinspoelin g	Abrupt	Recht
3	40	70	Vochtig	Cr-horizont	Z2s1	licht geel			wat roestvlekken			
Observaties:						Interpretaties: Natte zandbodem met onbepaalde profielontwikkeling in dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent						

			Locatie:		Merksplas Horst		Beschrijver:		Jeroen Wijnen				
			Projectcode:		2019A448		Rapportnummer:						
			Type booronderzoek:		Landschappelijk booronderzoek								
Boornummer: 22			Datum: 25-2-2019					Diepte grondwatertafel:					
Type boor: Edelman								Bovengrens roestvlekken:					
Diameter: 7 cm								Bovengrens reductiehorizont:					
Techniek: Manueel								Bodemclassificatie: OP					
Boorgrid: 50 x 50 m								Plan-/ tekeningnummer.:					
X-coördinaat: 186634								Fotonummer: DSCF3965.JPG					
Y-coördinaat: 228296													
Z-Coördinaat: 27,31													
Boorlijst	nummer	aardkun-	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-	naam aardkun-	textuur	kleur	kleur	bodem-	fenomenen	grens-	grensregel-
	eenheid	dige			ving	dige eenheid		(visueel)	(munsel)	structuur		duidelijk-	matigheid
	1		0	10	Vochtig	Ophoog	Z2s1	donkergrijsbruin			gevekt	Abrupt	Recht
	2		10	40	Vochtig	Ophoog	Z2s1	geel			brokken	Abrupt	Recht
						slootvulling							
	3		40	70	Vochtig	gevekt	Z2s1	donkergrijsbruin			gevekt	Abrupt	Recht
	4		70	80	Nat	waterbodem	Z2s1	zwartbruin				Abrupt	Recht
						Cr-horizont,							
	5		80	100	Nat	dekzand	Z2s1	licht geel					
Observaties:							Interpretaties: Opgebrachte grond op slootvulling op dekzanden, Formatie van Gent, Lid van Opgrimbie						