

				Locatie: 2x 150kV-kabels hun hoogspanningsposten te Kijkevorsel-Beerse				Beschrijver: J. Wijnen					
				Projectcode: 2018J135				Rapportnummer:					
				Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek									
Boornummer: 1				Diepte grondwatertafel:									
Datum: 23-10-2018				Bovengrens roestvlekken: 110									
Type boor: Edelman				Bovengrens reductiehorizont:									
Diameter: 7 cm				Bodemclassificatie: OT									
Techniek: Manueel				Plan-/ tekeningnummer.:									
Boorgrid:				Fotonummer: DSCF3559									
X-coördinaat: 177257,5477													
Y-coördinaat: 224749,4924													
Z-Coördinaat: 27,46													
Boorlijst	nummer												
	aardkun-	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun-	textuur	kleur	kleur (munsel)	bodem-	fenomenen	grens-	grensregel-	
	dige				dige eenheid		(visueel)		structuur		duidelijk-	matigheid	
	eenheid										heid		
	1	0	30	vochtig	opgehoogd, gevlekt	z2s1	brge				abrupt	recht	
	2	30	110	vochtig	verstoord, gevlekt	z2s1h1	dbgr			brokken	abrupt	recht	
	3	110	130	vochtig	Cg-horizont, vroeg-Pleistoceen	kz1	lblgr			wat roestvlekke n	abrupt	recht	
	4	130	150	vochtig	Cg-horizont, vroeg-Pleistoceen	z2s2	lblgr			kleibandjes, wat roestvlekke n			
Observaties:							Interpretaties: Diepe verstoring in Vroeg-Pleistoceen, Lid van Turnhout, Formatie van Weelde						

				Locatie: 2x 150kV-kabels hun hoogspanningsposten te Kijkevorsel-Beerse				Beschrijver: J. Wijnen					
				Projectcode: 2018J135				Rapportnummer:					
				Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek									
Boornummer: 2				Diepte grondwatertafel:									
Datum: 23-10-2018				Bovengrens roestvlekken: 30									
Type boor: Edelmann				Bovengrens reductiehorizont:									
Diameter: 7 cm				Bodemclassificatie: Zix									
Techniek: Manueel				Plan-/ tekeningnummer.:									
Boorgrid:				Fotonummer: DSCF3560									
X-coördinaat: 177287,2087													
Y-coördinaat: 224777,9175													
Z-Coördinaat: 27,55													
Boorlijst	nummer aardkundige eenheid	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkundige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem-structuur	fenomenen	grens-duidelijkheid	grensregel-matigheid	
	1	0	30	vochtig	A-horizont, bouwvoor	z2s1h1	dbrgr			gevekt	abrupt	recht	
	2	30	60	vochtig	Cg-horizont, dekzand	z2s2h1	ge			wat roestvlekken	abrupt	recht	
	3	60	80	vochtig	Cg-horizont, dekzand	z2s1	ge			wat roestvlekken			
Observaties:							Interpretaties: Natte zandbodem zonder profiel in dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent						

				Locatie: 2x 150kV-kabels hun hoogspanningsposten te Kijkevorsel-Beerse				Beschrijver: J. Wijnen				
				Projectcode: 2018J135				Rapportnummer:				
				Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek								
Boornummer: 3				Diepte grondwatertafel:								
Datum: 23-10-2018				Bovengrens roestvlekken: 60								
Type boor: Edelman				Bovengrens reductiehorizont:								
Diameter: 7 cm				Bodemclassificatie: Zdx								
Techniek: Manueel				Plan-/ tekeningnummer.:								
Boorgrid:				Fotonummer: DSCF3561								
X-coördinaat: 177316,8697												
Y-coördinaat: 224804,4889												
Z-Coördinaat: 27,55												
Boorlijst	nummer aardkun- dige eenheid											
	Begin-diepte		Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun- dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem- structuur	fenomenen	grens- duidelijk- heid	grensregel- matigheid
	1	0	30	vochtig	A-horizont, bouwvoor	z2s1h1				gevekt	abrupt	recht
	2	30	60	vochtig	verstoord, gevekt	z2s2				wat roestvlekk n	abrupt	recht
	3	60	80	vochtig	Cg-horizont	z2s2				wat roestvlekk n		
Observaties:						Interpretaties: Matig natte zandbodem zonder bepaald profiel. Diepe verstoring in dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent						

				Locatie: 2x 150kV-kabels hun hoogspanningsposten te Kijkevorsel-Beerse				Beschrijver: J. Wijnen							
				Projectcode: 2018J135				Rapportnummer:							
				Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek											
Boornummer: 4				Diepte grondwatertafel:											
Datum: 23-10-2018				Bovengrens roestvlekken: 65											
Type boor: Edelmann				Bovengrens reductiehorizont:											
Diameter: 7 cm				Bodemclassificatie: Zdx											
Techniek: Manueel				Plan-/ tekeningnummer.:											
Boorgrid:				Fotonummer: DSCF3562											
X-coördinaat: 177363,833															
Y-coördinaat: 224773,592															
Z-Coördinaat: 27,58															
Boorlijst	nummer aardkundige eenheid														
	Begin-diepte		Einddiepte		beschrij-ving	naam aardkun-dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)		bodem-structuur	feno-menen		grens-duidelijk-heid	grensregel-matigheid
	1	0	30	vochtig	A-horizont, bouwvoor	z2s2h1	dbrgr					abrupt		recht	
	2	30	40	vochtig	opgehoogd	z2s1	lge					abrupt		recht	
	3	40	50	vochtig	A-horizont, gevlekt	z2s1h1	dbrgr					abrupt		recht	
	4	50	65	vochtig	verstoord, gevlekt	z2s1	lge					abrupt		recht	
	5	65	80	vochtig	Cg-horizont, dekzand	z2s1	lge			wat roestvlekke n	abrupt	recht			
	6	80	110	vochtig	Cg-horizont, Vroeg-Pleistoceen	z2s2	lblgr			enkele roestvlekke n					
Observaties:							Interpretaties: Matig natte zandbodem zonder bepaald profiel. Diepe verstoring in dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent								

		Locatie: 2x 150kV-kabels hun hoogspanningsposten te Kijkevorsel-Beerse		Beschrijver: J. Wijnen									
		Projectcode: 2018J135		Rapportnummer:									
		Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek											
Boornummer: 5		Diepte grondwatertafel:											
Datum: 23-10-2018		Bovengrens roestvlekken:											
Type boor: Edelmann		Bovengrens reductiehorizont:											
Diameter: 7 cm		Bodemclassificatie: OT											
Techniek: Manueel		Plan-/ tekeningnummer.:											
Boorgrid:		Fotonummer: DSCF3563											
X-coördinaat: 177405,2348													
Y-coördinaat: 224745,1668													
Z-Coördinaat: 27,39													
Boorlijst	nummer aardkun-dige eenheid												
	Begin-diepte Einddiepte beschrij-ving naam aardkun-dige eenheid textuur kleur (visueel) kleur (munsel) bodem-structuur fenomenen grens-duidelijk-heid grensregel-matigheid												
Observaties:						Interpretaties: Diepe verstoring in dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent							

				Locatie: 2x 150kV-kabels hun hoogspanningsposten te Kijkevorsel-Beerse				Beschrijver: J. Wijnen					
				Projectcode: 2018J135				Rapportnummer:					
				Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek									
Boornummer: 6				Diepte grondwatertafel:									
Datum: 23-10-2018				Bovengrens roestvlekken:									
Type boor: Edelman				Bovengrens reductiehorizont:									
Diameter: 7 cm				Bodemclassificatie: OT									
Techniek: Manueel				Plan-/ tekeningnummer.:									
Boorgrid:				Fotonummer: DSCF3564									
X-coördinaat: 177452,816													
Y-coördinaat: 224728,4825													
Z-Coördinaat: 27,14													
Boorlijst	nummer												
	aardkun-	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun-	textuur	kleur	kleur (munsel)	bodem-	fenomenen	grens-	grensregel-	
	dige				dige eenheid		(visueel)		structuur		duidelijk-	matigheid	
	eenheid										heid		
	1	0	40	vochtig	A-horizont	z2s1h1	dgrbr				abrupt	recht	
									wat				
	2	40	150	vochtig	Slootdemping?	z2s1h1	dgrbr		baksteen		abrupt	recht	
	3	150	170	vochtig	gevekt	z2s1h1	dgrbr				abrupt	recht	
	4	170	180	vochtig	waterbodem	z2s1h2	zwbr				abrupt	recht	
	5	180	190	vochtig	C-horizont, dekzand	z2s1	wigr						
Observaties:							Interpretaties: Diepe afgraving met vulling (slootdemping?) in dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent						

				Locatie: 2x 150kV-kabels hun hoogspanningsposten te Kijkevorsel-Beerse				Beschrijver: J. Wijnen					
				Projectcode: 2018J135				Rapportnummer:					
				Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek									
Boornummer: 7				Diepte grondwatertafel:									
Datum: 23-10-2018				Bovengrens roestvlekken:									
Type boor: Edelmann				Bovengrens reductiehorizont:									
Diameter: 7 cm				Bodemclassificatie: OT									
Techniek: Manueel				Plan-/ tekeningnummer.:									
Boorgrid:				Fotonummer: DSCF3565									
X-coördinaat: 177493,5999													
Y-coördinaat: 224699,4394													
Z-Coördinaat: 27,2													
Boorlijst	nummer aardkundige eenheid	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkundige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem-structuur	fenomenen	grens-duidelijkheid	grensregel-matigheid	
	1	0	50	vochtig	A-horizont	z2s1h1	dbrgr			enkele baksteen, kg1	abrupt	recht	
	2	50	110	vochtig	slootdemping?	z2s1h1	dgrbr			enkele brokk	abrupt	recht	
	3	110	120	vochtig	C-horizont, dekzand, humuinspoelin g	z2s1h1	wigr						
Observaties:							Interpretaties: Diepe afgraving met vulling (slootdemping?) in dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent						

				Locatie: 2x 150kV-kabels hun hoogspanningsposten te Kijkevorsel-Beerse				Beschrijver: J. Wijnen						
				Projectcode: 2018J135				Rapportnummer:						
				Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek										
Boornummer: 8				Diepte grondwatertafel:										
Datum: 23-10-2018				Bovengrens roestvlekken: 100										
Type boor: Edelmann				Bovengrens reductiehorizont:										
Diameter: 7 cm				Bodemclassificatie: OT										
Techniek: Manueel				Plan-/ tekeningnummer.:										
Boorgrid:				Fotonummer: DSCF3566										
X-coördinaat: 177536,5466														
Y-coördinaat: 224673,795														
Z-Coördinaat: 27,36														
Boorlijst	nummer aardkun-dige eenheid													
	Begin-diepte		Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun-dige eenheid	textuur	lge	kleur (munsel)		bodem-structuur	fenomenen	grens-duidelijk-heid		grensregel-matigheid
	1	0	60	vochtig	A-horizont	z2s1h1	dgrbr				baksteen fragmenten	abrupt		recht
	2	60	80	vochtig	verstoord	z2s1	lge				brokken	abrupt		recht
	3	80	100	vochtig	verstoord	z2s1h2	dgrbr				brokken	abrupt		recht
	4	100	120	vochtig	Cg-horizont	z2s1	lge				wat roestvlekken			
Observaties:							Interpretaties: Diepe verstoring in dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent							

				Locatie: 2x 150kV-kabels hun hoogspanningsposten te Kijkevorsel-Beerse				Beschrijver: J. Wijnen					
				Projectcode: 2018J135				Rapportnummer:					
				Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek									
Boornummer: 9				Diepte grondwatertafel:									
Datum: 23-10-2018				Bovengrens roestvlekken: 50									
Type boor: Edelmann				Bovengrens reductiehorizont:									
Diameter: 7 cm				Bodemclassificatie: OT									
Techniek: Manueel				Plan-/ tekeningnummer.:									
Boorgrid:				Fotonummer: DSCF3567									
X-coördinaat: 177581,3471													
Y-coördinaat: 224650,9313													
Z-Coördinaat: 27,51													
Boorlijst	nummer aardkun- dige eenheid												
	Begin-diepte		Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun- dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem- structuur	feno-menen	grens- duidelijk- heid	grensregel- matigheid	
	1	0	50	vochtig	A-horizont	z2s1h1	dbrgr			baksteens fragemente n	abrupt	recht	
	2	50	80	vochtig	verstoord, gevekt	z2s2	lge			wat roestvlekke n	abrupt	recht	
	3	80	90	vochtig	Cg-horizont, dekzand	z2s1	or			meerdere roestvlekke n			
Observaties:						Interpretaties: Diepe verstoring in dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent							

				Locatie: 2x 150kV-kabels hun hoogspanningsposten te Kijkevorsel-Beerse				Beschrijver: J. Wijnen					
				Projectcode: 2018J135				Rapportnummer:					
				Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek									
Boornummer: 10				Diepte grondwatertafel:									
Datum: 23-10-2018				Bovengrens roestvlekken: 110									
Type boor: Edelmann				Bovengrens reductiehorizont:									
Diameter: 7 cm				Bodemclassificatie: OT									
Techniek: Manueel				Plan-/ tekeningnummer.:									
Boorgrid:				Fotonummer: DSCF3568									
X-coördinaat: 177626,1476													
Y-coördinaat: 224629,6125													
Z-Coördinaat: 27,49													
Boorlijst	nummer												
	aardkun-	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun-	textuur	kleur	kleur (munsel)	bodem-	fenomenen	grens-	grensregel-	
	dige				dige eenheid		(visueel)		structuur		duidelijk-	matigheid	
	eenheid										heid		
	1	0	40	vochtig	A-horizont	Z2s1h1	dgrbr				abrupt	recht	
	2	40	90	vochtig	verstoord	Z2s1h1	dgrbr				abrupt	recht	
	3	90	110	vochtig	verstoord	z2s1	gebr				abrupt	recht	
										wat			
	4	110	120	vochtig	Cg-horizont, dekzand	lz3	lgr			roestvlekke	abrupt	recht	
										n			
									enkele				
5	120	130	vochtig	Cg-horizont, dekzand	z2s1	lge			roestvlekke				
									n				
Observaties:							Interpretaties: Diepe verstoring in dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent						

				Locatie: 2x 150kV-kabels hun hoogspanningsposten te Kijkevorsel-Beerse				Beschrijver: J. Wijnen					
				Projectcode: 2018J135				Rapportnummer:					
				Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek									
Boornummer: 11				Diepte grondwatertafel:									
Datum: 23-10-2018				Bovengrens roestvlekken: 70									
Type boor: Edelmann				Bovengrens reductiehorizont:									
Diameter: 7 cm				Bodemclassificatie: Zdx									
Techniek: Manueel				Plan-/ tekeningnummer.:									
Boorgrid:				Fotonummer: DSCF3569									
X-coördinaat: 177675,8916													
Y-coördinaat: 224597,4797													
Z-Coördinaat: 27,82													
Boorlijst	nummer												
	aardkun-	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun-	textuur	kleur	kleur (munsel)	bodem-	fenomenen	grens-	grensregel-	
	dige				dige eenheid		(visueel)		structuur		duidelijk-	matigheid	
	eenheid										heid		
	1	0	40	vochtig	A-horizont, bou	z2s2h1	dbrgr				abrupt	recht	
	2	40	70	vochtig	verstoord,	z2s2h1	dgrbr				abrupt	recht	
					gevekt					wat			
	3	70	90	vochtig	Cg-horizont	z2s2	lgr			roestvlekke	abrupt	recht	
	4	90	100	vochtig	Cg-horizont	z2s1	lge			n			
										wat roestvlekken			
Observaties:				Interpretaties: Matig natte zandbodem zonder profiel met diepe verstering in dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent									

				Locatie: 2x 150kV-kabels hun hoogspanningsposten te Kijkevorsel-Beerse				Beschrijver: J. Wijnen					
				Projectcode: 2018J135				Rapportnummer:					
				Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek									
Boornummer: 12				Diepte grondwatertafel:									
Datum: 23-10-2018				Bovengrens roestvlekken: 40									
Type boor: Edelmann				Bovengrens reductiehorizont:									
Diameter: 7 cm				Bodemclassificatie: Zdx									
Techniek: Manueel				Plan-/ tekeningnummer.:									
Boorgrid:				Fotonummer: DSCF3570									
X-coördinaat: 177730,5791													
Y-coördinaat: 224606,4398													
Z-Coördinaat: 27,77													
Boorlijst	nummer aardkundige eenheid	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkundige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem-structuur	fenomenen	grens-duidelijkheid	grensregel-matigheid	
	1	0	40	vochtig	A-horioznt, bouwvoor	z21h1	dbrgr		wat roestvlekken		abrupt	recht	
	2	40	50	vochtig	verstoord	z2s2	lge				abrupt	recht	
	3	50	70	vochtig	Cg-horizont, dekzand	z2s2	lge		wat roestvlekken				
Observaties:							Interpretaties: Matig natte zandbodem zonder profiel met ondiepe verstoring in dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent						

				Locatie: 2x 150kV-kabels hun hoogspanningsposten te Kijkevorsel-Beerse				Beschrijver: J. Wijnen						
				Projectcode: 2018J135				Rapportnummer:						
				Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek										
Boornummer: 13				Diepte grondwatertafel:										
Datum: 23-10-2018				Bovengrens roestvlekken: 80										
Type boor: Edelmann				Bovengrens reductiehorizont:										
Diameter: 7 cm				Bodemclassificatie: OT										
Techniek: Manueel				Plan-/ tekeningnummer.:										
Boorgrid:				Fotonummer: DSCF3572										
X-coördinaat: 177779,3962														
Y-coördinaat: 224616,9447														
Z-Coördinaat: 27,87														
Boorlijst	nummer aardkun-dige eenheid													
	Begin-diepte		Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun-dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)		bodem-structuur	fenomenen	grens-duidelijk-heid		grensregel-matigheid
	1	0	40	vochtig	A-horizont, bouwvoor	zs1h1	dbrgr				brokken en	abrupt		recht
	2	40	60	vochtig	verstoord	zs1h1	dgrbr				gevekt	abrupt		recht
	3	60	80	vochtig	verstoord	z2s2	lge				gevekt	abrupt		recht
	4	80	90	vochtig	Cg-horizont	lz3	lgr				wat roestvlekke n	abrupt		recht
	5	90	100	vochtig	Cg-horizont	z2s1	orbr				wat roestvlekke n			
Observaties:							Interpretaties: Diepe verstoring in dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent							

				Locatie: 2x 150kV-kabels hun hoogspanningsposten te Kijkevorsel-Beerse				Beschrijver: J. Wijnen					
				Projectcode: 2018J135				Rapportnummer:					
				Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek									
Boornummer: 14				Diepte grondwatertafel:									
Datum: 23-10-2018				Bovengrens roestvlekken: 40									
Type boor: Edelmann				Bovengrens reductiehorizont:									
Diameter: 7 cm				Bodemclassificatie: Zdx									
Techniek: Manueel				Plan-/ tekeningnummer.:									
Boorgrid:				Fotonummer: DSCF3573									
X-coördinaat: 177828,8312													
Y-coördinaat: 224627,1407													
Z-Coördinaat: 28,15													
Boorlijst	nummer												
	aardkun-	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun-	textuur	kleur	kleur (munsel)	bodem-	feno-menen	grens-	grensregel-	
	dige				dige eenheid		(visueel)		structuur		duidelijk-	matigheid	
	eenheid										heid		
	1	0	20	vochtig	A-horizont, bou	z2s1h1	dgrbr				abrupt	recht	
	2	20	40	vochtig	verstroord,	z2s1	lge				abrupt	recht	
					gevekt					wat			
	3	40	70	vochtig	Cg-horizont,	z2s2	lge			roestvlekke			
				dekzand					n				
Observaties:				Interpretaties:				Matig natte zandbodem zonder profiel met ondiepe verstoring in dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent					

		Locatie: 2x 150kV-kabels hun hoogspanningsposten te Kijkevorsel-Beerse		Beschrijver: J. Wijnen								
		Projectcode: 2018J135		Rapportnummer:								
		Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek										
Boornummer: 15		Diepte grondwatertafel:										
Datum: 23-10-2018		Bovengrens roestvlekken:										
Type boor: Edelmann		Bovengrens reductiehorizont:										
Diameter: 7 cm		Bodemclassificatie: Zcx										
Techniek: Manueel		Plan-/ tekeningnummer.:										
Boorgrid:		Fotonummer: DSCF3574										
X-coördinaat: 177877,9573												
Y-coördinaat: 224637,0277												
Z-Coördinaat: 27,91												
Boorlijst	nummer											
	aardkun-	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun-	textuur	kleur	kleur (munsel)	bodem-	fenomenen	grens-	grensregel-
	dige				dige eenheid		(visueel)		structuur		duidelijk-	matigheid
	eenheid										heid	
	1	0	50	vochtig	A-horizont	z2s2h1	dbrgr				abrupt	recht
	2	50	60	vochtig	verstoord, gevlekt	z2s1h1	dgrbr				abrupt	recht
	3	60	70	vochtig	C-horizont, dekzand	z2s1	z2s1			gestuit door puin in wand		
Observaties:							Interpretaties: Matig droge zandbodem zonder profiel met ondiepe verstering in dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent					

		Locatie: 2x 150kV-kabels hun hoogspanningsposten te Kijkevorsel-Beerse		Beschrijver: J. Wijnen								
		Projectcode: 2018J135		Rapportnummer:								
		Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek										
Boornummer: 16		Diepte grondwatertafel:										
Datum: 23-10-2018		Bovengrens roestvlekken: 20										
Type boor: Edelmann		Bovengrens reductiehorizont:										
Diameter: 7 cm		Bodemclassificatie: Zix										
Techniek: Manueel		Plan-/ tekeningnummer.:										
Boorgrid:		Fotonummer: DSCF3578										
X-coördinaat: 177763,9477												
Y-coördinaat: 224573,9981												
Z-Coördinaat: 27,82												
Boorlijst	nummer											
	aardkun-	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun-	textuur	kleur	kleur (munsel)	bodem-	fenomenen	grens-	grensregel-
	dige				dige eenheid		(visueel)		structuur		duidelijk-	matigheid
	eenheid										heid	
	1	0	20	vochtig	A-horizont, bou	z2s1h1	dgrbr				abrupt	recht
	2	20	30	vochtig	verstoord,	z2s2	lge			wat	abrupt	recht
					gevekt					roestvlekke		
	3	30	70	vochtig	Cg-horizont	z2s2	lge			wat		
										roestvlekke		
										n		
Observaties:						Interpretaties: Natte zandbodem zonder profiel met ondiepe verstoring in dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent						

				Locatie: 2x 150kV-kabels hun hoogspanningsposten te Kijkevorsel-Beerse				Beschrijver: J. Wijnen					
				Projectcode: 2018J135				Rapportnummer:					
				Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek									
Boornummer: 17				Diepte grondwatertafel:									
Datum: 23-10-2018				Bovengrens roestvlekken: 30 cm									
Type boor: Edelman				Bovengrens reductiehorizont:									
Diameter: 7 cm				Bodemclassificatie: Zix									
Techniek: Manueel				Plan-/ tekeningnummer.:									
Boorgrid:				Fotonummer: DSCF3577									
X-coördinaat: 177812,4559													
Y-coördinaat: 224584,503													
Z-Coördinaat: 28,02													
Boorlijst	nummer aardkun-dige eenheid	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun-dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem-structuur	fenomenen	grens-duidelijk-heid	grensregel-matigheid	
	1	0	20	vochtig	A-horizont, bouwvoor	z2s1h1	dgrbr				abrupt	recht	
	2	20	30	vochtig	verstoord, gevlekt	z2s2	lge				abrupt	recht	
	3	30	40	vochtig	Cg-horizont, dekzand	z2s2	lge			wat roestvlekke n	abrupt	recht	
	4	40	70	vochtig	Cg-horizont, dekzand	lz3	lgr			wat roestvlekke n			
Observaties:							Interpretaties: Natte zandbodem zonder profiel met ondiepe verstoring in dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent						

		Locatie: 2x 150kV-kabels hun hoogspanningsposten te Kijkevorsel-Beerse		Beschrijver: J. Wijnen									
		Projectcode: 2018J135		Rapportnummer:									
		Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek											
Boornummer: 18		Diepte grondwatertafel:											
Datum: 23-10-2018		Bovengrens roestvlekken:											
Type boor: Edelman		Bovengrens reductiehorizont:											
Diameter: 7 cm		Bodemclassificatie: OT											
Techniek: Manueel		Plan-/ tekeningnummer.:											
Boorgrid:		Fotonummer: DSCF3575											
X-coördinaat: 177861,8909													
Y-coördinaat: 224594,081													
Z-Coördinaat: 27,77													
Boorlijst	nummer aardkundingeenheid	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkundingeenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem-structuur	fenomenen	grens-duidelijkheid	grensregel-matigheid	
	1	0	50	vochtig	A-horizont	z2s1h1	dbrgr				abrupt	recht	
										glas en baksteenfragmenten			
	2	50	130	vochtig	verstoord	lz3h1	gr						
Observaties:							Interpretaties: Diepe verstoring						

		Locatie: 2x 150kV-kabels hun hoogspanningsposten te Kijkevorsel-Beerse		Beschrijver: J. Wijnen								
		Projectcode: 2018J135		Rapportnummer:								
		Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek										
Boornummer: 19		Diepte grondwatertafel:										
Datum: 23-10-2018		Bovengrens roestvlekken:										
Type boor: Edelmann		Bovengrens reductiehorizont:										
Diameter: 7 cm		Bodemclassificatie: OT										
Techniek: Manueel		Plan-/ tekeningnummer.:										
Boorgrid:		Fotonummer: DSCF3576										
X-coördinaat: 177845,8245												
Y-coördinaat: 224551,7523												
Z-Coördinaat: 27,81												
Boorlijst	nummer											
	aardkun-	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun-	textuur	kleur	kleur (munsel)	bodem-	feno-menen	grens-	grensregel-
	dige				dige eenheid		(visueel)		structuur		duidelijk-	matigheid
	eenheid										heid	
	1	0	30	vochtig	A-horizont, bou	z2s1h1	dgrbr				abrupt	recht
										boring		
										gestuit op		
	2	30	50	vochtig	verstoord	z2s1h1	dgrbr			puinlaag,		
										baksteen		
Observaties:							Interpretaties: Verstoring, boring gestuit					

				Locatie: 2x 150kV-kabels hun hoogspanningsposten te Kijkevorsel-Beerse				Beschrijver: J. Wijnen				
				Projectcode: 2018J135				Rapportnummer:				
				Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek								
Boornummer:20				Diepte grondwatertafel:								
Datum:23-10-2018				Bovengrens roestvlekken:				70				
Type boor:Edelmann				Bovengrens reductiehorizont:								
Diameter:7 cm				Bodemclassificatie:				Zdx				
Techniek:Manueel				Plan-/ tekeningnummer.:								
Boorgrid:				Fotonummer:				DSCF3582				
X-coördinaat:178035,6087												
Y-coördinaat:224350,6135												
Z-Coördinaat:28,08												
Boorlijst	nummer											
	aardkun-	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun-	textuur	kleur	kleur (munsel)	bodem-	fenomenen	grens-	grensregel-
	dige				dige eenheid		(visueel)		structuur		duidelijk-	matigheid
	eenheid										heid	
	1	0	50	vochtig	A-horizont	z2s1h1	dgrbr			puin	abrupt	recht
					verstoord,							
	2	50	70	vochtig	gevekt	z2s1h1	dgrbr				abrupt	recht
	3	70	80	vochtig	Cg-horizont,	z2s2	lge			wat		
					dekzand					roestvlekke		
									n			
Observaties:							Interpretaties:Diepe verstoring in matig droge zandbodem in dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent					

				Locatie: 2x 150kV-kabels hun hoogspanningsposten te Kijkevorsel-Beerse				Beschrijver: J. Wijnen					
				Projectcode: 2018J135				Rapportnummer:					
				Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek									
Boornummer: 21				Diepte grondwatertafel:									
Datum: 18-4-2019				Bovengrens roestvlekken:									
Type boor: Edelmann				Bovengrens reductiehorizont:									
Diameter: 7 cm				Bodemclassificatie: OT									
Techniek: Manueel				Plan-/ tekeningnummer.:									
Boorgrid:				Fotonummer: DSCF3581									
X-coördinaat: 178058,0089													
Y-coördinaat: 224330,685													
Z-Coördinaat: 27,85													
Boorlijst	nummer												
	aardkun-	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun-	textuur	kleur	kleur (munsel)	bodem-	fenomenen	grens-	grensregel-	
	dige				dige eenheid		(visueel)		structuur		duidelijk-	matigheid	
	eenheid										heid		
	1	0	10	droog	bouwvoor	z2sh1	dgrbr			gevekt	abrupt	recht	
	2	10	25	vochtig	verstoord	lz3h1	dbr			brokken	abrupt	recht	
	3	25	50	vochtig	verstoord	z2s1h1gd2	dgrbr			gevekt	abrupt	recht	
	4	50	80	vochtig	verstoord	z2sh1	lge			brokken en gevekt	abrupt	recht	
	5	80	100	vochtig	Cg-horizont, dekzand	z2s1	lge			matig roestig			
Observaties:							Interpretaties: Diepe verstoring in matig droge zandbodem in dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent						

			Locatie: 2x 150kV-kabels hun hoogspanningsposten te Kijkevorsel-Beerse			Beschrijver: J. Wijnen							
			Projectcode: 2018J135			Rapportnummer:							
			Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek										
Boornummer: 22			Diepte grondwatertafel:										
Datum: 18-4-2019			Bovengrens roestvlekken:										
Type boor: Edelman			Bovengrens reductiehorizont:										
Diameter: 7 cm			Bodemclassificatie: OT										
Techniek: Manueel			Plan-/ tekeningnummer.:										
Boorgrid:			Fotonummer: DSCF3580										
X-coördinaat: 178084,4258													
Y-coördinaat: 224288,0473													
Z-Coördinaat: 28,24													
Boorlijst	nummer aardkundige eenheid	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkundige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem-structuur	fenomenen	grens-duidelijkheid	grensregel-matigheid	
	1	0	20	droog	verstoord	z2s1h1	dgrbr			gevekt	abrupt	recht	
	2	20	90	vochtig	verstoord	z2sh1	lge			brokken en gevekt	abrupt	recht	
										matig roestig, enkel grindkorreltje			
	3	90	120	vochtig	Cg-horizont, verspoeld dekzand	z2s1	lge						
Observaties:						Interpretaties: Diepe verstoring in matig droge zandbodem in dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent							

				Locatie: 2x 150kV-kabels hun hoogspanningsposten te Kijkevorsel-Beerse				Beschrijver: J. Wijnen						
				Projectcode: 2018J135				Rapportnummer:						
				Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek										
Boornummer: 23				Diepte grondwatertafel:										
Datum: 23-10-2018				Bovengrens roestvlekken: 60 cm										
Type boor: Edelmann				Bovengrens reductiehorizont:										
Diameter: 7 cm				Bodemclassificatie: Zdx										
Techniek: Manueel				Plan-/ tekeningnummer.:										
Boorgrid:				Fotonummer: DSCF3579										
X-coördinaat: 178110,7267														
Y-coördinaat: 224245,7958														
Z-Coördinaat: 28,39														
Boorlijst	nummer aardkundingeeenheid													
	Begin-diepte		Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkundingeeenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)		bodem-structuur	fenomenen	grens-duidelijkheid		grensregel-matigheid
	1	0	40	vochtig	A-horizont	z2s1h1	dgrbr				enkele baksteenspi kkers	abrupt		recht
	2	40	60	vochtig	verstoord, brokken	z2s1h1	dgrbr				wat baksteenfra gementen	abrupt		recht
	3	60	70	vochtig	verstoord, gevlekt	z2s1h1	brge				wat roestvlekke n	abrupt		recht
	4	70	90	vochtig	C-horizont, dekzand	z2s1	wige							
Observaties:							Interpretaties: Diepe verstoring in dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent							

				Locatie: 2x 150kV-kabels hun hoogspanningsposten te Kijkevorsel-Beerse				Beschrijver: J. Wijnen						
				Projectcode: 2018J135				Rapportnummer:						
				Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek										
Boornummer: 24				Diepte grondwatertafel:										
Datum: 23-10-2018				Bovengrens roestvlekken:										
Type boor: Edelmann				Bovengrens reductiehorizont:										
Diameter: 7 cm				Bodemclassificatie: OP										
Techniek: Manueel				Plan-/ tekeningnummer.:										
Boorgrid:				Fotonummer: DSCF3584										
X-coördinaat: 179343,5514														
Y-coördinaat: 224087,2561														
Z-Coördinaat: 30,29														
Boorlijst	nummer aardkun- dige eenheid													
	Begin-diepte		Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun- dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)		bodem- structuur	feno-menen	grens- duidelijk- heid		grensregel- matigheid
	1	0	30	vochtig	A-horizont, bouwvoor	z2s1h1	dbrgr					abrupt		recht
											bloempot, met fragemente n aardwerk			
	2	30	80	vochtig	opgehood	z2s1	ge					abrupt		recht
	3	80	100	vochtig	opgehoogd	z2s1h3	zwbr					abrupt		recht
	4	100	110	vochtig	opgehoogd	z2s1h1	gebr				boring gestuit			
Observaties:							Interpretaties: Opgebrachte grond, boring gestuit							

			Locatie: 2x 150kV-kabels hun hoogspanningsposten te Kijkevorsel-Beerse			Beschrijver: J. Wijnen						
			Projectcode: 2018J135			Rapportnummer:						
			Type booronderzoek:			Landschappelijk booronderzoek						
Boornummer: 25						Diepte grondwatertafel:						
Datum: 23-10-2018						Bovengrens roestvlekken:						
Type boor: Edelman						Bovengrens reductiehorizont:						
Diameter: 7 cm						Bodemclassificatie: Zbg						
Techniek: Manueel						Plan-/ tekeningnummer.:						
Boorgrid:						Fotonummer: DSCF3585						
X-coördinaat: 179365,353												
Y-coördinaat: 224066,8642												
Z-Coördinaat: 30,39												
Boorlijst	nummer											
	aardkun-	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun-	textuur	kleur	kleur (munsel)	bodem-	fenomenen	grens-	grensregel-
	dige				dige eenheid		(visueel)		structuur		duidelijk-	matigheid
	eenheid											
	1	0	60	vochtig	verstoord, gevle	z2s1h1	dbgr				abrupt	recht
	2	60	70	vochtig	Bh-hotizont	z2s1h1	zwbr				abrupt	recht
	3	70	90	vochtig	Bh-horizont	z2s1h1	dbr				abrupt	recht
	4	90	120	vochtig	BC-horizont, dekzand	z2s1h1	brge					
Observaties:						Interpretaties: Droge zandbodem met een rest van een podzolbodem met een duidelijk humeuze B horizont) in dekzand						

				Locatie: 2x 150kV-kabels hun hoogspanningsposten te Kijkevorsel-Beerse				Beschrijver: J. Wijnen						
				Projectcode: 2018J135				Rapportnummer:						
				Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek										
Boornummer: 26				Diepte grondwatertafel:										
Datum: 18-4-2019				Bovengrens roestvlekken:										
Type boor: Edelmann				Bovengrens reductiehorizont:										
Diameter: 7 cm				Bodemclassificatie: OB										
Techniek: Manueel				Plan-/ tekeningnummer.:										
Boorgrid:				Fotonummer: DSF3586										
X-coördinaat: 179357,8798														
Y-coördinaat: 224112,9971														
Z-Coördinaat: 30,93														
Boorlijst	nummer aardkun-dige eenheid													
	Begin-diepte		Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun-dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)		bodem-structuur	fenomenen	grens-duidelijk-heid		grensregel-matigheid
	1	0	110	vochtig	verstoord	z2s1h1	dgrbr				veel recente houtresten	abrupt		recht
	2	110	130	nat		z2s1h1	br				enkele baksteen-spikkel			
Observaties:						Interpretaties: verstoorde grond, gestuit op 130 cm vanwege grondwater								

		Locatie: 2x 150kV-kabels hun hoogspanningsposten te Kijkevorsel-Beerse		Beschrijver: J. Wijnen											
		Projectcode: 2018J135		Rapportnummer:											
		Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek													
Boornummer: 27		Diepte grondwatertafel:													
Datum: 18-4-2019		Bovengrens roestvlekken:													
Type boor: Edelmann		Bovengrens reductiehorizont:													
Diameter: 7 cm		Bodemclassificatie: OB													
Techniek: Manueel		Plan-/ tekeningnummer.:													
Boorgrid:		Fotonummer: DSCF3583													
X-coördinaat: 179380,8208															
Y-coördinaat: 224089,4382															
Z-Coördinaat: 30,86															
Boorlijst	nummer aardkun-dige eenheid														
	Begin-diepte		Einddiepte		beschrij-ving	naam aardkun-dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)		bodem-structuur	fenomenen		grens-duidelijk-heid	grensregel-matigheid
	1	0	30	droog	bouwvoor	z2s1h1	dgrbr				wat baksteen en plastic	abrupt		recht	
											wat plastic, baksteen, glas, resten huisvuil, boring gestuit				
	2	30	100	vochtig	opgebracht	z2s1h1	dgrbr								
Observaties:							Interpretaties: opgebracht, boring gestuit in huisvuil								

				Locatie: 2x 150kV-kabels hun hoogspanningsposten te Kijkevorsel-Beerse				Beschrijver: J. Wijnen					
				Projectcode: 2018J135				Rapportnummer:					
				Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek									
Boornummer: 28				Diepte grondwatertafel:									
Datum: 25-10-2018				Bovengrens roestvlekken:									
Type boor: Edelmann				Bovengrens reductiehorizont:									
Diameter: 7 cm				Bodemclassificatie: Zbx									
Techniek: Manueel				Plan-/ tekeningnummer.:									
Boorgrid:				Fotonummer: DSCF3641									
X-coördinaat: 180499,3655													
Y-coördinaat: 223794,0639													
Z-Coördinaat: 28,93													
Boorlijst	nummer												
	aardkun-	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun-	textuur	kleur	kleur (munsel)	bodem-	fenomenen	grens-	grensregel-	
	dige				dige eenheid		(visueel)		structuur		duidelijk-	matigheid	
	eenheid										heid		
	1	0	20	vochtig	A-horizont,	z2s1h1	br			gevekt	abrupt	recht	
	2	20	30	vochtig	bouwvoor	z2s1	lge			brokken	abrupt	recht	
					verstoord								
	3	30	50	vochtig	C-horizont,	z2s1	lge				abrupt	recht	
					dekzand								
	4	50	70	vochtig	C-horizont,	z2s2	lge						
				dekzand									
Observaties:							Interpretaties: Droge zandbodem zonder profielontwikkeling met ondiepe verstoring in dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent						

		Locatie: 2x 150kV-kabels hun hoogspanningsposten te Kijkevorsel-Beerse		Beschrijver: J. Wijnen								
		Projectcode: 2018J135		Rapportnummer:								
		Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek										
Boornummer: 29		Diepte grondwatertafel:										
Datum: 25-10-2018		Bovengrens roestvlekken:										
Type boor: Edelmann		Bovengrens reductiehorizont:										
Diameter: 7 cm		Bodemclassificatie: Zbx										
Techniek: Manueel		Plan-/ tekeningnummer.:										
Boorgrid:		Fotonummer: DSCF3640										
X-coördinaat: 180544,475												
Y-coördinaat: 223782,1686												
Z-Coördinaat: 29,09												
Boorlijst	nummer											
	aardkun-											
	dige											
	eenheid											
		Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun- dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem- structuur	feno-menen	grens- duidelijk- heid	grensregel- matigheid
	1	0	30	vochtig	A-horizont, bou	z2s1h1	br				abrupt	recht
	2	30	50	vochtig	verstoord, gevekt	z2s1	lge				abrupt	recht
	3	50	70	vochtig	C-horizont, dekzand	z2s1	lge					
Observaties:						Interpretaties: Droge zandbodem zonder profielontwikkeling met ondiepe verstoring in dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent						

				Locatie: 2x 150kV-kabels hun hoogspanningsposten te Kijkevorsel-Beerse				Beschrijver: J. Wijnen					
				Projectcode: 2018J135				Rapportnummer:					
				Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek									
Boornummer: 30				Diepte grondwatertafel:									
Datum: 25-10-2018				Bovengrens roestvlekken:									
Type boor: Edelmann				Bovengrens reductiehorizont:									
Diameter: 7 cm				Bodemclassificatie: Zbg									
Techniek: Manueel				Plan-/ tekeningnummer.:									
Boorgrid:				Fotonummer: DSCF3639									
X-coördinaat: 180515,5091													
Y-coördinaat: 223760,1546													
Z-Coördinaat: 29,3													
Boorlijst	nummer												
	aardkun-	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun-	textuur	kleur	kleur (munsel)	bodem-	fenomenen	grens-	grensregel-	
	dige				dige eenheid		(visueel)		structuur		duidelijk-	matigheid	
	eenheid										heid		
	1	0	30	vochtig	A-horizont, bou	z2s1h1	dgrbr				abrupt	recht	
	2	30	40	vochtig	verstoord	z2s1h1	dgrbr			brokken,	abrupt	recht	
	3	40	60	vochtig	BC-horizont	z2s1	lge			gevekt	abrupt	recht	
	4	60	70	vochtig	C-horizont,	z2s1	lge						
Observaties:							Interpretaties: Droge zandbodem met een rest van een podzolbodem (met oorspronkelijk een duidelijk humeuze B horizont) in dekzand						

				Locatie: 2x 150kV-kabels hun hoogspanningsposten te Kijkevorsel-Beerse				Beschrijver: J. Wijnen					
				Projectcode: 2018J135				Rapportnummer:					
				Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek									
Boornummer: 31				Diepte grondwatertafel:									
Datum: 25-10-2018				Bovengrens roestvlekken:									
Type boor: Edelmann				Bovengrens reductiehorizont:									
Diameter: 7 cm				Bodemclassificatie: Zbx									
Techniek: Manueel				Plan-/ tekeningnummer.:									
Boorgrid:				Fotonummer: DSCF3638									
X-coördinaat: 180559,6917													
Y-coördinaat: 223750,1131													
Z-Coördinaat: 29,42													
Boorlijst	nummer												
	aardkun-	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun-	textuur	kleur	kleur (munsel)	bodem-	fenomenen	grens-	grensregel-	
	dige				dige eenheid		(visueel)		structuur		duidelijk-	matigheid	
	eenheid										heid		
	1	0	30	vochtig	A-horizont, bou	z2s1h1	dgrbr				abrupt	recht	
	2	30	40	vochtig	verstoord,	z2s1h1	orbr				abrupt	recht	
	3	40	60	vochtig	gevekt	z2s1	lge				abrupt	recht	
	4	60	80	vochtig	verstoord,	z2s1	lge						
					gevekt								
					C-horizont,								
				dekzand									
Observaties:				Interpretaties:				Droge zandbodem zonder profielontwikkeling met ondiepe verstoring in dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent					

				Locatie: 2x 150kV-kabels hun hoogspanningsposten te Kijkevorsel-Beerse				Beschrijver: J. Wijnen					
				Projectcode: 2018J135				Rapportnummer:					
				Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek									
Boornummer: 32				Diepte grondwatertafel:									
Datum: 25-10-2018				Bovengrens roestvlekken: 50 cm									
Type boor: Edelmann				Bovengrens reductiehorizont:									
Diameter: 7 cm				Bodemclassificatie: Zdx									
Techniek: Manueel				Plan-/ tekeningnummer.:									
Boorgrid:				Fotonummer: DSCF3637									
X-coördinaat: 180569,5015													
Y-coördinaat: 223719,6024													
Z-Coördinaat: 29,63													
Boorlijst	nummer aardkundige eenheid	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkundige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem-structuur	fenomenen	grens-duidelijkheid	grensregelmatigheid	
	1	0	30	vochtig	A-horizont, bouwvoor	z2s1h1	dgrbr				abrupt	recht	
	2	30	40	vochtig	verstoord, gevlekt	z2s1	lge				abrupt	recht	
	3	40	50	vochtig	C-horizont, dekzand	z2s1	lge				abrupt	recht	
	4	50	70	vochtig	Cg-horizont, dekzand	z2s1	lge			wat roestvlekken			
Observaties:							Interpretaties: Natte zandbodem zonder profielontwikkeling met ondiepe verstoring in dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent						

				Locatie: 2x 150kV-kabels hun hoogspanningsposten te Kijkevorsel-Beerse				Beschrijver: J. Wijnen							
				Projectcode: 2018J135				Rapportnummer:							
				Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek											
Boornummer: 33				Diepte grondwatertafel:											
Datum: 25-10-2018				Bovengrens roestvlekken: 30											
Type boor: Edelmann				Bovengrens reductiehorizont:											
Diameter: 7 cm				Bodemclassificatie: Zix											
Techniek: Manueel				Plan-/ tekeningnummer.:											
Boorgrid:				Fotonummer: DSCF3636											
X-coördinaat: 180583,212															
Y-coördinaat: 223671,1715															
Z-Coördinaat: 29,54															
Boorlijst	nummer aardkundingeenheid														
	Begin-diepte		Einddiepte		beschrij-ving	naam aardkundingeenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)		bodem-structuur	fenomenen		grens-duidelijkheid	grensregel-matigheid
	1	0	30	vochtig	A-horizont, bouwvoor	z2s1h1	dgrbr				wat roestvlekken	abrupt		recht	
	2	30	70	vochtig	Cg-horizont, dekzand	z2s1	lge					abrupt		recht	
Observaties:							Interpretaties: Natte zandbodem zonder profielontwikkeling in dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent								

				Locatie: 2x 150kV-kabels hun hoogspanningsposten te Kijkevorsel-Beerse				Beschrijver: J. Wijnen					
				Projectcode: 2018J135				Rapportnummer:					
				Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek									
Boornummer: 34				Diepte grondwatertafel:									
Datum: 25-10-2018				Bovengrens roestvlekken: 30									
Type boor: Edelmann				Bovengrens reductiehorizont:									
Diameter: 7 cm				Bodemclassificatie: Zig									
Techniek: Manueel				Plan-/ tekeningnummer.:									
Boorgrid:				Fotonummer: DSCF3635									
X-coördinaat: 180596,2659													
Y-coördinaat: 223623,2814													
Z-Coördinaat: 29,28													
Boorlijst	nummer												
	aardkun-	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun-	textuur	kleur	kleur (munsel)	bodem-	feno-menen	grens-	grensregel-	
	dige				dige eenheid		(visueel)		structuur		duidelijk-	matigheid	
	eenheid										heid		
	1	0	30	vochtig	A-horizont, bou	z2s1h1	dgrbr				abrupt	recht	
	2	30	50	vochtig	verstoord,	z2s1	lge			wat	abrupt	recht	
	3	50	90	vochtig	gevekt,	z2s1	lge			roestvlekke			
	4	90	100	vochtig	BC-horizont,	z2s1	lge			n	abrupt	recht	
					gevekt,					wat			
				dekzand					roestvlekke				
				Cg-horizont,	z2s1	lge			n				
				dekzand									
Observaties:							Interpretaties: Natte zandbodem met een rest van een podzolbodem (met oorspronkelijk een duidelijk humeuze B horizont) in dekzand						

			Locatie: 2x 150kV-kabels hun hoogspanningsposten te Kijkevorsel-Beerse			Beschrijver: J. Wijnen							
			Projectcode: 2018J135			Rapportnummer:							
			Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek										
Boornummer: 35			Datum: 25-10-2018			Type boor: Edelmann							
Diameter: 7 cm			Techniek: Manueel			Boorgrid:							
X-coördinaat: 180610,015			Y-coördinaat: 223575,005			Z-Coördinaat: 28,67							
			Diepte grondwatertafel:			Bovengrens roestvlekken: Zbg							
			Bovengrens reductiehorizont:			Bodemclassificatie:							
			Plan-/ tekeningnummer.:			Fotonummer: DSCF3634							
Boorlijst	nummer	aardkun-	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun-	textuur	kleur	kleur (munsel)	bodem-	fenomenen	grens-	grensregel-
	dige	diege				dige eenheid		(visueel)		structuur		duidelijk-	matigheid
	eenheid												
	1		0	30	vochtig	A-horizont, bou	z2s1h1	dgrbr				abrupt	recht
	2		30	60	vochtig	BC-horizont	z2s1h1	orbr	geel gevlekt			abrupt	recht
						BC-horizont,							
						gevekt,							
	3		60	100	vochtig	dekzand	z2s1	lge	oranjebruin				
Observaties:						Interpretaties: Droge zandbodem met een rest van een podzolbodem (met oorspronkelijk een duidelijk humeuze B horizont) in dekzand							

				Locatie: 2x 150kV-kabels hun hoogspanningsposten te Kijkevorsel-Beerse				Beschrijver: J. Wijnen						
				Projectcode: 2018J135				Rapportnummer:						
				Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek										
Boornummer: 36				Diepte grondwatertafel:										
Datum: 25-10-2018				Bovengrens roestvlekken:										
Type boor: Edelmann				Bovengrens reductiehorizont:										
Diameter: 7 cm				Bodemclassificatie: Zcx										
Techniek: Manueel				Plan-/ tekeningnummer.:										
Boorgrid:				Fotonummer: DSCF3633										
X-coördinaat: 180623,6869														
Y-coördinaat: 223526,8831														
Z-Coördinaat: 28,09														
Boorlijst	nummer aardkun-dige eenheid													
	Begin-diepte		Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun-dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)		bodem-structuur	fenomenen	grens-duidelijk-heid		grensregel-matigheid
	1	0	10	vochtig	A-horizont, bouwvoor	z2s1h1	br					abrupt		recht
	2	10	40	vochtig	verstoord, brokken	z2s1h1	br					abrupt		recht
	3	40	70	vochtig	C-horizont, dekzand	z2s1	lge							
Observaties:						Interpretaties: Droge zandbodem met ondiepe verstoring in dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent								

				Locatie: 2x 150kV-kabels hun hoogspanningsposten te Kijkevorsel-Beerse				Beschrijver: J. Wijnen					
				Projectcode: 2018J135				Rapportnummer:					
				Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek									
Boornummer: 37				Diepte grondwatertafel:									
Datum: 25-10-2018				Bovengrens roestvlekken: 70 cm									
Type boor: Edelman				Bovengrens reductiehorizont:									
Diameter: 7 cm				Bodemclassificatie: Zdg									
Techniek: Manueel				Plan-/ tekeningnummer.:									
Boorgrid:				Fotonummer: DSCF3632									
X-coördinaat: 180637,5132													
Y-coördinaat: 223478,7611													
Z-Coördinaat: 28,18													
Boorlijst	nummer												
	aardkun-	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun-	textuur	kleur	kleur (munsel)	bodem-	fenomenen	grens-	grensregel-	
	dige				dige eenheid		(visueel)		structuur		duidelijk-	matigheid	
	eenheid										heid		
		1	0	30 vochtig	Ag-horizont	z2s1h1	dbr				abrupt	recht	
		2	30	40 vochtig	BC-horizont	z2s1h1	brge				abrupt	recht	
				BC-horizont,									
	3	40	70 vochtig	gevekt	z2s1	lge					abrupt	recht	
				Cg-horizont,									
	4	70	80 vochtig	dekzand	z2s1	lge				zwak roestig			
Observaties:				Interpretaties: Matig natte zandbodem met een rest van een podzolbodem (met oorspronkelijk een duidelijk humeuze B horizont) in dekzand									

		Locatie: 2x 150kV-kabels hun hoogspanningsposten te Kijkevorsel-Beerse		Beschrijver: J. Wijnen									
		Projectcode: 2018J135		Rapportnummer:									
		Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek											
Boornummer: 38		Diepte grondwatertafel:											
Datum: 25-10-2018		Bovengrens roestvlekken:											
Type boor: Edelmann		Bovengrens reductiehorizont:											
Diameter: 7 cm		Bodemclassificatie: OP											
Techniek: Manueel		Plan-/ tekeningnummer.:											
Boorgrid:		Fotonummer: DSCF3642											
X-coördinaat: 182484,684													
Y-coördinaat: 223976,5873													
Z-Coördinaat: 29,72													
Boorlijst	nummer												
	aardkun-	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun-	textuur	kleur	kleur (munsel)	bodem-	fenomenen	grens-	grensregel-	
	dige				dige eenheid		(visueel)		structuur		duidelijk-	matigheid	
	eenheid										heid		
	1	0	10	vochtig	A-horizont, bouwvoor	z2s1h1	dgrbr			enkele baksteenspi kkel	abrupt	recht	
	2	10	30	vochtig	opgehoogd	z2s1h1	drobr			opgehoogd, sinterlaag	abrupt	recht	
	3	30	70	vochtig	opgehoogd, waarschijnlijk Vroeg-Pleistoceen materiaal	lz3	lgrbr			wat roestvlekke n	abrupt	recht	
	4	70	140	vochtig	baksteen	z2s1h2	dbrgr			wat baksteenfra gmenten, boring gestuit			
Observaties:							Interpretaties: Opgebrachte grond-, sinter- en puinlagen						

		Locatie: 2x 150kV-kabels hun hoogspanningsposten te Kijkevorsel-Beerse		Beschrijver: J. Wijnen									
		Projectcode: 2018J135		Rapportnummer:									
		Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek											
Boornummer: 39		Diepte grondwatertafel:											
Datum: 25-10-2018		Bovengrens roestvlekken: 0 cm											
Type boor: Edelman		Bovengrens reductiehorizont:											
Diameter: 7 cm		Bodemclassificatie: Zdx											
Techniek: Manueel		Plan-/ tekeningnummer.:											
Boorgrid:		Fotonummer: DSCF3643											
X-coördinaat: 182522,9961													
Y-coördinaat: 223999,76													
Z-Coördinaat: 29,52													
Boorlijst	nummer												
	aardkun-	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun-	textuur	kleur	kleur (munsel)	bodem-	feno-menen	grens-	grensregel-	
	dige				dige eenheid		(visueel)		structuur		duidelijk-	matigheid	
	eenheid										heid		
	1	0	30	vochtig	A-horizont, bouwvoor	z2s1h1	dgrbr			wat roestvlekke n	abrupt	recht	
	2	30	60	vochtig	verstoord, gevlekt	z2s1h1	lge				abrupt	recht	
	3	60	90	vochtig	Cg-horizont, alluvium	lz3	lblgr			wat roestvlekke n			
Observaties:							Interpretaties: Natte zandleembodem zonder profielontwikkeling met ondiepe verstoring in dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent						

				Locatie: 2x 150kV-kabels hun hoogspanningsposten te Kijkevorsel-Beerse				Beschrijver: J. Wijnen						
				Projectcode: 2018J135				Rapportnummer:						
				Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek										
Boornummer: 40				Diepte grondwatertafel:										
Datum: 25-10-2018				Bovengrens roestvlekken: 30 cm										
Type boor: Edelmann				Bovengrens reductiehorizont:										
Diameter: 7 cm				Bodemclassificatie: Sip										
Techniek: Manueel				Plan-/ tekeningnummer.:										
Boorgrid:				Fotonummer: DSCF3644										
X-coördinaat: 182572,5856														
Y-coördinaat: 224012,4277														
Z-Coördinaat: 29,64														
Boorlijst	nummer aardkun-dige eenheid													
	Begin-diepte		Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun-dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)		bodem-structuur	fenomenen	grens-duidelijk-heid		grensregel-matigheid
	1	0	20	vochtig	A-horizont, bouwvoor	z2s2h2 (lemig zand)	dgrbr				wat baksteenfra gmenten	abrupt		recht
	2	20	30	vochtig	A-horizont	z2s2h2 (lemig zand)	brgr				wat roestvlekke n	abrupt		recht
	3	30	50	vochtig	Cg-horizont, dekzand	z2s2 (lemig zand)	ge				wat roestvlekke n	abrupt		recht
	4	50	70	vochtig	Cg-horizont, dekzand	z2s1	lge				wat roestvlekke n			
Observaties:						Interpretaties: Natte zandleembodem zonder profielontwikkeling in dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent								

				Locatie: 2x 150kV-kabels hun hoogspanningsposten te Kijkevorsel-Beerse				Beschrijver: J. Wijnen						
				Projectcode: 2018J135				Rapportnummer:						
				Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek										
Boornummer: 41				Diepte grondwatertafel:										
Datum: 25-10-2018				Bovengrens roestvlekken: 60 cm										
Type boor: Edelmann				Bovengrens reductiehorizont:										
Diameter: 7 cm				Bodemclassificatie: Lip										
Techniek: Manueel				Plan-/ tekeningnummer.:										
Boorgrid:				Fotonummer: DSCF3645										
X-coördinaat: 182621,5572														
Y-coördinaat: 224022,4692														
Z-Coördinaat: 29,35														
Boorlijst	nummer aardkun-dige eenheid													
	Begin-diepte		Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun-dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)		bodem-structuur	fenomenen	grens-duidelijk-heid		grensregel-matigheid
	1	0	30	vochtig	A-horizont, bouwvoor	z2s2h2 (lemig zand)	dgrbr				wat roestvlekke n	abrupt		recht
	2	30	50	vochtig	A-horizont	lz3h2 (zandleem)	dgrbr				wat roestvlekke n	abrupt		recht
	3	50	60	vochtig	BC-horizont, alluvium	lz3h1 (zandleem)	gr					abrupt		recht
	4	60	80	vochtig	Cg-horizont, dekzand	z2s1	ge				wat roestvlekke n			
Observaties:						Interpretaties:		Natte zandleembodem zonder profielontwikkeling in de Formatie van Singraven op dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent						

				Locatie: 2x 150kV-kabels hun hoogspanningsposten te Kijkevorsel-Beerse				Beschrijver: J. Wijnen					
				Projectcode: 2018J135				Rapportnummer:					
				Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek									
Boornummer: 42				Diepte grondwatertafel:									
Datum: 25-10-2018				Bovengrens roestvlekken: 0 cm									
Type boor: Edelmann				Bovengrens reductiehorizont:									
Diameter: 7 cm				Bodemclassificatie: OT									
Techniek: Manueel				Plan-/ tekeningnummer.:									
Boorgrid:				Fotonummer: DSCF3646									
X-coördinaat: 182670,6833													
Y-coördinaat: 224032,6652													
Z-Coördinaat: 29,35													
Boorlijst	nummer aardkun- dige eenheid												
	Begin-diepte		Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun- dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)		bodem- structuur	fenomenen	grens- duidelijk- heid	grensregel- matigheid
	1	0	30	vochtig	A-horizont, bouwvoor	z2s2h2 (lemig zand)	dgrbr				wat roestvlekke n, wat plantenreste n	abrupt	recht
	2	30	50	vochtig		lz3h2 (zandleem)	dgrbr				wat roestvlekke n, wat plantenreste n	abrupt	recht
	3	50	110	vochtig	slootvulling?	lz3h2 (zandleem)	dgrbr				wat roestvlekke n, wat plantenreste n	abrupt	recht
	4	110	120	vochtig	Vroeg- Pleistoceen	kz3 met zandbandjes	lgrbl						
Observaties:						Interpretaties: Vulling in afgraving (slootvulling) op Vroeg-Pleistoceen (Lid van Turnhout)							

				Locatie: 2x 150kV-kabels hun hoogspanningsposten te Kijkevorsel-Beerse				Beschrijver: J. Wijnen						
				Projectcode: 2018J135				Rapportnummer:						
				Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek										
Boornummer: 43				Diepte grondwatertafel:										
Datum: 25-10-2018				Bovengrens roestvlekken:										
Type boor: Edelmann				Bovengrens reductiehorizont:										
Diameter: 7 cm				Bodemclassificatie: Sip										
Techniek: Manueel				Plan-/ tekeningnummer.:										
Boorgrid:				Fotonummer: DSCF3647										
X-coördinaat: 182719,3459														
Y-coördinaat: 224042,5522														
Z-Coördinaat: 29,22														
Boorlijst	nummer aardkun-dige eenheid													
	Begin-diepte Einddiepte beschrij-ving naam aardkun-dige eenheid textuur kleur (visueel) kleur (munsel) bodem-structuur fenomenen grens-duidelijk-heid grensregel-matigheid													
	1	0	10	vochtig	A-horizont, bouwvoor	z2s2h2 (lemig zand)	dgrbr				wat roestvlekke n	abrupt		recht
	2	10	40	vochtig	A-horizont, alluvium	z2s2h1 (lemig zand)	dgrbr				wat roestvlekke n, wat plantenreste n	abrupt		recht
	3	40	60	vochtig	A-horizont, alluvium	lz3h2 (zandleem)	dgrbr				enkele roestspikkel s, wat plantenreste n	abrupt		recht
	4	60	80	vochtig	BC-horizont, humusinspoeli ng, gevlekt, alluvium	lz3h1 (zandleem)	lge				enkele roestspikkel s	abrupt		recht
	5	80	100	vochtig	Cg-horizont, Vroeg-Pleistoceen	kz3	lgrbl				enkele roestspikkel s			
Observaties:						Interpretaties: Natte lemig zandbodem in alluvium (Formatie van Singraven) op Vroeg-Pleistoceen (Lid van Turnhout, Formatie van Weelde)								

				Locatie: 2x 150kV-kabels hun hoogspanningsposten te Kijkevorsel-Beerse				Beschrijver: J. Wijnen						
				Projectcode: 2018J135				Rapportnummer:						
				Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek										
Boornummer: 44				Diepte grondwatertafel:										
Datum: 25-10-2018				Bovengrens roestvlekken: 40										
Type boor: Edelmann				Bovengrens reductiehorizont:										
Diameter: 7 cm				Bodemclassificatie: Sdp										
Techniek: Manueel				Plan-/ tekeningnummer.:										
Boorgrid:				Fotonummer: DSCF3648										
X-coördinaat: 182768,3174														
Y-coördinaat: 224053,0571														
Z-Coördinaat: 29,27														
Boorlijst	nummer aardkunding eenheid													
	Begin-diepte		Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkunding eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)		bodem-structuur	fenomenen	grens-duidelijkheid		grensregel-matigheid
	1	0	20	vochtig	A-horizont, bouwvoor	z2s2h2 (lemig zand)	dgrbr					abrupt		recht
	2	20	40	vochtig	Ag-horizont	z2s2h3 (lemig zand)	zwbr					abrupt		recht
	3	40	50	vochtig	AB-horizont, humusinspoeling	zs2h1 (lemig zand)	br				wat roestvlekken	abrupt		recht
	4	50	70	vochtig	Cg-horizont, alluvium	z2s2 (lemig zand)	lge				wat roestvlekken	abrupt		recht
	5	70	100	vochtig	Cg-horizont, alluvium	lz3 (zandleem)	lgr				wat roestvlekken			
Observaties:						Interpretaties: Matig natte lemig zandbodem in alluvium (Formatie van Singraven)								

				Locatie: 2x 150kV-kabels hun hoogspanningsposten te Kijkevorsel-Beerse				Beschrijver: J. Wijnen																																																																																																																																																																																							
				Projectcode: 2018J135				Rapportnummer:																																																																																																																																																																																							
				Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek																																																																																																																																																																																											
Boornummer: 45				Datum: 25-10-2018				Type boor: Edelmann																																																																																																																																																																																							
Diameter: 7 cm				Techniek: Manueel				Boorgrid:																																																																																																																																																																																							
X-coördinaat: 182817,4435				Y-coördinaat: 224063,0986				Z-Coördinaat: 29,47																																																																																																																																																																																							
				Diepte grondwatertafel:				Bovengrens roestvlekken: 0 cm																																																																																																																																																																																							
				Bovengrens reductiehorizont:				Bodemclassificatie: Sip																																																																																																																																																																																							
				Plan-/ tekeningnummer.:				Fotonummer: DSCF3649																																																																																																																																																																																							
Boorlijst	nummer aardkunding eenheid												Begin-diepte												Einddiepte												beschrij-ving												naam aardkunding eenheid												textuur												kleur (visueel)												kleur (munsel)												bodem-structuur												fenomenen												grens-duidelijkheid												grensregelmatigheid																																																										
	1												0												20												vochtig												A-horizont, bouwvoor												z2s2h1 (lemig zand)												dgrbr																																				wat roestvlekken, enkele baksteenspijkkers												abrupt												recht																																																										
	2												20												40												vochtig												A-horizont, alluvium												z2s2h2 (lemig zand)												dgrbr																																				wat roestvlekken												abrupt												recht																																																										
	3												40												70												vochtig												A-horizont, alluvium												lz3h2 (zandleem)												dgrbr																																				enkele roestspikkels												abrupt												recht																																																										
	4												70												90												vochtig												B-horizont humusinspoeling, alluvium												z2s1h1 (lemig zand)												br																																				enkele roestspikkels												abrupt												recht																																																										
	5												90												100												vochtig												Bcg-horizont, dekzand												z2s1h1												lgrbr																																				wat roestvlekken												abrupt												recht																																																										
	6												100												120												vochtig												C2g-horizont, Vroeg-Pleistoceen												kz3												lgrbl																																				enkele roestspikkels																																																																																		
Observaties:																								Interpretaties: Natte lemig zandbodem in alluvium op dekzand (Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent) op Vroeg-Pleistoceen (Lid van Turnhout, Formatie van Weelde)																																																																																																																																																																							

				Locatie: 2x 150kV-kabel:				Beschrijver: J. Wijnen						
				Projectcode: 2018J135				Rapportnummer:						
				Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek										
Boornummer: 46				Datum: 25-10-2018				Type boor: Edelmann						
Diameter: 7 cm				Techniek: Manueel				Boorgrid:						
X-coördinaat: 182866,724				Y-coördinaat: 224073,1401				Z-Coördinaat: 29,44						
				Diepte grondwatertafel:				Bovengrens roestvlekken: 0 cm						
				Bovengrens reductiehorizont:				Bodemclassificatie: Sip						
				Plan-/ tekeningnummer.:				Fotonummer: DSCF3650						
Boorlijst	nummer aardkundingeenheid			Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkundingeenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem-structuur	fenomenen	grens-duidelijkheid	grensregel-matigheid
	1	0	30	vochtig	A-horizont, bouwvoor	z2s2h2 (lemig zand)	dgrbr					wat roestvlekken	abrupt	recht
	2	30	60	vochtig	humusinspoeling	z2s2h1 (lemig zand)	grbr					enkele roesvlekken	abrupt	recht
	3	60	80	vochtig	Cg-horizont, dekzand	z2s1	ge					wat roestvlekken		
Observaties:								Interpretaties: Matig natte lemig zandbodem zonder profielontwikkeling in de Formatie van Singraven op dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent						

				Locatie: 2x 150kV-kabels hun hoogspanningsposten te Kijkevorsel-Beerse				Beschrijver: J. Wijnen						
				Projectcode: 2018J135				Rapportnummer:						
				Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek										
Boornummer: 47				Diepte grondwatertafel:										
Datum: 25-10-2018				Bovengrens roestvlekken: 40 cm										
Type boor: Edelmann				Bovengrens reductiehorizont:										
Diameter: 7 cm				Bodemclassificatie: Ldp										
Techniek: Manueel				Plan-/ tekeningnummer.:										
Boorgrid:				Fotonummer: DSCF3651										
X-coördinaat: 182915,5411														
Y-coördinaat: 224083,3361														
Z-Coördinaat: 29,93														
Boorlijst	nummer aardkun-dige eenheid													
	Begin-diepte		Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun-dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)		bodem-structuur	feno-menen	grens-duidelijk-heid		grensregel-matigheid
	1	0	40	vochtig	A-horizont, bouwvoor	z2s2h2 (lemig zand)	dgrbr				brokken	abrupt		recht
	2	40	80	vochtig	Cg-horizont, zandleem, alluvium	lz3 (zandleem)	lge				wat roestvlekke n			
Observaties:						Interpretaties: Matig natte zandleembodem zonder profielontwikkeling in de Formatie van Singraven								

		Locatie: 2x 150kV-kabels hun hoogspanningsposten te Kijkevorsel-Beerse		Beschrijver: J. Wijnen																																																																																																																																											
		Projectcode: 2018J135		Rapportnummer:																																																																																																																																											
		Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek																																																																																																																																													
Boornummer: 48		Diepte grondwatertafel:																																																																																																																																													
Datum: 25-10-2018		Bovengrens roestvlekken: 80 cm																																																																																																																																													
Type boor: Edelmann		Bovengrens reductiehorizont:																																																																																																																																													
Diameter: 7 cm		Bodemclassificatie: Scm																																																																																																																																													
Techniek: Manueel		Plan-/ tekeningnummer.:																																																																																																																																													
Boorgrid:		Fotonummer: DSCF3652																																																																																																																																													
X-coördinaat: 182964,3582																																																																																																																																															
Y-coördinaat: 224093,3776																																																																																																																																															
Z-Coördinaat: 30,08																																																																																																																																															
Boorlijst	<table><tr><th>nummer</th><th>aardkun- dige eenheid</th><th>Begin-diepte</th><th>Einddiepte</th><th>beschrij-ving</th><th>naam aardkun- dige eenheid</th><th>textuur</th><th>kleur (visueel)</th><th>kleur (munsel)</th><th>bodem- structuur</th><th>fenomenen</th><th>grens- duidelijk- heid</th><th>grensregel- matigheid</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>0</td><td>60</td><td>vochtig</td><td>A-horizont</td><td>z2s2h2 (lemig zand)</td><td>dgrbr</td><td></td><td></td><td></td><td>abrupt</td><td>recht</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>60</td><td>80</td><td>vochtig</td><td>BC-horizont, humusinspoeli- ng</td><td>z2s2h1 (lemig zand)</td><td>gebr</td><td></td><td></td><td></td><td>abrupt</td><td>recht</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td>80</td><td>90</td><td>vochtig</td><td>Cg-horizont</td><td>z2s1</td><td>orge</td><td></td><td></td><td>veel roestvlekke- n</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												nummer	aardkun- dige eenheid	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun- dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem- structuur	fenomenen	grens- duidelijk- heid	grensregel- matigheid	1		0	60	vochtig	A-horizont	z2s2h2 (lemig zand)	dgrbr				abrupt	recht	2		60	80	vochtig	BC-horizont, humusinspoeli- ng	z2s2h1 (lemig zand)	gebr				abrupt	recht	3		80	90	vochtig	Cg-horizont	z2s1	orge			veel roestvlekke- n																																																																																	
	nummer	aardkun- dige eenheid	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun- dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem- structuur	fenomenen	grens- duidelijk- heid	grensregel- matigheid																																																																																																																																		
	1		0	60	vochtig	A-horizont	z2s2h2 (lemig zand)	dgrbr				abrupt	recht																																																																																																																																		
	2		60	80	vochtig	BC-horizont, humusinspoeli- ng	z2s2h1 (lemig zand)	gebr				abrupt	recht																																																																																																																																		
	3		80	90	vochtig	Cg-horizont	z2s1	orge			veel roestvlekke- n																																																																																																																																				
Observaties:							Interpretaties: Matig droge zandbodem zonder profielontwikkeling in dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent																																																																																																																																								

				Locatie: 2x 150kV-kabels hun hoogspanningsposten te Kijkevorsel-Beerse				Beschrijver: J. Wijnen				
				Projectcode: 2018J135				Rapportnummer:				
				Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek								
Boornummer: 49				Diepte grondwatertafel:								
Datum: 25-10-2018				Bovengrens roestvlekken:				50 cm				
Type boor: Edelman				Bovengrens reductiehorizont:								
Diameter: 7 cm				Bodemclassificatie:				Sdp				
Techniek: Manueel				Plan-/ tekeningnummer.:								
Boorgrid:				Fotonummer:								
X-coördinaat: 183011,6305				DSCF3653								
Y-coördinaat: 224093,841												
Z-Coördinaat: 30,02												
Boorlijst	nummer											
	aardkun- dige eenheid	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun- dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem- structuur	fenomenen	grens- duidelijk- heid	grensregel- matigheid
	1	0	30	vochtig	A-horizont, bou	z2s1h1	dgrbr			enkele baksteenfra- gementen	abrupt	recht
	2	30	50	vochtig	A-horizont	z2s2h1 (lemig zand)	dgrbr				abrupt	recht
	3	50	100	vochtig	BCg-horizont, humusinspoeli ng, dekzand	z2s2h1 (lemig zand)	br			wat roestvlekke n	abrupt	recht
	4	100	120	vochtig	Cg-horizont, roestconcretie s, dekzand	z2s1	lge			wat roestvlekken		
Observaties:							Interpretaties: Matig natte zandbodem zonder profielontwikkeling in dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent					

				Locatie: 2x 150kV-kabels hun hoogspanningsposten te Kijkevorsel-Beerse				Beschrijver: J. Wijnen					
				Projectcode: 2018J135				Rapportnummer:					
				Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek									
Boornummer: 50				Diepte grondwatertafel:									
Datum: 25-10-2018				Bovengrens roestvlekken: 110 cm									
Type boor: Edelman				Bovengrens reductiehorizont:									
Diameter: 7 cm				Bodemclassificatie: OT									
Techniek: Manueel				Plan-/ tekeningnummer.:									
Boorgrid:				Fotonummer: DSCF3654									
X-coördinaat: 183060,911													
Y-coördinaat: 224085,6534													
Z-Coördinaat: 30,18													
Boorlijst	nummer aardkundige eenheid	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkundige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem-structuur	fenomenen	grens-duidelijkheid	grensregel-matigheid	
	1	0	50	vochtig	A-horizont, bouwvoor	z2s1h1	dgrbr				abrupt	recht	
	2	50	110	vochtig	verstoord, brokken en gevlekt	z2s1h1	grbr			slootdemping	abrupt	recht	
	3	110	120	vochtig	Cg-horizont, dekzand	z2s1	lge			wat roestvlekken			
Observaties:							Interpretaties: Sterk vergraven grond (slootdemping?) op dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent						

				Locatie: 2x 150kV-kabels hun hoogspanningsposten te Kijkevorsel-Beerse				Beschrijver: J. Wijnen					
				Projectcode: 2018J135				Rapportnummer:					
				Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek									
Boornummer: 51				Diepte grondwatertafel:									
Datum: 25-10-2018				Bovengrens roestvlekken: 90 cm									
Type boor: Edelmann				Bovengrens reductiehorizont:									
Diameter: 7 cm				Bodemclassificatie: Scm									
Techniek: Manueel				Plan-/ tekeningnummer.:									
Boorgrid:				Fotonummer: DSCF3655									
X-coördinaat: 183110,0371													
Y-coördinaat: 224076,8477													
Z-Coördinaat: 29,94													
Boorlijst	nummer aardkun- dige eenheid												
	Begin-diepte		Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun- dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem- structuur	fenomenen	grens- duidelijk- heid	grensregel- matigheid	
	1	0	50	vochtig	A-horizont, bouwvoor	z2s1h1	dgrbr			enkele baksteenspi kkels	abrupt	recht	
	2	50	90	vochtig	A-horizont	z2s2h1	grbr				abrupt	recht	
	3	90	110	vochtig	Cg-horizont, dekzand	z2s1	wigr			enkele roestspikkel s			
Observaties:						Interpretaties: Matig droge zandbodem met diepe humus A horizont op dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent							

		Locatie: 2x 150kV-kabels hun hoogspanningsposten te Kijkevorsel-Beerse		Beschrijver: J. Wijnen									
		Projectcode: 2018J135		Rapportnummer:									
		Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek											
Boornummer: 52		Diepte grondwatertafel:											
Datum: 25-10-2018		Bovengrens roestvlekken: 65 cm											
Type boor: Edelmann		Bovengrens reductiehorizont:											
Diameter: 7 cm		Bodemclassificatie: Scm											
Techniek: Manueel		Plan-/ tekeningnummer.:											
Boorgrid:		Fotonummer: DSCF3656											
X-coördinaat: 183153,9107													
Y-coördinaat: 224051,0488													
Z-Coördinaat: 29,91													
Boorlijst	nummer												
	aardkun-												
	dige												
	eenheid												
Observaties:		Interpretaties: Matig droge zandbodem met diepe humus A horizont op dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent											

				Locatie: 2x 150kV-kabels hun hoogspanningsposten te Kijkevorsel-Beerse				Beschrijver: J. Wijnen				
				Projectcode: 2018J135				Rapportnummer:				
				Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek								
Boornummer: 53				Diepte grondwatertafel:								
Datum: 25-10-2018				Bovengrens roestvlekken: 30 cm								
Type boor: Edelman				Bovengrens reductiehorizont:								
Diameter: 7 cm				Bodemclassificatie: Zip								
Techniek: Manueel				Plan-/ tekeningnummer.:								
Boorgrid:				Fotonummer: DSCF3657								
X-coördinaat: 183235,4785												
Y-coördinaat: 223993,2716												
Z-Coördinaat: 29,59												
Boorlijst	nummer aardkundige eenheid											
	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun-dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem-structuur	fenomenen	grens-duidelijk-heid	grensregel-matigheid	
	1	0	30	vochtig	A-horizont, bou	z2s1h1	dgrbr			wat	abrupt	recht
										roestvlekke		
	2	30	50	vochtig	A-horizont	z2s1h1	grbr			n	abrupt	recht
										wat		
	3	50	70	vochtig	Cg-horizont, dekzand	z2s1	lge			roestvlekke		
										n		
Observaties:						Interpretaties: Natte zandbodem met dikke humeuze A horizont op dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent						

		Locatie: 2x 150kV-kabels hun hoogspanningsposten te Kijkevorsel-Beerse		Beschrijver: J. Wijnen																																																																																																																																
		Projectcode: 2018J135		Rapportnummer:																																																																																																																																
		Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek																																																																																																																																		
Boornummer: 54		Datum: 25-10-2018		Diepte grondwatertafel:																																																																																																																																
Type boor: Edelman				Bovengrens roestvlekken: 40 cm																																																																																																																																
Diameter: 7 cm				Bovengrens reductiehorizont:																																																																																																																																
Techniek: Manueel				Bodemclassificatie: Zdp																																																																																																																																
Boorgrid:				Plan-/ tekeningnummer.:																																																																																																																																
				Fotonummer: DSCF3658																																																																																																																																
X-coördinaat: 183195,0035																																																																																																																																				
Y-coördinaat: 224022,6237																																																																																																																																				
Z-Coördinaat: 29,87																																																																																																																																				
Boorlijst	<table><tr><th>nummer aardkun- dige eenheid</th><th>Begin-diepte</th><th>Einddiepte</th><th>beschrij-ving</th><th>naam aardkun- dige eenheid</th><th>textuur</th><th>kleur (visueel)</th><th>kleur (munsel)</th><th>bodem- structuur</th><th>fenomenen</th><th>grens- duidelijk- heid</th><th>grensregel- matigheid</th></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>40</td><td>vochtig</td><td>A-horizont, bouwvoor</td><td>z2s1h1</td><td></td><td></td><td></td><td>wat baksteenfra gmenten</td><td>abrupt</td><td>recht</td></tr><tr><td>2</td><td>40</td><td>50</td><td>vochtig</td><td>A-horizont</td><td>z2s1h1</td><td></td><td></td><td></td><td>wat roestvlekke n</td><td>abrupt</td><td>recht</td></tr><tr><td>3</td><td>50</td><td>70</td><td>vochtig</td><td>Cg-horizont</td><td>z2s1</td><td></td><td></td><td></td><td>wat roestvlekke n</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												nummer aardkun- dige eenheid	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun- dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem- structuur	fenomenen	grens- duidelijk- heid	grensregel- matigheid	1	0	40	vochtig	A-horizont, bouwvoor	z2s1h1				wat baksteenfra gmenten	abrupt	recht	2	40	50	vochtig	A-horizont	z2s1h1				wat roestvlekke n	abrupt	recht	3	50	70	vochtig	Cg-horizont	z2s1				wat roestvlekke n																																																																										
	nummer aardkun- dige eenheid	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun- dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem- structuur	fenomenen	grens- duidelijk- heid	grensregel- matigheid																																																																																																																								
	1	0	40	vochtig	A-horizont, bouwvoor	z2s1h1				wat baksteenfra gmenten	abrupt	recht																																																																																																																								
	2	40	50	vochtig	A-horizont	z2s1h1				wat roestvlekke n	abrupt	recht																																																																																																																								
	3	50	70	vochtig	Cg-horizont	z2s1				wat roestvlekke n																																																																																																																										
Observaties:						Interpretaties: Matig natte zandbodem met dikke humeuze A horizont op dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent																																																																																																																														