

		Locatie: Boorlijst Heirbaan te Rotselaar Projectcode: 2019-016 Type booronderzoek:				Beschrijver: N. Jennes Rapportnummer:							
Boornummer: 1 Datum: 3/09/2019 Type boor: Edelmann Diameter: 12 cm Techniek: Manueel Boorgrid: 12 x 10 m X-coördinaat: 176721.97 Y-coördinaat: 183683.75 Z-Coördinaat: 23.81		Diepte grondwatertafel: Bovengrens roestvlekken: Bovengrens reductiehorizont: Bodemclassificatie: X Plan-/ tekeningnummer.: Fotonummer:											
Boorlijst	nummer												
	aardkun-												
	dige												
	eenheid												
	Begin-diepte												
	Einddiepte												
	beschrij-												
	ving												
	naam aardkun-dige eenheid												
	textuur												
kleur													
(visueel)													
kleur													
(munsel)													
bodem-													
structuur													
fenomene													
n													
grens-													
duidelijk-													
heid													
grensregel-													
matigheid													
Observaties:		gestuit op 40 cm-mv						Interpretaties: Droge zandbodem					
Boornummer: 2 Datum: 3/09/2019 Type boor: Edelmann Diameter: 12 cm Techniek: Manueel Boorgrid: 12 x 10 m X-coördinaat: 176727.58 Y-coördinaat: 183692.11 Z-Coördinaat: 23.89		Diepte grondwatertafel: Bovengrens roestvlekken: Bovengrens reductiehorizont: Bodemclassificatie: X Plan-/ tekeningnummer.: Fotonummer:											

Boorlijst

[illegible]

Observaties:						Interpretaties: Droge zandbodem met duidelijke B-horizont						
Boornummer: 4 Datum: 3/09/2019 Type boor: Edelman Diameter: 12 cm Techniek: Manueel Boorgrid: 12 x 10 m X-coördinaat: 176737.58 Y-coördinaat: 183709.40 Z-Coördinaat: 23.60						Diepte grondwatertafel: Bovengrens roestvlekken: Bovengrens reductiehorizont: Bodemclassificatie: X Plan-/ tekeningnummer.: Fotonummer:						
Boorlijst	nummer	Begin-diepte	Einddiepte	beschrijving	naam aardkun-dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem-structuur	fenomene n	grens-duidelijkheid	grensregel-matigheid
	aardkun-dige eenheid											
	1	0	40	droog	A-horizont	zs1h1	grijsbruin				abrupt	recht
	2	40	80	droog	C-horizont	zs1h1	geelgrijs					
Observaties:						Interpretaties: Droge zandbodem zonder duidelijke B-horizont/AC-profiel						
Boornummer: 5 Datum: 3/09/2019 Type boor: Edelman Diameter: 12 cm Techniek: Manueel Boorgrid: 12 x 10 m X-coördinaat: 176741.27 Y-coördinaat: 183715.13						Diepte grondwatertafel: Bovengrens roestvlekken: Bovengrens reductiehorizont: Bodemclassificatie: X Plan-/ tekeningnummer.: Fotonummer:						

Z-Coördinaat:	25.05
---------------	-------

[illegible]

Observaties:	Er werd meteen in de C-horizont geboord. Boring lag ter hoogte van de ingang.	Interpretaties:	Droge zandbodem, grotendeels afgegraven.
--------------	---	-----------------	--

Interpretaties:	Droge zandbodem, grotendeels afgegraven.
-----------------	--

Boornummer:	6	Diepte grondwatertafel:
Datum:	3/09/2019	Bovengrens roestvlekken:
Type boor:	Edelmann	Bovengrens reductiehorizont:
Diameter:	12 cm	Bodemclassificatie: X
Techniek:	Manueel	Plan-/ tekeningnummer.:
Boorgrid:	12 x 10 m	Fotonummer:
X-coördinaat:	176735.58	
Y-coördinaat:	183724.84	
Z-Coördinaat:	24,9	

Diepte grondwatertafel:
Bovengrens roestvlekken:
Bovengrens reductiehorizont:
Bodemclassificatie: X
Plan-/ tekeningnummer.:
Fotonummer:

[illegible]

Observaties:					Interpretaties: Droge zandbodem zonder B-horizont, AC-profiel							
Boornummer: 7 Datum: 3/09/2019 Type boor: Edelmann Diameter: 12 cm Techniek: Manueel Boorgrid: 12 x 10 m X-coördinaat: 176731.97 Y-coördinaat: 183719.21 Z-Coördinaat: 24,5					Diepte grondwatertafel: Bovengrens roestvlekken: Bovengrens reductiehorizont: Bodemclassificatie: X Plan-/ tekeningnummer.: Fotonummer:							
Boorlijst	nummer aardkundige eenheid	Begin-diepte	Einddiepte	beschrijving	naam aardkundige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmaticheid
	1	0	30	droog	A-horizont	zs1h1	grijsbruin				abrupt	recht
	2	30	50	droog	C-horizont	zs1h1	geelgrijs					
Observaties:					Interpretaties: Droge zandbodem zonder B-horizont, AC-profiel. Mogelijk nog weinig B vermengd in de C-horizont.							
Boornummer: 8 Datum: 3/09/2019 Type boor: Edelmann Diameter: 12 cm Techniek: Manueel Boorgrid: 12 x 10 m X-coördinaat: 176726.39					Diepte grondwatertafel: Bovengrens roestvlekken: Bovengrens reductiehorizont: Bodemclassificatie: X Plan-/ tekeningnummer.: Fotonummer:							

Y-coördinaat:	183710.19
Z-Coördinaat:	24,1

[illegible]

Observaties:	
--------------	--

Interpretaties:	Droge zandbodem met B-horizont
-----------------	--------------------------------

Boornummer:	9
Datum:	3/09/2019
Type boor:	Edelmann
Diameter:	12 cm
Techniek:	Manueel
Boorgrid:	12 x 10 m
X-coördinaat:	176719.30
Y-coördinaat:	183701.38
Z-Coördinaat:	23,77

Diepte grondwatertafel:
Bovengrens roestvlekken:
Bovengrens reductiehorizont:
Bodemclassificatie: X
Plan-/ tekeningnummer.:
Fotonummer:

[illegible]

F												
Observaties:							Interpretaties: Droge zandbodem met B-horizont					
Boornummer: 10 Datum: 3/09/2019 Type boor: Edelman Diameter: 12 cm Techniek: Manueel Boorgrid: 12 x 10 m X-coördinaat: 176714.62 Y-coördinaat: 183694.01 Z-Coördinaat: 23,57							Diepte grondwatertafel: Bovengrens roestvlekken: Bovengrens reductiehorizont: Bodemclassificatie: X Plan-/ tekeningnummer.: Fotonummer:					
Boorlijst	nummer aardkundige eenheid	Begin-diepte	Einddiepte	beschrijving	naam aardkundige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmaticheid
	1	0	20	droog	A-horizont	zs1h1	grijsbruin				abrupt	recht
	2	20	40	droog	B-horizont	zs1h1	bruin				abrupt	recht
	3	40	60	droog	C-horizont	zs1h1	geelgrijs					
Observaties:							Interpretaties: Droge zandbodem met B-horizont					
Boornummer: 11 Datum: 3/09/2019 Type boor: Edelman Diameter: 12 cm Techniek: Manueel Boorgrid: 12 x 10 m							Diepte grondwatertafel: Bovengrens roestvlekken: Bovengrens reductiehorizont: Bodemclassificatie: X Plan-/ tekeningnummer.: Fotonummer:					

X-coördinaat:	176709.38
Y-coördinaat:	183685.96
Z-Coördinaat:	23,25

[illegible]

Observaties:	Interpretaties: Droge (zand)lemige bodem met Bt-horizont. Bt-horizont is herkend aan de klei-inspoeling in de lemige laag onder de A-horizont.
--------------	--

Boornummer:	12	Diepte grondwatertafel:	
Datum:	3/09/2019	Bovengrens roestvlekken:	
Type boor:	Edelmann	Bovengrens reductiehorizont:	
Diameter:	12 cm	Bodemclassificatie:	X
Techniek:	Manueel	Plan-/ tekeningnummer.:	
Boorgrid:	12 x 10 m	Fotonummer:	
X-coördinaat:	176771.34		
Y-coördinaat:	183626.18		
Z-Coördinaat:	23.1		

[illegible]

[illegible]

Observaties:

Interpretaties:	Droge zandbodem met duidelijke B-horizont
-----------------	---

Boornummer:	13
Datum:	3/09/2019
Type boor:	Edelmann
Diameter:	12 cm
Techniek:	Manueel
Boorgrid:	12 x 10 m
X-coördinaat:	176776.70
Y-coördinaat:	183637.46
Z-Coördinaat:	23.51

Diepte grondwatertafel:
Bovengrens roestvlekken:
Bovengrens reductiehorizont:
Bodemclassificatie: X
Plan-/ tekeningnummer.:
Fotonummer:

[illegible]

Observaties:

Interpretaties:	Droge zandbodem zonder duidelijke B-horizont; AC-profiel
-----------------	--

Boornummer:	14
Datum:	3/09/2019
Type boor:	Edelmann
Diameter:	12 cm
Techniek:	Manueel

Diepte grondwatertafel:
Bovengrens roestvlekken:
Bovengrens reductiehorizont:
Bodemclassificatie: X
Plan-/ tekeningnummer.:

Fotonummer:

Boorlijst

Interpretaties:	Droge zandbodem zonder duidelijke B-horizont; AC-profiel
-----------------	--

Diepte grondwatertafel:	
Bovengrens roestvlekken:	
Bovengrens reductiehorizont:	
Bodemclassificatie:	X
Plan-/ tekeningnummer.:	
Fotonummer:	

oorlijst

Interpretaties:	Droge zandbodem zonder duidelijke B-horizont; AC-profiel
-----------------	--

Diepte grondwatertafel:
Bovengrens roestvlekken:
Bovengrens reductiehorizont:
Bodemclassificatie: X
Plan-/ tekeningnummer.:
Fotonummer:

[illegible]

Interpretaties:	Droge zandbodem zonder duidelijke B-horizont; AC-profiel
-----------------	--

Diepte grondwatertafel:
Bovengrens roestvlekken:
Bovengrens reductiehorizont:
Bodemclassificatie: X

Plan-/ tekeningnummer.:
Fotonummer:

Boorlijst

Interpretaties:	Droge zandbodem zonder duidelijke B-horizont; AC-profiel
-----------------	--

Diepte grondwatertafel:
Bovengrens roestvlekken:
Bovengrens reductiehorizont:
Bodemclassificatie: X
Plan-/ tekeningnummer.:
Fotonummer:

Orlist

Boorlijst												
Observaties:						Interpretaties: Droge zandbodem zonder duidelijke B-horizont; AC-profiel						
Boornummer: 19						Diepte grondwatertafel:						
Datum: 3/09/2019						Bovengrens roestvlekken:						
Type boor: Edelmann						Bovengrens reductiehorizont:						
Diameter: 12 cm						Bodemclassificatie: X						
Techniek: Manueel						Plan-/ tekeningnummer.:						
Boorgrid: 12 x 10 m						Fotonummer:						
X-coördinaat: 176724.96												
Y-coördinaat: 183599.15												
Z-Coördinaat: 21.66												
Boorlijst	nummer aardkundingeenheid	Begin-diepte	Einddiepte	beschrijving	naam aardkundingeenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem-structuur	fenomene n	grens-duidelijkheid	grensregelmaticheid
	1	0	25	droog	A-horizont	zs1h1	grijsbruin				abrupt	recht
	2	25	50	droog	C-horizont	zs1h1	geelgrijs					
Observaties: Weinig b vermengd met de C-horizont						Interpretaties: Droge zandbodem zonder duidelijke B-horizont; AC-profiel						
Boornummer: 20						Diepte grondwatertafel:						
Datum: 3/09/2019						Bovengrens roestvlekken:						
Type boor: Edelmann						Bovengrens reductiehorizont:						

Diameter:12 cm

Techniek:Manueel

Boorgrid:12 x 10 m

X-coördinaat:176729.20

Y-coördinaat:183608.78

Z-Coördinaat:21.85

Bodemclassificatie: X

Plan-/ tekeningnummer.:

Fotonummer:

Boorlijst	nummer aardkun- dige eenheid	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij- ving	naam aardkun-dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem- structuur	fenomene n	grens- duidelijk- heid	grensregel- matigheid
	1	0	20	droog	A-horizont	zs1h1	grijsbruin				abrupt	recht
	2	20	50	droog	C-horizont	zs1h1	geelgrijs					

Observaties:Weinig b vermengd met de C-horizont

Interpretaties:Droge zandbodem zonder duidelijke B-horizont; AC-profiel

Boornummer:21

Datum:3/09/2019

Type boor:Edelmann

Diameter:12 cm

Techniek:Manueel

Boorgrid:12 x 10 m

X-coördinaat:176736.38

Y-coördinaat:183615.99

Z-Coördinaat:22.35

Diepte grondwatertafel:

Bovengrens roestvlekken:

Bovengrens reductiehorizont:

Bodemclassificatie: X

Plan-/ tekeningnummer.:

Fotonummer:

Boorlijst	nummer aardkun- dige eenheid	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij- ving	naam aardkun-dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem- structuur	fenomene n	grens- duidelijk- heid	grensregel- matigheid
	1	0	20	droog	A-horizont	zs1h1	grijsbruin				abrupt	recht
	2	20	50	droog	B-horizont	zs1h1	bruin				abrupt	recht

Boor	3	50	70	droog	C-horizont	zs1h1	geelgrijs						
Observaties:							Interpretaties: Droge zandbodem met duidelijke B-horizont						
Boornummer: 22 Datum: 3/09/2019 Type boor: Edelman Diameter: 12 cm Techniek: Manueel Boorgrid: 12 x 10 m X-coördinaat: 176738.04 Y-coördinaat: 183623.36 Z-Coördinaat: 22.42							Diepte grondwatertafel: Bovengrens roestvlekken: Bovengrens reductiehorizont: Bodemclassificatie: X Plan-/ tekeningnummer.: Fotonummer:						
Boorlijst	nummer aardkundige eenheid	Begin-diepte	Einddiepte	beschrijving	naam aardkundige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmaticgheid	
	1	0	5	droog	A-horizont	zs1h1	grijsbruin				abrupt	recht	
	2	20	40	droog	C-horizont	zs1h1	geelgrijs						
Observaties:							Interpretaties: Droge zandbodem zonder duidelijke B-horizont; AC-profiel						
Boornummer: 23 Datum: 3/09/2019							Diepte grondwatertafel: Bovengrens roestvlekken:						

Type boor:Edelmann

Diameter:12 cm

Techniek:Manueel

Boorgrid:12 x 10 m

X-coördinaat:176744.36

Y-coördinaat:183637.97

Z-Coördinaat:22.95

Bovengrens reductiehorizont:

Bodemclassificatie: X

Plan-/ tekeningnummer.:

Fotonummer:

Boorlijst	nummer aardkun- dige eenheid	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij- ving	naam aardkun-dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem- structuur	fenomene n	grens- duidelijk- heid	grensregel- matigheid
	1	0	25	droog	AB-horizont	zs1h1	grijsbruin				abrupt	recht
	2	25	50	droog	C-horizont	zs1h1	geelgrijs					

Observaties:Weinig B vermengd in de A-horizont

Interpretaties:Droge zandbodem zonder duidelijke B-horizont; AC-profiel

Boornummer:24

Datum:3/09/2019

Type boor:Edelmann

Diameter:12 cm

Techniek:Manueel

Boorgrid:12 x 10 m

X-coördinaat:176750.14

Y-coördinaat:183644.47

Z-Coördinaat:23.22

Diepte grondwatertafel:

Bovengrens roestvlekken:

Bovengrens reductiehorizont:

Bodemclassificatie: X

Plan-/ tekeningnummer.:

Fotonummer:

Boorlijst	nummer aardkun- dige eenheid	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij- ving	naam aardkun-dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem- structuur	fenomene n	grens- duidelijk- heid	grensregel- matigheid
	1	0	30	droog	A-horizont	zs1h1	grijsbruin				abrupt	recht

Boor	2	30	50	droog	C-horizont	zs1h1	geelgrijs						
Observaties:							Interpretaties: Droge zandbodem zonder duidelijke B-horizont; AC-profiel						
Boornummer: 25 Datum: 3/09/2019 Type boor: Edelman Diameter: 12 cm Techniek: Manueel Boorgrid: 12 x 10 m X-coördinaat: 176758.63 Y-coördinaat: 183652.06 Z-Coördinaat: 23.54							Diepte grondwatertafel: Bovengrens roestvlekken: Bovengrens reductiehorizont: Bodemclassificatie: X Plan-/ tekeningnummer.: Fotonummer:						
Boorlijst	nummer aardkundige eenheid	Begin-diepte	Einddiepte	beschrijving	naam aardkundige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmaticheid	
	1	0	5	droog	A-horizont	zs1h1	grijsbruin				abrupt	recht	
	2	5	30	droog	B-horizont	zs1h1	bruin				abrupt	recht	
	3	30	50	droog	C-horizont	zs1h1	geelgrijs						
Observaties:							Interpretaties: Droge zandbodem met duidelijke B-horizont						
Boornummer: 26							Diepte grondwatertafel:						

Datum:3/09/2019

Type boor:Edelmann

Diameter:12 cm

Techniek:Manueel

Boorgrid:12 x 10 m

X-coördinaat:176762.95

Y-coördinaat:183659.11

Z-Coördinaat:23.94

Bovengrens roestvlekken:

Bovengrens reductiehorizont:

Bodemclassificatie: X

Plan-/ tekeningnummer.:

Fotonummer:

Boorlijst

nummer aardkun- dige eenheid	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij- ving	naam aardkun-dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem- structuur	fenomene n	grens- duidelijk- heid	grensregel- matigheid
1	0	30	droog	C-horizont	zs1h1	geelgrijs					

Observaties:

Interpretaties: Droge zandbodem zonder duidelijke B-horizont, enkel C aangetroffen in de bodem; afgegraven.

Boornummer:27

Datum:3/09/2019

Type boor:Edelmann

Diameter:12 cm

Techniek:Manueel

Boorgrid:12 x 10 m

X-coördinaat:176716.01

Y-coördinaat:183611.36

Z-Coördinaat:21.85

Diepte grondwatertafel:

Bovengrens roestvlekken:

Bovengrens reductiehorizont:

Bodemclassificatie: X

Plan-/ tekeningnummer.:

Fotonummer:

ijs

nummer aardkun- dige eenheid	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij- ving	naam aardkun-dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem- structuur	fenomene n	grens- duidelijk- heid	grensregel- matigheid
---------------------------------------	--------------	------------	-------------------	---------------------------	---------	--------------------	-------------------	---------------------	---------------	------------------------------	--------------------------

Boor1	1	0	10	droog	A-horizont	zs1h1	grijsbruin				abrupt	recht
	2	10	50	droog	B-horizont	zs1h1	bruin				abrupt	recht
	3	50	70	droog	C-horizont	zs1h1	geelgrijs					

Observaties:	Interpretaties: Droge zandbodem met duidelijke B-horizont
--------------	---

Boornummer: 28	Diepte grondwatertafel:
Datum: 3/09/2019	Bovengrens roestvlekken:
Type boor: Edelman	Bovengrens reductiehorizont:
Diameter: 12 cm	Bodemclassificatie: X
Techniek: Manueel	Plan-/ tekeningnummer.:
Boorgrid: 12 x 10 m	Fotonummer:
X-coördinaat: 176722.08	
Y-coördinaat: 183619.57	
Z-Coördinaat: 21.74	

Boorlijst

nummer	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij- ving	naam aardkun-dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem- structuur	fenomene n	grens- duidelijk- heid	grensregel- matigheid
1	0	10	droog	A-horizont	zs1h1	grijsbruin				abrupt	recht
2	10	40	droog	C-horizont	zs1h1	geelgrijs					
				</							

Observaties:	Interpretaties: Droge zandbodem zonder duidelijke B-horizont, AC-profiel
--------------	--

Boornummer: 29 Datum: 3/09/2019 Type boor: Edelmann Diameter: 12 cm Techniek: Manueel Boorgrid: 12 x 10 m X-coördinaat: 176729.96 Y-coördinaat: 183636.53 Z-Coördinaat: 22.54					Diepte grondwatertafel: Bovengrens roestvlekken: Bovengrens reductiehorizont: Bodemclassificatie: X Plan-/ tekeningnummer.: Fotonummer:							
Boorlijst	nummer aardkundige eenheid	Begin-diepte	Einddiepte	beschrijving	naam aardkundige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodemstructuur	fenomeen	grensduidelijkheid	grensregelmaticheid
	1	0	15	droog	AB-horizont	zs1h1	grijsbruin				abrupt	recht
	2	15	50	droog	C-horizont	zs1h1	geelgrijs					
Observaties: weinig B vermengd in A							Interpretaties: Droge zandbodem zonder duidelijke B-horizont, AC-profiel					
Boornummer: 30 Datum: 3/09/2019 Type boor: Edelmann Diameter: 12 cm Techniek: Manueel Boorgrid: 12 x 10 m X-coördinaat: 176729.96 Y-coördinaat: 183636.53 Z-Coördinaat: 22.54					Diepte grondwatertafel: Bovengrens roestvlekken: Bovengrens reductiehorizont: Bodemclassificatie: X Plan-/ tekeningnummer.: Fotonummer:							

Boorlijst

[illegible]

Interpretaties:	Droge zandbodem met duidelijke B-horizont
-----------------	---

Diepte grondwatertafel:
Bovengrens roestvlekken:
Bovengrens reductiehorizont:
Bodemclassificatie: X
Plan-/ tekeningnummer.:
Fotonummer:

Observaties: B vermengd in A						Interpretaties: Droge zandbodem zonder duidelijke B-horizont; AC-profiel						
Boornummer: 32 Datum: 3/09/2019 Type boor: Edelman Diameter: 12 cm Techniek: Manueel Boorgrid: 12 x 10 m X-coördinaat: 176707.09 Y-coördinaat: 183620.72 Z-Coördinaat: 22.16						Diepte grondwatertafel: Bovengrens roestvlekken: Bovengrens reductiehorizont: Bodemclassificatie: X Plan-/ tekeningnummer.: Fotonummer:						
Boorlijst	nummer aardkundige eenheid	Begin-diepte	Einddiepte	beschrijving	naam aardkundige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodemstructuur	fenomeen	grensduidelijkheid	grensregelmaticheid
	1	0	5	droog	A-horizont	zs1h1	grijsbruin				abrupt	recht
	2	5	40	droog	C-horizont	zs1h1	geelgrijs					
Observaties:						Interpretaties: Droge zandbodem zonder duidelijke B-horizont; AC-profiel						
Boornummer: 33 Datum: 3/09/2019 Type boor: Edelman Diameter: 12 cm Techniek: Manueel Boorgrid: 12 x 10 m X-coördinaat: 176715.06 Y-coördinaat: 183630.76						Diepte grondwatertafel: Bovengrens roestvlekken: Bovengrens reductiehorizont: Bodemclassificatie: X Plan-/ tekeningnummer.: Fotonummer:						

Z-Coördinaat:

22.07

Boorlijst

Observaties:

Interpretaties:	Droge zandbodem zonder duidelijke B-horizont; AC-profiel
-----------------	--

Boornummer:	34
Datum:	3/09/2019
Type boor:	Edelmann
Diameter:	12 cm
Techniek:	Manueel
Boorgrid:	12 x 10 m
X-coördinaat:	176719.89
Y-coördinaat:	183639.27
Z-Coördinaat:	22.39

Diepte grondwatertafel:
Bovengrens roestvlekken:
Bovengrens reductiehorizont:
Bodemclassificatie: X
Plan-/ tekeningnummer.:
Fotonummer:

Boorlijst
