

		Locatie: O.L.V. Waver Uilenlei 7		Beschrijver: J. Wijnen								
		Projectcode:		Rapportnummer:								
		Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek										
Boornummer: 1		Diepte grondwatertafel:										
Datum: 1/07/2019		Bovengrens roestvlekken:										
Type boor: Edelman		Bovengrens reductiehorizont:										
Diameter: 7 cm		Bodemclassificatie:										
Techniek: Manueel		Plan-/ tekeningnummer.:										
Boorgrid:		Fotonummer: DSCF4555										
X-coördinaat: 166296,00												
Y-coördinaat: 195340,00												
Z-Coördinaat: 18,38												
Boorlijst	nummer											
	aardkun-											
	dige											
	eenheid											
	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-	naam aardkun-dige	textuur	kleur	kleur	bodem-	fenomenen	grens-	grensregel-	
			ving	eenheid		(visueel)	(munsel)	structuur		duidelijk-	matigheid	
									heid			
	1	0	20	vochtig	A-horizont, bouwvoor	zs1h1	dgrbr			duidelijk	abrupt	
	2	20	35	vochtig	Ag-horizont	zs1h1	dgrbr		matig	duidelijk	abrupt	
	3	35	50	vochtig	BC-horizont	zs1h1	br		gevekt	duidelijk	abrupt	
4	50	60	vochtig	Cg-horizont, dekzand	zs1	lge		matig	duidelijk	abrupt		
5	60	70	vochtig	Tertiair	kz3	lgn		matig				
Observaties:						Interpretaties:						
		Locatie: O.L.V. Waver Uilenlei 7		Beschrijver: J. Wijnen								
		Projectcode:		Rapportnummer:								
		Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek										
Boornummer: 2		Diepte grondwatertafel:										
Datum: 1/07/2019		Bovengrens roestvlekken:										
Type boor: Edelman		Bovengrens reductiehorizont:										
Diameter: 7 cm		Bodemclassificatie:										
Techniek: Manueel		Plan-/ tekeningnummer.:										
Boorgrid:		Fotonummer: DSCF4556										

X-coördinaat: 166346,00													
Y-coördinaat: 195340,00													
Z-Coördinaat: 19,04													
Boorlijst	nummer aardkun- dige eenheid	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij- ving	naam aardkun-dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem- structuur	fenomenen	grens- duidelijk- heid	grensregel- matigheid	
	1	0	30	vochtig	A-horizont, bouwvoor	zs1h1	dgrbr				duidelijk	abrupt	
	2	30	50	vochtig	Ag-horizont	zs1h1	dgrbr			matig roesthoudend	duidelijk	abrupt	
	3	50	80	vochtig	Bhg-horizont	zs1h2	dbr			matig roesthoudend, roestconcreties	duidelijk	abrupt	
	4	80	105	vochtig	BC-horizont	zs1h1	br			gevekt	duidelijk	abrupt	
	5	105	120	vochtig	Cg-horizont, dekzand	zs1	lgn			matig roesthoudend			
Observaties:							Interpretaties:						
				Locatie:		O.L.V. Waver Uilenlei 7		Beschrijver:		J. Wijnen			
				Projectcode:				Rapportnummer:					
				Type booronderzoek:		Landschappelijk booronderzoek							
Boornummer: 3							Diepte grondwatertafel:						
Datum: 1/07/2019							Bovengrens roestvlekken:						
Type boor: Edelman							Bovengrens reductiehorizont:						
Diameter: 7 cm							Bodemclassificatie:						
Techniek: Manueel							Plan-/ tekeningnummer.:						
Boorgrid:							Fotonummer: DSCF4554						
X-coördinaat: 166321,00													
Y-coördinaat: 195380,00													
Z-Coördinaat: 18,51													
lijst	nummer aardkun- dige eenheid	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij- ving	naam aardkun-dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem- structuur	fenomenen	grens- duidelijk- heid	grensregel- matigheid	
	1	0	30	vochtig	A-horizont, bouwvoor	zs1h1	dgrbr				duidelijk	abrupt	

Boorlijst	2	30	55	vochtig	Ag-horizont	zs1h1	dgrbr				matig roesthoudend	duidelijk	abrupt
	3	55	70	vochtig	verstoord	zs1	lgn				brokken, matig roesthoudend	duidelijk	abrupt
	4	70	100	vochtig	Cg-horizont, dekzand	zs1	lgn				matig roesthoudend		
Observaties:							Interpretaties:						
				Locatie: O.L.V. Waver Uilenlei 7			Beschrijver: J. Wijnen						
				Projectcode:			Rapportnummer:						
				Type booronderzoek:			Landschappelijk booronderzoek						
Boornummer: 4				Datum: 1/07/2019			Diepte grondwatertafel:						
Type boor: Edelman				Diameter: 7 cm			Bovengrens roestvlekken:						
Techniek: Manueel				Boorgrid:			Bovengrens reductiehorizont:						
X-coördinaat: 166371,00				Y-coördinaat: 195380,00			Bodemclassificatie:						
Z-Coördinaat: 18,96							Plan-/ tekeningnummer.:						
				Fotonummer:			DSCF4553						
Boorlijst	nummer aardkundingeenheid	Begin-diepte	Einddiepte	beschrijving	naam aardkundingeenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	
	1	0	40	vochtig	A-horizont	zs1h1	dgrbr				duidelijk	abrupt	
	2	40	50	vochtig	verstoord	zs1h1	db			gevekt	duidelijk	abrupt	
	3	50	80	vochtig	BC-horizont	zs1h1	dgebr			gevekt	duidelijk	abrupt	
	4	80	90	vochtig	BC-horizont	zs1	lge			gevekt	duidelijk	abrupt	
	5	90	120	vochtig	Cg-horizont, dekzand	zs1	lgn			matig roesthoudend			
Observaties:							Interpretaties:						

			Locatie: O.L.V. Waver Uilenlei 7				Beschrijver: J. Wijnen					
			Projectcode:				Rapportnummer:					
			Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek									
Boornummer:		5		Diepte grondwatertafel:								
Datum:		1/07/2019		Bovengrens roestvlekken:								
Type boor:		Edelmann		Bovengrens reductiehorizont:								
Diameter:		7 cm		Bodemclassificatie:								
Techniek:		Manueel		Plan-/ tekeningnummer.:								
Boorgrid:				Fotonummer: DSCF4552								
X-coördinaat:		166346,00										
Y-coördinaat:		195420,00										
Z-Coördinaat:		18,6										
Boorlijst	nummer											
	aardkun-	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-	naam aardkun-dige	textuur	kleur	kleur	bodem-	fenomenen	grens-	grensregel-
	dige			ving	eenheid		(visueel)	(munsel)	structuur		duidelijk-	matigheid
	eenheid										heid	
	1	0	40	vochtig	A-horizont, bouwvoor	zs1h1	dgrbr				duidelijk	abrupt
	2	40	60	vochtig	BC-horizont	zs1h1	dgrbr			humusinspoeling	duidelijk	abrupt
										matig		
	3	60	70	vochtig	Cg-horizont, dekzand	zs1	lbrgr			roesthoudend	duidelijk	abrupt
										matig		
	4	70	80	vochtig	Tertiair	kz3	lgn			roesthoudend		
Observaties:							Interpretaties:					
			Locatie: O.L.V. Waver Uilenlei 7				Beschrijver: J. Wijnen					
			Projectcode:				Rapportnummer:					
			Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek									
Boornummer:		6		Diepte grondwatertafel:								
Datum:		1/07/2019		Bovengrens roestvlekken:								
Type boor:		Edelmann		Bovengrens reductiehorizont:								
Diameter:		7 cm		Bodemclassificatie:								
Techniek:		Manueel		Plan-/ tekeningnummer.:								

Boorgrid: 166396,00 X-coördinaat: 166396,00 Y-coördinaat: 195420,00 Z-Coördinaat: 18,67												Fotonummer: DSCF4551											
Boorlijst	nummer aardkundingeenheid	Begin-diepte	Einddiepte	beschrijving	naam aardkundingeenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmaticheid											
	1	0	30	vochtig	A-horizont, bouwvoor	zs1h1	dgrbr				duidelijk	abrupt											
	2	30	60	vochtig	Ag-horizont	zs1h1	lgrbr			matig roesthoudend	duidelijk	abrupt											
	3	60	80	vochtig	Tertiair verweerd	kz3	lge			matig roesthoudend	duidelijk	abrupt											
	4	80	90	vochtig	Tertiair	kz3	lgn			matig roesthoudend													
Observaties:							Interpretaties:																
				Locatie: O.L.V. Waver Uilenlei 7				Beschrijver: J. Wijnen															
				Projectcode:				Rapportnummer:															
				Type booronderzoek:				Landschappelijk booronderzoek															
Boornummer: 7							Diepte grondwatertafel:																
Datum: 1/07/2019							Bovengrens roestvlekken:																
Type boor: Edelmann							Bovengrens reductiehorizont:																
Diameter: 7 cm							Bodemclassificatie:																
Techniek: Manueel							Plan-/ tekeningnummer.:																
Boorgrid:							Fotonummer: DSCF4550																
X-coördinaat: 166371,00																							
Y-coördinaat: 195460,00																							
Z-Coördinaat: 18,58																							
ijst	nummer aardkundingeenheid	Begin-diepte	Einddiepte	beschrijving	naam aardkundingeenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmaticheid											
	1	0	60	vochtig	A-horizont	zs1h1	dgrbr			matig baksteenhoudend	duidelijk	abrupt											

Observaties:	Interpretaties:
--------------	-----------------