

Bijlage 7 Dagrapporten

Week: 37	
11/09/2019	8 sleuven
<u>Proefsleuf</u>	2 bodemprofielen
	27 bodemsporen (+ vondstmateriaal)
	Nutsleidingen aanwezig (nog in gebruik!)
<u>Weer</u>	Ophogingspakket in zuidwestelijke sector van het terrein
Buiten	
Matige temp.	
Zwaar bewolkt	

