

Dagrapport Gent – Brusselseweg Plangebied A (07/11/2016)

Werkzaamheden en interpretaties:

De boring werden uitgevoerd in de namiddag. De boring werd uitgezet met de GPS. Het terrein was niet verhard en bedekt met kunstmatig strooisel. Er werd handmatig geboord tot de onverstoorde moederbodem bereikt werd. Vervolgens werden de boorpunten opnieuw ingemeten met de GPS om de effectieve locatie van de boring vast te leggen. Alle boringen werden op het veld geregistreerd en beschreven.

De eerste interpretatie van de boringen wijst op sterk verstoord terrein. De bovenste 160 cm van de boring worden gekenmerkt door Aa-horizonten. Tot 195 cm onder het maaiveld is ook de moederbodem nog verstoord. Pas vanaf 195 cm is de moederbodem onverstoord. Ze is zandig, lichtgrijs en ontijzerd (Ce-horizont).

Strategische en praktische keuzes:

Gezien het maar een klein plangebied betreft werd de boring in het midden van het plangebied geplaatst. De boring werd uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm.

Conclusies consultatie specialisten:

Er werden geen specialisten geconsulteerd.

Externe condities:

Half bewolkt en regenachtig. Het terrein was in gebruik als stadstuintje.

Personeel:

Aardkundige Piotr Pawelczak.

Specialisten:

Er werden geen specialisten geconsulteerd.