

Boring 2019B308_2

Kopgegevens 2019B308_2

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KL	KVG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KRL	KRP	KPV	KGM	KOG	KUV	CBD	CBG	CBT	CPP	KOM
2019B308	2	FP	22-02-2019	LB	M		H	108	90	104615.413	196200.284	3	31370	6.09	3	TAW	MAHN			BOV	Gent	?	RAAP	Belgie	?	?	?	?	

Laaggegevens 2019B308_2

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LBG	LBH	LZT	LZS	LTB	LKG	LSL1	LSL2	LVS	LGB	LSR	LPR	LCA	LLI	SSI	LLV	BBH	BFM	BOR	BBR	BBB	BBI	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	ADB	ADE	AAI	ASN	ASV	AAV	LOM	
0	SA	35	SA	R	E7	ZU	V	P		h3											WO2	3				Aa		O																							0	ZEER VEEL GROF PUI EN VUILNISZAKKEN MET DE GRINDBOOR EN MET DE HAND ER DOORHEEN GERAAKT
35	SA	90	SA	R	E7	ZY	V	P														3						O			PU	9																			0	GROVE BROKKEN KALKMORTEL E.D.
90	SA	108		R	E7	OU	N	X														3					FEZ	OR			PU	9																	0	GROVE KALKSTEEN OF MORTEL BROKKEN		

Boring 2019B308_4

Kopgegevens 2019B308_4

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KVG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KRL	KRP	KPV	KGM	KOG	KUV	CBD	CBG	CBT	CPP	KOM
2019B308	4	FP, NS	21-08-2019	LB	Z	?	?	?	145	80	104540.106	196173.11	-9	?	5.63	-9	?	MAHN			BWV	Gent	DE LIJN	RAAP Belgie	?	?	L	?	MACHINAAL VERDIERPEN MET DE KRAAN WEGENS PUIN ONDER 40 CM DIE WE AL HADDEN GEBOORD, DOOR GLIBBERIGE NATTE CONDITIES KONDEN GEEN MONSTERS VERKREGEN WORDEN NA 145 CM

Laaggegevens 2019B308_4

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LBG	LBH	LZT	LZS	LTB	LGB	LSR	LPR	LCA	LLI	SSI	LLV	BBH	BFM	BOR	BBR	BBB	BBI	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	ADB	ADE	AAI	ASN	ASV	AAV	LOM	
0	SA	50	SA	R	PO	U		A									WO3				Aa	FEZ					PU	9							5										0			
50	SA	70	SA	R	PO	DUY		V									WO1						OR					4A																		0		
70	SA	145		R	E7	DU		N	E								WO2				Cr		R			HV	1A																			0		

Boring 2019B308_10

Kopgegevens 2019B308_10

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KL	KVG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KRL	KRP	KPV	KGM	KOG	KUV	CBD	CBG	CBT	CPP	KOM
2019B308	10	FP, NS	21-08- 2019	LB	Z				130		104468.068	196278.112	0		7.24			MAHN			BWV	Gent	DE LIJN	RAAP Belgie			L		Ondoordringbaar puin, zelfs met 14 ton kraan kon er geen putje doorheen worden gemaakt ter plaatse; verwachting is dat er eenzelfde profiel onder zit als bij B9

Laaggegevens 2019B308_10

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LBG	LBH	LZT	LZS	LTB	LKG	LSL1	LSL2	LVS	LGB	LSR	LPR	LCA	LLI	SSI	LLV	BBH	BFM	BOR	BBR	BBB	BBI	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	ADB	ADE	AAI	ASN	ASV	AAV	LOM
0	SA	130		R	S5	X				X																				PU	9								5										0		

