

<b>Locatie:</b>	Turnhout Rubensstraat	<b>Beschrijver:</b>	J. Hagen
<b>Projectcode:</b>	2020G196	<b>Rapportnummer:</b>	342
<b>Type booronderzoek:</b>	Landschappelijk booronderzoek		

Boornummer:	1	Diepte grondwatertafel:	
Datum:	20/07/2020	Bovengrens roestvlekken:	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont:	
Diameter:	7 cm	Bodemclassificatie:	
Techniek:	Manueel	Plan-/ tekeningnummer.:	
Boorgrid:	30x30	Fotonummer:	
X-coördinaat:	190214,92		
Y-coördinaat:	222842,47		
Z-Coördinaat:			

<b>Boorlijst</b>	nummer	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun-dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem-structuur	fenomenen	grens-duidelijkheid	grensregelmatigheid
	1	0	25		opgebracht	zand	br					
	2	25	50		verstoring	zand	zw					
	3	50	60		C-horizont, gem	zand	brgl					
	4	60	85		C-horizont	zand	glb					

<b>Observaties:</b> Bovenste twee bodemlagen zijn verstoord	<b>Interpretaties:</b>
--	------------------------

Boornummer:	2	Diepte grondwatertafel:
Datum:	20/07/2020	Bovengrens roestvlekken:
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont:
Diameter:	7 cm	Bodemclassificatie:
Techniek:	Manueel	Plan-/ tekeningnummer.:
Boorgrid:	30x30	Fotonummer:
X-coördinaat:	190185,47	
Y-coördinaat:	222848,75	
Z-Coördinaat:		

# Boorlijst

nummer aardkundige eenheid	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving naam aardkundige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem-structuur	fenomenen	grens-duidelijkheid	grensregel-matigheid
1	0	25	bouwvoor	zand	br					
2	25	50	verstoring	zand	zw					
3	50	85	gemengde BC	zand	drbr, brgl					
4	85	105	C-hor	zand	beige					

Observaties: Bovenste twee bodemlagen zijn verstoord	Interpretaties:
---	-----------------

Boornummer:	3	Diepte grondwatertafel:
Datum:	20/07/2020	Bovengrens roestvlekken:
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont:
Diameter:	7 cm	Bodemclassificatie:
Techniek:	Manueel	Plan-/ tekeningnummer.:
Boorgrid:	30x30	Fotonummer:
X-coördinaat:	190183,95	
Y-coördinaat:	222879,93	
Z-Coördinaat:		

# Boorlijst

nummer aardkundige eenheid	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving naam aardkundige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem-structuur	fenomenen	grens-duidelijkheid	grensregelmatigheid
1	0	110	verstoring							

Observaties:  
Ondoordringbaar puin in de ondergrond

Interpretaties:

Boornummer: 4  
Datum: 20/07/2020  
Type boor: Edelman  
Diameter: 7 cm  
Techniek: Manueel  
Boorgrid: 30x30  
X-coördinaat: 190239,6  
Y-coördinaat: 222883,61  
Z-Coördinaat:

Diepte grondwatertafel:  
Bovengrens roestvlekken:  
Bovengrens reductiehorizont:  
Bodemclassificatie:  
Plan-/ tekeningnummer.:  
Fotonummer:

# Boorlijst

nummer aardkun- dige eenheid	Begin-diepte	Einddie- pte	beschrij- ving	naam aardkun- dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem- structuur	fenomenen	grens- duidelijk- heid	grensreg- el- matighei- d
1	0	45		verstoring							

Observaties:  
Ondoordringbaar puin in de ondergrond

Interpretaties:

Boornummer:	5	Diepte grondwatertafel:
Datum:	20/07/2020	Bovengrens roestvlekken:
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont:
Diameter:	7 cm	Bodemclassificatie:
Techniek:	Manueel	Plan-/ tekeningnummer.:
Boorgrid:	35x35	Fotonummer:
X-coördinaat:	190196,73	
Y-coördinaat:	222897,9	
Z-Coördinaat:		

# Boorlijst

nummer aardkun- dige eenheid	Begin-diepte	Einddie- pte	beschrij- ving	naam aardkun- dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem- structuur	fenomenen	grens- duidelijk- heid	grensreg- el- matighei- d
1	0	40		verstoring		zw					
2	40	70		C-horizont, dekzand, licht zandleem		br					

Observaties:  
c-horizont bevindt zich op 40 cm onder het MV wegens diepere ligging

Interpretaties:

Boornummer:	6	Diepte grondwatertafel:	
Datum:	20/07/2020	Bovengrens roestvlekken:	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont:	
Diameter:	7 cm	Bodemclassificatie:	
Techniek:	Manueel	Plan-/ tekeningnummer.:	
Boorgrid:	30x30	Fotonummer:	
X-coördinaat:	190152,99		
Y-coördinaat:	222904,4		
Z-Coördinaat:			

Boorlijst	nummer aardkun- dige eenheid	Begin-diepte	Einddie- pte	beschrij- ving	naam aardkun- dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem- structuur	fenomenen	grens- duidelijk- heid	grensreg- el- matighei- d
		gestaakt										

Observaties: verhardingen lagen in de weg	Interpretaties:
--	-----------------