

	<b>Locatie:</b>	Willebroek Ceresstraat	<b>Beschrijver:</b>	J. Pepermans
	<b>Projectcode:</b>	2020L280	<b>Rapportnummer:</b>	
	<b>Type booronderzoek:</b>	Landschappelijk booronderzoek		

Boornummer:	1	Diepte grondwaterafel:	
Datum:		Bovengrens roestvlekken:	
Type boor:	Edelmann	Bovengrens reductiehorizont:	
Diameter:	7 cm	Bodemclassificatie:	Sdm
Techniek:	Manueel	Plan-/ tekeningnummer.:	
Boorgrid:		Fotonummer:	10 & 11
X-coördinaat:	150715		
Y-coördinaat:	193152		
Z-Coördinaat:	7,29		

<b>Boorlijst</b>	nummer aardkundige eenheid	Begin diepte	Eind diepte	beschrijving	naam aardkundige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem-structuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid
	1	0	7	droog	A-horizont	zs2	dbrgr			humeus	abrupt	recht
	2	7	35	droog	A-horizont	zs2	brgr				abrupt	recht
	3	35	50	droog	C-horizont	zs2	lbror				onduidelijk	onregelmatig
	4	50	70	vochtig	C-horizont	zs2	lge				/	/

Observaties:	interpretaties:	AC-profiel in lemige zandbodem
--------------	-----------------	--------------------------------

	<b>Locatie:</b>	Willebroek Ceresstraat	<b>Beschrijver:</b>	J. Pepermans
	<b>Projectcode:</b>	2020L280	<b>Rapportnummer:</b>	
	<b>Type booronderzoek:</b>	Landschappelijk booronderzoek		

Boornummer:	2	Diepte grondwaterafel:	
Datum:		Bovengrens roestvlekken:	
Type boor:	Edelmann	Bovengrens reductiehorizont:	
Diameter:	7 cm	Bodemclassificatie:	Sdm
Techniek:	Manueel	Plan-/ tekeningnummer.:	
Boorgrid:		Fotonummer:	7, 8 & 9
X-coördinaat:	150735		
Y-coördinaat:	193178		
Z-Coördinaat:	7,18		

<b>Boorlijst</b>	nummer aardkundige eenheid	Begin diepte	Eind diepte	beschrijving	naam aardkundige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem-structuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid
	1	0	5	droog	A-horizont	zs2	dzwgr			humeus	abrupt	recht
	2	5	50	droog	A-horizont	zs2	brgr			baksteen	abrupt	recht
	3	50	60	droog	C-horizont	zs2	lbe				onduidelijk	onregelmatig
	4	60	80	vochtig	C-horizont	zs2	lgr				onduidelijk	onregelmatig
	5	80	120	vochtig	Natuurlijk spoor	zs2	dgr-lgr			wortelresten	onduidelijk	onregelmatig
	6	120	150	nat	C-horizont	zs2	lgrn				/	/

--	--

Observaties: Aardkundige eenheid 5 betreft wellicht een natuurlijk spoor onder invloed van wortels. Interpretaties: AC-profiel in lemige zandbodem, redelijk nat

Locatie: Willebroek Ceresstraat Beschrijver: J. Pepermans  
 Projectcode: 2020L280 Rapportnummer:  
 Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek

Boornummer: 3 Diepte grondwaterafel:  
 Datum: Bovengrens roestvlekken:  
 Type boor: Edelmann Bovengrens reductiehorizont:  
 Diameter: 7 cm Bodemclassificatie: Sdm  
 Techniek: Manueel Plan-/tekeningnummer.:  
 Boorgrid: Fotonummer: 4,5 & 6  
 X-coördinaat: 150751  
 Y-coördinaat: 193149  
 Z-Coördinaat: 7,29

# Boorlijst

nummer aardkundige eenheid	Begin diepte	Eind diepte	beschrijving	naam aardkundige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem-structuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid
1	0	65	droog	A-horizont	zs2	brgr			baksteen, steenpuin	abrupt	recht
2	65	105	vochtig	C-horizont	zs2	lbeor				/	/

Observaties: Interpretaties: AC-profiel in lemige zandbodem

Locatie: Willebroek Ceresstraat Beschrijver: J. Pepermans  
 Projectcode: 2020L280 Rapportnummer:  
 Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek

Boornummer: 4 Diepte grondwaterafel:  
 Datum: Bovengrens roestvlekken:  
 Type boor: Edelmann Bovengrens reductiehorizont:  
 Diameter: 7 cm Bodemclassificatie: Sdm  
 Techniek: Manueel Plan-/tekeningnummer.:  
 Boorgrid: Fotonummer: 1, 2 & 3  
 X-coördinaat: 150728  
 Y-coördinaat: 193118  
 Z-Coördinaat: 7,45

# lijst

nummer aardkundige eenheid	Begin diepte	Eind diepte	beschrijving	naam aardkundige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem-structuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid
1	0	10	droog	Gevlekte verstoring	zs2	gebr gevlekt				abrupt	recht
2	10	35	droog	A-horizont	zs2	dbrgr				abrupt	recht

BOO

3	35	60	droog	AC-overgangshorizont	zs2	brge				onregelmatig	onduidelijk
4	60	80	vochtig	C-horizont	zs2	lbeor				onregelmatig	onduidelijk

Observaties:

Interpretaties: AC-profiel in lemige zandbodem