



DOV Boorrapport

Boring

Proefnummer: 1405-B270120171

Aanvangsdatum: 26/01/2017

X (mLambert): 104600.7 (XY_gedigitaliseerd op topokaart)

Uitvoeringsmethode: spoelboring

Y (mLambert): 193312.4 (XY_gedigitaliseerd op topokaart)

Diepte (m): 0.00 - 9.00

Z (mTAW): 10.59 (Z_DHM_v2)

Water op (m):

Gemeente:

Uitvoerder: Backx

Lithologische beschrijving

Auteur(s): Meeussen, Dominik (Backx)

Betrouwbaarheid: onbekend

<u>Van(m)</u>	<u>Tot(m)</u>	<u>Beschrijving</u>
---------------	---------------	---------------------

0.00	5.00	vettig
------	------	--------

5.00	9.00	vettig moet groen zand
------	------	------------------------