Boring 2021C125_1

Kopgegevens 2021C125_1

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2021C125	1	TB	22-03-2021	LB	B	AK	H	90		72768.789	187379.72	3	31370	28.62	2	TAW	MDGP	BWV	Pittem	BAAC Vlaanderen	

Laaggegevens 2021C125_1

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	AAI	LOM
0		40	DU		E7	GRDBR		V	P	Z3	SMK						Ap	BV				h1	WO1			1		O										1						
40	DU	90			E7	GE		V	Z	Z4	SZK						C						WO1			1	FE1																	in bovenste 5cm brokken van bouwvoor,bovengrens verstoord

Boring 2021C125_2

Kopgegevens 2021C125_2

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2021C125	2	TB	22-03-2021	LB	B	AK	H	110		72801.205	187399.897	3	31370	29.05	2	TAW	MDGP	BWV	Pittem	BAAC Vlaanderen	

Laaggegevens 2021C125_2

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	AAI	LOM
0		35	DU		E7	DBR		V	P	Z3	SMK						Ap	BV				h2	WO2			1												1					
35	DU	75	DU		E7	LBRGE		V	S	Z3	SZK						AC	XX					WO1			2		O										1					Menglaag, verstoord
75	DU	110			E7	GE		V	Z	Z4	SZK						C									1	FE1																bovengrens verstoord

Boring 2021C125_3

Kopgegevens 2021C125_3

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2021C125	3	TB	22-03-2021	LB	B	AK	H	100		72767.56	187346.626	3	31370	27.58	2	TAW	MDGP	BWV	Pittem	BAAC Vlaanderen	

Laaggegevens 2021C125_3

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	AAI	LOM
0		40	DU		E7	GRDBR		V	P	Z3	SMK						Ap	BV				h1	WO1			2	FE1	O										1						sporadisch kleine ijzervlek
40	DU	70	DU		E7	BR		V	S	Z3	SZK						AC	XX								2												1					overgangslaag nar moederbodem, verstoord
70	DU	100			E7	GELBR		V	Z	Z4	SZK						C									1		O																bovengrens verstoord

Boring 2021C125_4

Kopgegevens 2021C125_4

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2021C125	4	TB	22-03-2021	LB	B	AK	H	80		72801.943	187366.99	3	31370	27.5	2	TAW	MDGP	BWV	Pittem	BAAC Vlaanderen	

Laaggegevens 2021C125_4

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	AAI	LOM
0		35	SA		E7	GRDBR		V	P	Z3	SMK						Ap	BV				h1	WO1			1												1					
35	SA	80		O	E7	GE		V	Z	Z4	SZK						C									1		O																Bovengrens lijkt verstoord (in eerste 5 cm brokken vn bouwvoor)