Locatie:	Bouwelsesteenweg 68, nijlen	**Beschrijver:**	N. Jennes
Projectcode:	2021C151	**Rapportnummer:**	
Type booronderzoek:	Landschappelijk booronderzoek		

Boornummer:	1	Diepte grondwatertafel:	
Datum:		Bovengrens roestvlekken:	
Type boor:	Edelmann	Bovengrens reductiehorizont:	
Diameter:	7 cm	Bodemclassificatie:	OB
Techniek:	Manueel	Plan-/ tekeningnummer.:	
Boorgrid:		Fotonummer:	2
X-coördinaat:	171775		
Y-coördinaat:	206123		
Z-Coördinaat:	9,43		

Boorlijst

nummer aardkun-dige eenheid	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun-dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem-structuur	fenomenen	grens-duidelijk-heid	grensregel-matigheid
1	0	110	matig droog	A-horizont	zs2	dbrgr			h2	abrupt	recht
2	110	130	matig droog	BC-horizont	zs2	lbrge				duidelijk	onregelmatig
3	130	160	matig droog	C-horizont	zs2	gegr				/	/

Observaties:

Interpretaties: AC-profiel met zeer dikke A-horizont

Locatie:	Bouwelsesteenweg 68, nijlen	**Beschrijver:**	N. Jennes
Projectcode:	2021C151	**Rapportnummer:**	
Type booronderzoek:	Landschappelijk booronderzoek		

Boornummer:	2	Diepte grondwatertafel:	
Datum:		Bovengrens roestvlekken:	
Type boor:	Edelmann	Bovengrens reductiehorizont:	
Diameter:	7 cm	Bodemclassificatie:	OB
Techniek:	Manueel	Plan-/ tekeningnummer.:	
Boorgrid:		Fotonummer:	3
X-coördinaat:	171755		
Y-coördinaat:	206173		
Z-Coördinaat:	9,44		

Boorlijst

nummer aardkun-dige eenheid	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun-dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem-structuur	fenomenen	grens-duidelijk-heid	grensregel-matigheid
1	0	125	matig droog	A-horizont	zs2	dbrgr			h2	abrupt	recht
2	125	130	matig droog	E-horizont	zs2	wtgr				duidelijk	onregelmatig
3	130	135	matig droog	B-horizont	zs2	dbr			h2	duidelijk	onregelmatig
4	135	170	matig droog	C-horizont	zs2	gegr				duidelijk	onregelmatig
5	170	190	matig nat	C-horizont	zs2	gn				/	/

Observaties:

Interpretaties: Weinig ontwikkelde podzol onder dikke A-horizont

Locatie:	Bouwelsesteenweg 68, nijlen	**Beschrijver:**	N. Jennes
Projectcode:	2021C151	**Rapportnummer:**	
Type booronderzoek:	Landschappelijk booronderzoek		

Boornummer:	3	Diepte grondwatertafel:	
Datum:		Bovengrens roestvlekken:	
Type boor:	Edelmann	Bovengrens reductiehorizont:	
Diameter:	7 cm	Bodemclassificatie:	OB
Techniek:	Manueel	Plan-/ tekeningnummer.:	
Boorgrid:		Fotonummer:	4
X-coördinaat:	171775		
Y-coördinaat:	206223		
Z-Coördinaat:	9,85		

Boorlijst

nummer aardkun-dige eenheid	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun-dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem-structuur	fenomenen	grens-duidelijk-heid	grensregel-matigheid
1	0	110	matig droog	A-horizont	zs2	dbrgr			h2	abrupt	recht
2	110	130	matig droog	B-horizont	zs2	dgrzw			h2	duidelijk	onregelmatig
3	130	140	matig droog	B-horizont	zs2	br				duidelijk	onregelmatig
4	140	150	matig droog	BC-horizont	zs2	brge				duidelijk	onregelmatig
5	150	170	matig droog	C-horizont	zs2	gegr				/	/

Observaties:

Interpretaties: Weinig ontwikkelde podzol onder dikke A-horizont

Locatie:	Bouwelsesteenweg 68, nijlen	**Beschrijver:**	N. Jennes
Projectcode:	2021C151	**Rapportnummer:**	
Type booronderzoek:	Landschappelijk booronderzoek		

Boornummer:	4	Diepte grondwatertafel:	
Datum:		Bovengrens roestvlekken:	
Type boor:	Edelmann	Bovengrens reductiehorizont:	
Diameter:	7 cm	Bodemclassificatie:	OB
Techniek:	Manueel	Plan-/ tekeningnummer.:	
Boorgrid:		Fotonummer:	5
X-coördinaat:	171749		
Y-coördinaat:	206260		
Z-Coördinaat:	9,35		

Boorlijst

nummer aardkun-dige eenheid	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun-dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem-structuur	fenomenen	grens-duidelijk-heid	grensregel-matigheid
1	0	50	matig droog	A-horizont	zs2	dgr			h2	abrupt	recht
2	50	80	matig droog	A2-horizont	zs2	dbr			h2	abrupt	recht
3	80	90	matig droog	AE-horizont	zs2	wtgrbr				duidelijk	onregelmatig
4	90	100	matig droog	B-horizont	zs2	zwbr			h2	duidelijk	onregelmatig
5	100	120	matig droog	C-horizont	zs2	orgr			f2	/	/

Observaties:

Interpretaties: Weinig ontwikkelde podzol onder dikke A-horizont