

[illegible]

boorlijst																																												
Observaties															Interpretaties gestuit op puin/verharding																													
															Steenoverstraat te Malle Beschrijver : dr. J. Wijnen Projectcode : 2020E389 rapportnummer : 2020-1094 Type booronderzoek : landschappelijk booronderzoek																													
Boornummer 4 Datum 27-05-2020 Type boor Edelman Diameter 7 cm Techniek handmatig Boorgrid 40 x 50 m X-coördinaat 173799 Y-coördinaat 221621 Z-coördinaat 26,14															Diepte_grondwatertafel Bovengrens-roestvlekken Bovengrens_reductiehorizont Bodemclassificatie OT Plan-/tekeningnummer Fotonummer DSCF5558																													
boorlijst															Nummer aardkunde		Begin		diepte		Beschrij		Naam aardkunde		Kleur		Kleur		Bodem		Grens		Grens											
															ige		te		e		v		ige		(visueel)		(Munsel)		structuur		duidelijk		regelmat											
															waarde						ng		eenheid		Textuur						Fenomenen		heid		gheid									
															1		0		50		vochtig		A-horizont		z2s2h1		dgrbr				enkele baksteenspikkel, brokken				recht									
															2		50		110		vochtig		bracht sloot-vulling?		z3s1h1		dgrbr								recht									
															3		110		180		vochtig		C-horizont, dekzand		z2s2h2		zwbr				enkele plantenresten				recht									
															4		180		190		nat		C-horizont, dekzand		z2s2h1		br				humusinspoeling		recht											
															5		190		200		nat		dekzand		z3s1		lge				humusinspoeling													
Observaties															Interpretaties Sloot of diepe afgraving met daaronder het dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent																													
															Steenoverstraat te Malle Beschrijver : dr. J. Wijnen Projectcode : 2020E389 rapportnummer : 2020-1094 Type booronderzoek : landschappelijk booronderzoek																													
Boornummer 5 Datum 27-05-2020 Type boor Edelman Diameter 7 cm Techniek handmatig Boorgrid 40 x 50 m X-coördinaat 173799 Y-coördinaat 221701 Z-coördinaat 25,72															Diepte_grondwatertafel Bovengrens-roestvlekken Bovengrens_reductiehorizont Bodemclassificatie Sbp Plan-/tekeningnummer Fotonummer DSCF5549																													
boorlijst															Nummer aardkunde		Begin		diepte		Beschrij		Naam aardkunde		Kleur		Kleur		Bodem		Grens		Grens											
															ige		te		e		v		ige		(visueel)		(Munsel)		structuur		duidelijk		regelmat											
															waarde						ng		eenheid		Textuur						Fenomenen		heid		gheid									
															1		0		20		vochtig		A-horizont		z2s2h1		dgrbr				gevekt				recht									
															2		20		40		vochtig		BC-horizont, dekzand		z2s2h1		br								recht									
															3		40		50		vochtig		BC-horizont, dekzand		z2s2h1		lbr				gevekt		recht											
															4		50		100		vochtig		C-horizont, dekzand		z3s1		wi						recht											
Observaties															Interpretaties Droge lemig zandbodem zonder profielontwikkeling in dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent																													
															Steenoverstraat te Malle Beschrijver : dr. J. Wijnen Projectcode : 2020E389 rapportnummer : 2020-1094 Type booronderzoek : landschappelijk booronderzoek																													
Boornummer 6 Datum 27-05-2020															Diepte_grondwatertafel Bovengrens-roestvlekken 0 cm																													

Type boor	Edelman	Bovengrens_reductiehorizont				OT					
Diameter	7 cm	Bodemclassificatie				OT					
Techniek	handmatig	Plan-/tekeningnummer				?					
Boorgrid	40 x 50 m	Fotonummer									
X-coördinaat	173824										
Y-coördinaat	221661										
Z-coördinaat	25,15										
boorlijst	Nummer aardkunde				Naam aardkunde					Grens duidelijkheid	Grens regelmatigheid
	ige waarde	Begin diepte	Einddiepte	Beschrijving	ige eenheid	Textuur	Kleur (visueel)	Kleur (Munsel)	Bodem structuur	Fenomenen	
	1	0	40	vochtig	A-horizont	z2s2h1	dgrbr			matig baksteenhoudend	recht
	2	40	80	vochtig	sloot-vulling?	z2s2h1	br			matig roesthoudend, brokken	recht
	3	80	140	vochtig	sloot-vulling?	ks2h2	dbr			brokken	recht
4	140	150	vochtig	Cg-horizont, Vroeg-Pleisto-ceen	ks3	lgngr			matig roesthoudend	recht	
Observaties						Interpretaties					
						Sloot of diepe afgraving met daaronder het Lid van Rijkvorsel, Formatie van Weelde					
				Locatie :		Steenoverstraat te Malle		Beschrijver :		dr. J. Wijnen	
				Projectcode :		2020E389		rapportnummer :		2020-1094	
				Type booronderzoek :		landschappelijk booronderzoek					
Boornummer	7					Diepte_grondwatertafel					
Datum	27-05-2020					Bovengrens-roestvlekken				110 cm	
Type boor	Edelman					Bovengrens_reductiehorizont					
Diameter	7 cm					Bodemclassificatie				OT	
Techniek	handmatig					Plan-/tekeningnummer					
Boorgrid	40 x 50 m					Fotonummer				DSCF5548	
X-coördinaat	173849										
Y-coördinaat	221621										
Z-coördinaat	25,21										
boorlijst	Nummer aardkunde				Naam aardkunde					Grens duidelijkheid	Grens regelmatigheid
	ige waarde	Begin diepte	Einddiepte	Beschrijving	ige eenheid	Textuur	Kleur (visueel)	Kleur (Munsel)	Bodem structuur	Fenomenen	
	1	0	40	vochtig	opge-bracht	z3s1h1	dgrbr			matig houtresten, matig plantenresten	recht
	2	40	110	vochtig	sloot-vulling?	z2s2h1	gr			gevekt en brokken	recht
	3	110	130	vochtig	Cg-horizont, Vroeg-Pleisto-ceen	ks3	lgngr			matig roesthoudend	recht
Observaties						Interpretaties					
						Sloot of diepe afgraving met daaronder het Lid van Rijkvorsel, Formatie van Weelde					
				Locatie :		Steenoverstraat te Malle		Beschrijver :		dr. J. Wijnen	
				Projectcode :		2020E389		rapportnummer :		2020-1094	
				Type booronderzoek :		landschappelijk booronderzoek					
Boornummer	8					Diepte_grondwatertafel					
Datum	27-05-2020					Bovengrens-roestvlekken					
Type boor	Edelman					Bovengrens_reductiehorizont					
Diameter	7 cm					Bodemclassificatie				Sep	
Techniek	handmatig					Plan-/tekeningnummer					
Boorgrid	40 x 50 m					Fotonummer				DSCF5547	
X-coördinaat	173874										
Y-coördinaat	221581										
	25,55										
boorlijst	Nummer aardkunde				Naam aardkunde					Grens duidelijkheid	Grens regelmatigheid
	ige waarde	Begin diepte	Einddiepte	Beschrijving	ige eenheid	Textuur	Kleur (visueel)	Kleur (Munsel)	Bodem structuur	Fenomenen	
	1	0	10	vochtig	A-horizont	z2s2h1	dgrbr				recht
2	10	50	vochtig	Cg-horizont, dekzand	z3s1	lge			matig roesthoudend		recht

b																													
Observaties										Interpretaties Natte lemig zandbodem zonder profielontwikkeling in dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent																			
										Steenoverstraat te																			
										Locatie :					Malle					Beschrijver :					dr. J. Wijnen				
										Projectcode :					2020E389					rapportnummer :					2020-1094				
										Type booronderzoek :										landschappelijk booronderzoek									
Boornummer 9										Diepte_grondwatertafel																			
Datum 27-05-2020										Bovengrens-roestvlekken																			
Type boor Edelman										Bovengrens_reductiehorizont																			
Diameter 7 cm										Bodemclassificatie										OT									
Techniek handmatig										Plan-/tekeningnummer																			
Boorgrid 40 x 50 m										Fotonummer										DSCF5551									
X-coördinaat 173849																													
Y-coördinaat 221701																													
Z-coördinaat 25,56																													
boorlijst	Nummer aardkunde			Naam aardkunde						Grens			Grens																
	ige	Begin	Eind	Beschrij	ige		Kleur	Kleur	Bodem				duidelijk	regelmat															
	waarde	te	e	ng	eenheid	Textuur	(visueel)	(Munsel)	structuur	Fenomenen			heid	gheid															
	1	0	50	vochtig	opge-bracht	z2s2h1	dgrbr			weinig houtresten, matig plantenresten				recht															
	2	50	120	vochtig	sloot-vulling?	z2s2h1	dgrbr			brokken				recht															
	3	120	140	vochtig	sloot-vulling?	z2s2h1	dgrbr			sterk baksteenhoudend, brokken																			
Observaties										Interpretaties Opgehoogd en mogelijke slootvulling. Gestuit op 140 cm -mv																			
										Steenoverstraat te																			
										Locatie :					Malle					Beschrijver :					dr. J. Wijnen				
										Projectcode :					2020E389					rapportnummer :					2020-1094				
										Type booronderzoek :										landschappelijk booronderzoek									
Boornummer 10										Diepte_grondwatertafel																			
Datum 27-05-2020										Bovengrens-roestvlekken										60 cm									
Type boor Edelman										Bovengrens_reductiehorizont																			
Diameter 7 cm										Bodemclassificatie										Sdg									
Techniek handmatig										Plan-/tekeningnummer																			
Boorgrid 40 x 50 m										Fotonummer										DSCF5555									
X-coördinaat 173824																													
Y-coördinaat 221741																													
Z-coördinaat 26																													
boorlijst	Nummer aardkunde			Naam aardkunde						Grens			Grens																
	ige	Begin	Eind	Beschrij	ige		Kleur	Kleur	Bodem				duidelijk	regelmat															
	waarde	te	e	ng	eenheid	Textuur	(visueel)	(Munsel)	structuur	Fenomenen			heid	gheid															
	1	0	10	vochtig	A-horizont	z2s2h1	brgr							recht															
	2	10	30	vochtig	Verstoord	z2s2h1	gr			gevekt				recht															
	3	30	40	vochtig	Bh-horizont	z2s2h2	dbr							recht															
	4	40	60	vochtig	Bs-horizont	z2s2	orbr							recht															
5	60	70	vochtig	BC-horizont, dekzand	z2s2	lge			matig roesthoudend, gevekt				recht																
6	70	90	vochtig	Cg-horizont, dekzand	z2s2	lge			matig roesthoudend																				
Observaties										Interpretaties Matig natte lemig zandbodem met duidelijke humus B-horizont in dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent																			
										Steenoverstraat te																			
										Locatie :					Malle					Beschrijver :					dr. J. Wijnen				
										Projectcode :					2020E389					rapportnummer :					2020-1094				
										Type booronderzoek :										landschappelijk booronderzoek									
Boornummer 11										Diepte_grondwatertafel																			
Datum 27-05-2020										Bovengrens-roestvlekken										80 cm									
Type boor Edelman										Bovengrens_reductiehorizont																			
Diameter 7 cm										Bodemclassificatie																			
Techniek handmatig										Plan-/tekeningnummer																			
Boorgrid 40 x 50 m										Fotonummer										DSCF5554									
X-coördinaat 173799																													
Y-coördinaat 221781																													

Z-coördinaat		25,26										
boorlijst	Nummer aardkundige waarde	Begin diepte	Eind diepte	Beschrijving	Naam aardkundige eenheid	Textuur	Kleur (visueel)	Kleur (Munsel)	Bodem structuur	Fenomenen	Grens duidelijkheid	Grens regelmatigheid
	1	0	20	vochtig	A-horizont	z2s2h1	br					recht
	2	20	80	vochtig	vulling?	z2s2h1	br					recht
	3	80	110	vochtig	Cg2-horizont, Vroeg-Pleistoocene	ks3	lgng			matig roesthoudend, meerdere zandbandjes		
Observaties							Interpretaties Sloot of diepe afgraving met daaronder het Lid van Rijkvorsel, Formatie van Weelde					
				Locatie :		Steenoverstraat te Malle		Beschrijver :		dr. J. Wijnen		
				Projectcode :		2020E389		rapportnummer :		2020-1094		
				Type booronderzoek :		landschappelijk booronderzoek						
Boornummer		12					Diepte_grondwatertafel					
Datum		27-05-2020					Bovengrens-roestvlekken			30 cm		
Type boor		Edelman					Bovengrens_reductiehorizont					
Diameter		7 cm					Bodemclassificatie			Zep		
Techniek		handmatig					Plan-/tekeningnummer					
Boorgrid		40 x 50 m					Fotonummer			DSCF5553		
X-coördinaat		173849										
Y-coördinaat		221781										
Z-coördinaat		26,1										
boorlijst	Nummer aardkundige waarde	Begin diepte	Eind diepte	Beschrijving	Naam aardkundige eenheid	Textuur	Kleur (visueel)	Kleur (Munsel)	Bodem structuur	Fenomenen	Grens duidelijkheid	Grens regelmatigheid
	1	0	30	vochtig	A-horizont	z2s2h1	dgrbr					recht
	2	30	40	vochtig	BCg-horizont	z2s2h1	br			matig roesthoudend		recht
	3	40	60	vochtig	Cg-horizont, dekzand	z2s2	lge			sterk roesthoudend, roestconcreties		recht
	4	60	70	vochtig	Cg-horizont, dekzand	z3s1	lge			matig roesthoudend		recht
Observaties							Interpretaties Natte lemig zandbodem zonder profielontwikkeling in dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent					
				Locatie :		Steenoverstraat te Malle		Beschrijver :		dr. J. Wijnen		
				Projectcode :		2020E389		rapportnummer :		2020-1094		
				Type booronderzoek :		landschappelijk booronderzoek						
Boornummer		13					Diepte_grondwatertafel					
Datum		27-05-2020					Bovengrens-roestvlekken					
Type boor		Edelman					Bovengrens_reductiehorizont					
Diameter		7 cm					Bodemclassificatie					
Techniek		handmatig					Plan-/tekeningnummer					
Boorgrid		40 x 50 m					Fotonummer			DSCF5552		
X-coördinaat		173874										
Y-coördinaat		221741										
Z-coördinaat		25,52										
boorlijst	Nummer aardkundige waarde	Begin diepte	Eind diepte	Beschrijving	Naam aardkundige eenheid	Textuur	Kleur (visueel)	Kleur (Munsel)	Bodem structuur	Fenomenen	Grens duidelijkheid	Grens regelmatigheid
	1	0	10	vochtig	A-horizont	z2s2h1	dgrbr					recht
	2	10	110	vochtig	sloot-vulling?	z3s1h1	ge					recht
	3	110	130	vochtig	Cg-horizont, dekzand	z3s1	lge			matig roesthoudend		recht
Observaties							Interpretaties Sloot of diepe afgraving met daaronder het dekzand, Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent					