

Project	Projectcode	Profielnummer	Datum	Type Onderzoek	Weersomstandigheden	Naam Uitvoerder
Kunstgrasveld Stadionstraat	2021D387	profielput 2	10/05/2021	proefsleuven	zon, droog	Jeroen Vanhercke

Beginpunt Grondplan	X-coördinaat (Lambert)	Y-coördinaat (Lambert)	Z-coördinaat (in m TAW)
PR02	73802.440	163667	62.01

bodemtype			Landgebruik	Vegetatie	Fotonummer	diepte actuele grondwatertafel (cm)
code	beschrijving	interpretatie				
?	?	afgegraven en opgevoerd	voetbalveld	gras	PR02	ongekend

nummer aardkundige eenheid/laag	benaming aardkundige eenheid	begindiepte (cm)	einddiepte (cm)	ondergrens bereikt?	nat-vochtig-droog	textuur	kleur visueel	fenomenen - processen	grensregelmatigheid en - duidelijkheid ondergrens	andere relevante observaties
1	Ap	0	33	ja	droog	leem	grijsbruin	aangevoerd materiaal	recht	
2	Ap2	33	72	ja	droog	leem	grijs	aangevoerd materiaal	golvend	drainages
3	Cg	72	105	nee	droog	zandige leem tot klei	groen/bruin/oranje	oxidatie	/	af en toe keien, ingesneden drainages