

## Boring

|               |  |                     |              |
|---------------|--|---------------------|--------------|
| Proefnummer:  | 1602-B17201VDM                             | Aanvangsdatum:      | 17/08/2017   |
| X (mLambert): | 73261.5 (XY_gedigitaliseerd op orthofoto)  | Uitvoeringsmethode: | spoelboring  |
| Y (mLambert): | 172394.0 (XY_gedigitaliseerd op orthofoto) | Diepte (m):         | 0.00 - 69.00 |
| Z (mTAW):     | 18.23 (Z_DHM_v2)                           | Water op (m):       |              |
| Gemeente:     | Kuurne (Kuurne)                            |                     |              |
| Uitvoerder:   | S&D BORINGEN                               |                     |              |

## Lithologische beschrijving

Auteur(s): Scherrens, Arne (S&D BORINGEN)

Betrouwbaarheid: onbekend

### **Kwaliteit:**

Score: slecht

Boormethode score: Laag

| Van(m) | Tot(m) | M | Beschrijving                |
|--------|--------|---|-----------------------------|
| 0.00   | 16.00  |   | Bruin Zand                  |
| 16.00  | 20.00  |   | Zandige klei                |
| 20.00  | 23.00  |   | Grijs zand met kiezelstenen |
| 23.00  | 69.00  |   | Vaste klei                  |