Kopgegevens 20170415_1

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KRL	KRP	KPV	KGM	KOG	KUV	KOM
20170415	1	NKCD	06-03-2017	LP	H	H	360	85	48321.186	213197.549	6	31370	3.743	5	TAW	MDGP			BWV	Oostende		BAAC Vlaanderen	op tennisbaan

Laaggegevens 20170415_1

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	BBH	BBI	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LTB	LGK	LGB	LLI	SSI	LLV	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	ADB	ADE	AAI	AAV	LOM
0		10			E7	DRO		D	Au	XX	Z	Z7	SZG														g3													1										
10	SA	35		R	E7	ZW		V	Au	XX	Se	Z7	SZG											h3		g1	Rg2	3												3										baksteenfragmenten puingruis
35	SA	85		R	E7	GR		V	Au	XX	Se	Z7	SZG		HL1du									h2		g2	Rg2	3												3										baksteenfragmenten puingruis
85	SA	120		R	E7	ROBR		N	Au	PU	Se	Z7	SZG														Rg3	3												3										baksteen fragmenten puingruis
120	SA	180		R	E7	GR		V	C		E													h1	PR1		Rg1	3			MGR								1										
180	DU	250		R	E7	GR		V	C		Ez	Z5	SZK		DL2du	ZL1du								h2	PR1		Rg1	3																					detrituslaagjes dun, veel en zandig tussenlaagje
250	GE	300		R	E7	DGR		V	Cr		Ez	Z4	SZK											h2	PR3		Rg1	3																					
300	GE	350		R	E7	DGR		V	Cr		E														PR1		Mf2	3			MGR																		
350	DU	360			E7	DGR		V	Cr		Ez	Z5	SMK											h1	PR2		Mf2	3																					

Kopgegevens 20170415_2

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KRL	KRP	KPV	KGM	KOG	KUV	KOM
20170415	2	NKCD	06-03-2017	LP	H	H	140		48346.631	213181.452	6	31370	3.897	5	TAW	MDGP			BWV	Oostende		BAAC Vlaanderen	naast woning, grasveld

Laaggegevens 20170415_2

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	BBH	BBI	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LTB	LGK	LGB	LLI	SSI	LLV	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	ADB	ADE	AAI	AAV	LOM
0		15			E7	DGRBR		D	Au	XX	Se	Z5	SZG	HV										h2	WO2	g1	Rg3	3												3										baksteenfragmenten puingruis
15	SA	110		R	E7	DGR		D	Au	XX	Se	Z5	SMG	HV										h2	WO2		Rg3	3												3										baksteenfragmenten + puingruis
110	DU	140		R	E7	DGR		V	Au		Ez	Z5	SMG											h1	WO1	g1	Rg3	3												5										

Kopgegevens 20170415_3

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KRL	KRP	KPV	KGM	KOG	KUV	KOM
20170415	3	NKCD	06-03-2017	LP	H	H	400		48329.837	213158.961	6	31370	3.394	5	TAW	MDGP			BWV	Oostende			in tuin, midden grasveld

Laaggegevens 20170415_3

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	BBH	BBI	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LTB	LGK	LGB	LLI	SSI	LLV	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	ADB	ADE	AAI	AAV	LOM
0		20			E7	DGRBR		V	Ap	BV	S	Z5	SZG											h2	WO2			2												1										puinkeitje
20	SA	125		R	E7	DGRBR		V	Au	XX	Se	Z6	SZG											h2	WO1	g1	Rg1	3												3										
125	SA	150		R	E7	DGR		V	C		E													h2	HO1		Rg1	3			MGR									1										
150	SA	180		R	E7	GR		V	C		Ez	Z4	SMK											h2	PR2		Rg1	3																					
180		250		R	E7	DGR		V	C		E													h1				3			MGR																		
250	DU	270		R	E7	DGR		V	C		E				DL1du									h2	PR2			3																					invloed getijden
270	SA	400			E7	ROBR		V	L		V						RV								RW3			3		O																			afgetopt veen, niet volledig weggeerodeerd, bewijs: hier buiten de getijdengeul, rietveen en zeggeveen, weinig houtresten, weinig stengels

Kopgegevens 20170415_4

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KRL	KRP	KPV	KGM	KOG	KUV	KOM
20170415	4	NKCD	06-03-2017	LP	H	H	370	100			6	31370		5	TAW	MDGP			BWV	Oostende		BAAC Vlaanderen	struikgewas

Laaggegevens 20170415_4

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	BBH	BBI	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LTB	LGK	LGB	LLI	SSI	LLV	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	ADB	ADE	AAI	AAV	LOM
0		30			E7	DGRBR		D	Ap	BV	S	Z5	SZG											h3	WO3			3												2										
30	SA	130		R	E7	DGR		V	Au	XX	Se	Z6	SZG											h2	WO2			3												3										nat op 80 cm
130		160			E7	LGR		V	Cg		E													h2	PR2		Rg1	3		OR																			bovenaan verstoord met puinfragmenten (ingevallen door boring?)
160	DU	220		R	E7	DGR		V	C		E													h1	PR1			3			MGR																		
220	GE	250		R	E7	DGR		V	C		E				DL2du									h2	PR2			3																					invloed getijden
250	SA	370		R	E7	ROBR		V	L		V						RV								HR3			3																					afgetopte veenafzetting, rietveen, zeggeveen