

		Locatie: Boorlijst Kapelle, Franselei 11				Beschrijver: M. van Baal						
		Projectcode:				Rapportnummer:						
		Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek										
Boornummer:	1					Diepte grondwatertafel:						
Datum:	8/06/2023					Bovengrens roestvlekken:						
Type boor:	Edelmann					Bovengrens reductiehorizont:						
Diameter:	7 cm					Bodemclassificatie: X						
Techniek:	Manueel					Plan-/ tekeningnummer.:						
Boorgrid:	20 x 30 m					Fotonummer: B1						
X-coördinaat:	156382,58											
Y-coördinaat:	226620,95											
Z-Coördinaat:	21,68											
Boorlijst	nummer											
	aardkun-	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun-dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem-structuur	fenomenen	grens-duidelijk-heid	grensregel-matigheid
	dige											
	eenheid											
	1	0	50	droog	A-horizont, bouwvoor	zs2	Dzwgr				abrupt	recht
	2	50	80	droog	C1-horizont	zs2	Lbrge			gley	abrupt	recht
	3	80	100	vochtig	C2-horizont	ks2	Lbrge			complex klei-		
Observaties:							Interpretaties: Droge zandbodem met klei-zand op geringe diepte					

		Locatie: Boorlijst Kapelle, Franselei 11				Beschrijver: M. van Baal			
		Projectcode:				Rapportnummer:			
		Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek							
Boornummer:	2					Diepte grondwatertafel:			
Datum:	8/06/2023					Bovengrens roestvlekken:			
Type boor:	Edelmann					Bovengrens reductiehorizont:			
Diameter:	7 cm					Bodemclassificatie: X			
Techniek:	Manueel					Plan-/ tekeningnummer.:			
Boorgrid:	20 x 30 m					Fotonummer: B2			
X-coördinaat:	156361,22								
Y-coördinaat:	226631,47								
Z-Coördinaat:	21,98								

Boorlijst	nummer aardkun- dige eenheid	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun-dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem-structuur	fenomenen	grens- duidelijk- heid	grensregel- matigheid	
	1	0	100	droog tot vochtig	verstoord	zs2	Dzwgr			baksteen			
Observaties:							Interpretaties: verstoord						

				Locatie: Boorlijst Kapelle, Franselei 11				Beschrijver: M. van Baal				
				Projectcode:				Rapportnummer:				
				Type booronderzoek:				Landschappelijk booronderzoek				
Boornummer:	3							Diepte grondwatertafel:				
Datum:	8/06/2023							Bovengrens roestvlekken:				
Type boor:	Edelmann							Bovengrens reductiehorizont:				
Diameter:	7 cm							Bodemclassificatie: X				
Techniek:	Manueel							Plan-/ tekeningnummer.:				
Boorgrid:	20 x 30 m							Fotonummer: B3				
X-coördinaat:	156347,73											
Y-coördinaat:	226596,76											
Z-Coördinaat:	21,59											
Boorlijst	nummer aardkun-dige eenheid											
		Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun-dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem-structuur	fenomenen	grens-duidelijk-heid	grensregel-matigheid
	1	0	50	droog	A-horizont, bouwvoor	zs2	Dzwgr				abrupt	recht
	2	50	80	droog	C1-horizont	zs2	Lbrge			gley	abrupt	recht
										Alternierend complex klei-zand		
	3	80	100	vochtig	C2-horizont	ks2	Lbrge					
Observaties:						Interpretaties: Droge zandbodem met klei-zand op geringe diepte						

		Locatie: Boorlijst Kapelle, Franselei 11				Beschrijver: M. van Baal						
		Projectcode:				Rapportnummer:						
		Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek										
Boornummer:	4					Diepte grondwatertafel:						
Datum:	8/06/2023					Bovengrens roesvlekken:						
Type boor:	Edelmann					Bovengrens reductiehorizont:						
Diameter:	7 cm					Bodemclassificatie: X						
Techniek:	Manueel					Plan-/ tekeningnummer.:						
Boorgrid:	20 x 30 m					Fotonummer: B4						
X-coördinaat:	156370,35											
Y-coördinaat:	226585,33											
Z-Coördinaat:	21,56											
Boorlijst	nummer											
	aardkun-	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun-dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem-structuur	fenomenen	grens-duidelijk-heid	grensregel-matigheid
	dige											
	eenheid											
	1	0	65	droog	A-horizont, bouwvoor	zs2	Dzwgr				abrupt	recht
	2	65	80	droog	C1-horizont	zs2	Lbrge			gley	abrupt	recht
										Alternierend		
										complex klei-		
	3	80	100	vochtig	C2-horizont	ks2	Lbrge			zand		
Observaties:							Interpretaties: Droge zandbodem met klei-zand op geringe diepte					

		Locatie: Boorlijst Kapelle, Franselei 11				Beschrijver: M. van Baal			
		Projectcode:				Rapportnummer:			
		Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek							
Boornummer:	6					Diepte grondwatertafel:			
Datum:	8/06/2023					Bovengrens roesvlekken:			
Type boor:	Edelmann					Bovengrens reductiehorizont:			
Diameter:	7 cm					Bodemclassificatie: X			
Techniek:	Manueel					Plan-/ tekeningnummer.:			
Boorgrid:	20 x 30 m					Fotonummer: B6			
X-coördinaat:	156435,94								
Y-coördinaat:	226576,91								
Z-Coördinaat:	21,54								

Boorlijst	nummer aardkun- dige eenheid	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun-dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem-structuur	fenomenen	grens- duidelijk- heid	grensregel- matigheid
	1	0	60	droog	A-horizont, bouwvoor	zs2	Dzwgr				abrupt	recht
	2	50	85	droog	C1-horizont	zs2	Lbrge			gley	abrupt	recht
	3	85	100	vochtig	C2-horizont	ks2	Lbrge			Alternierend complex klei- zand		
Observaties:							Interpretaties: Droge zandbodem met klei-zand op geringe diepte					

				Locatie: Boorlijst Kapelle, Franselei 11				Beschrijver: M. van Baal				
				Projectcode:				Rapportnummer:				
				Type booronderzoek:				Landschappelijk booronderzoek				
Boornummer:	7							Diepte grondwatertafel:				
Datum:	8/06/2023							Bovengrens roestvlekken:				
Type boor:	Edelmann							Bovengrens reductiehorizont:				
Diameter:	7 cm							Bodemclassificatie:				X
Techniek:	Manueel							Plan-/ tekeningnummer.:				
Boorgrid:	20 x 30 m							Fotonummer:				B7
X-coördinaat:	156426,84											
Y-coördinaat:	226543,64											
Z-Coördinaat:	21,51											
Boorlijst	nummer											
	aardkun-	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun-dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur	bodem-structuur	fenomenen	grens-	grensregel-
	dige							(munsel)			duidelijk-	matigheid
	eenheid										heid	
	1	0	70	droog	A-horizont, bouwvoor	zs2	Dzwgr				abrupt	recht
	2	70	110	droog	C1-horizont	zs2	Lbrge			gley	abrupt	recht
										Alternierend		
										complex klei-		
	3	110	120	vochtig	C2-horizont	ks2	Lbrge			zand	abrupt	recht
										Alternierend		
									complex klei-			
	120	125	vochtig	C3-horizont	zs1	wi			zand	abrupt	recht	
									Alternierend			
									complex klei-			
	125	150	vochtig	C4-horizont	kz3	Lbrge			zand			
Observaties:							Interpretaties: Droge zandbodem met klei-zand op geringe diepte					

Boorlij	1	0	10	droog	Ap1-horizont, bouwvoor	zs2	Dzwgr				abrupt	recht
	2	10	40	droog	ophoging	zs2	grge				abrupt	recht
	3	40	70	vochtig	Ap2-horizont	zs2	Lbrge				abrupt	recht
										Alternierend complex klei- zand		
	4	70	100	vochtig	C-horizont	ks2	Lbrge					
Observaties:							Interpretaties: Droge zandbodem met klei-zand op geringe diepte					

				Locatie: Boorlijst Kapelle, Franselei 11				Beschrijver: M. van Baal					
				Projectcode:				Rapportnummer:					
				Type booronderzoek:				Landschappelijk booronderzoek					
Boornummer:	10							Diepte grondwatertafel:					
Datum:	8/06/2023							Bovengrens roestvlekken:					
Type boor:	Edelmann							Bovengrens reductiehorizont:					
Diameter:	7 cm							Bodemclassificatie: X					
Techniek:	Manueel							Plan-/ tekeningnummer.:					
Boorgrid:	20 x 30 m							Fotonummer: B10					
X-coördinaat:	156458,42												
Y-coördinaat:	226568,06												
Z-Coördinaat:	21,69												
Boorlijst	nummer aardkun- dige eenheid												
		Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun-dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem-structuur	fenomenen	grens-duidelijk-heid	grensregel-matigheid	
	1	0	60	droog	verstoord	zs2	Dgr			Licht puinhoudend	abrupt	recht	
										Alternierend complex klei-zand			
	2	60	85	vochtig	C2-horizont	ks2	Lbrge						
Observaties:						Interpretaties: Verstoorde droge zandbodem met klei-zand op geringe diepte							