

Vinderhoutse Bossen. Uitvoeringsdossier Groene Velden Noord.

Projectcode	2024C63
type booronderzoek	landschappelijk booronderzoek
Uitvoerder	Elisabeth Van Besien (OE/ERK/Archeoloog/2019/00031)
Betrokken derde	Piotr Pawelczak (aardkundige)
Datum onderzoek	7/mrt/24
Type boor	Edelman met een diameter van 7 cm - manueel

Boring 1

TAW	horizon	Diepte (bovengrens)	vochtigheid	Kleur	Textuur	
6,36	1		0 vochtig	DGRBR	Z tot P	Ap
	2		35 vochtig	ORBR	Z tot S	AC?
	3		50 vochtig	GE	Z	Cg
						sporen van een gebroken podzol (bruinachtige kruimels)
						gleyverschijnselen vanaf 50cm, duidelijke oxidatie



Boring 2

TAW	Horizon	Diepte (bovengrens)	vochtigheid	Kleur	Textuur	Andere
6,49	1		0 vochtig	DGRBR	Z	Ap
	2		50 vochtig	BRGR	Z	AC
	3		62 vochtig	LBRGR	Z	AC
	4		70	GE	Z	Cg



Boring 3

TAW	Horizon	Diepte (bovengrens)	vochtigheid	Kleur	Textuur	
6,04	1	0	vochtig	DGRBR	Z	A
	2	38	vochtig	LBR	Z	AB - BC
	3	42	vochtig	BROR	Z	Cg
	einde boring	50				sporen van humus en ijzerinspoeling, niet goed ontwikkeld



Boring 4

TAW	Horizon	Diepte (bovengrens)	vochtigheid	Kleur	Textuur	
6,19	1		0 vochtig	DGRBR	Z	Ap
	2		30 vochtig	LBRGR	Z	ABp
	3		37 vochtig	ORBR-BRGR	Z	BA?
	4		45 vochtig	GEBR	Z	BC naar Cg
	einde boring		53			B horizont vermengd met bouwvoor



Boring 5

TAW	Horizon	Diepte (bovengrens)	vochtigheid	Kleur	Textuur		Grondwater
6,04	1	0	vochtig	DGRBR	Z	Ap	nergens reactie op HCL
	2	35	vochtig	GR	P	E	op -50 onder MV circa 15 min na boring
	3	42	vochtig	BR	Z	Bh	
	4	49	vochtig	GEBR	Z	Cg	
	einde boring	90	nat		Z		



Boring 6

TAW	Horizon	Diepte (bovengrens)	Kleur	vochtigheid	Textuur	Grondwater
5,93	1	0	DGRBR	vochtig	Z	Ap
	2	45	ORBR	vochtig	Z	AC?
	3	55	GEBR	vochtig	Z	Cg
	einde boring	75		nat		gebroken podzol?



Boring 7

TAW	Horizon	Diepte (bovengrens)	Kleur	vochtigheid	Textuur	Grondwater
6,29	1	0	DGRBR	vochtig	Z	Ap
	2	35	BRGR	vochtig	Z	BC
	3	40	GEGR	nat	Z	Cg
	einde boring	120				



Boring 8

TAW	Horizon	Diepte (bo	Kleur	Textuur	Korrelgrootte	Andere	Grondwater
6,49							

ondoorbaar door aanwezig puin als verharding van de landbouwweg

Boring 9

TAW	Horizon	Diepte (bovengrens)	vochtigheid	Kleur	Textuur	Grondwater
6,34	1		0 vochtig	DGRBR	Z	Ap
	2		40 vochtig	GEBR	Z	Cg
	einde boring	120				

grondwater op -90 onder maaiveld circa 15 min na boring



Boring 10

TAW	Horizon	Diepte (bovengrens)	vochtigheid	Kleur	Textuur	Grondwater
6,25	1		0 vochtig	DGRBR	Z	Ap
	2		50 vochtig	GEBR	Z	Cg
	einde boring	120				

grondwater op -90 onder maaiveld circa 15 min na boring



Boring 11

TAW	Horizon	Diepte (bovengrens)	vochtigheid	Kleur	Textuur	
6,06	1		0 vochtig	DGRBR	Z	Ap
	2		40 vochtig	GEBR	Z	Cg
	einde boring	120				sporen van een continue heel hoge watertafel

