

Boring 2024I134_1

Kopgegevens 2024I134_1

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KL	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2024I134	1	PILE	12-09-2024	LB	W	BR	H	100		62118.161	187441	5	31370	36.7		TAW	MNB	BWV	Roeselare	BAAC Vlaanderen	Tegen Bushalte; locatie conform PvM

Laaggegevens 2024I134_1

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	AAI	LOM
0		28	SA		E7	DGRDBR		D	P	Z2	SMG						Ap	OP	X	X	X		WO1		1													1						Enkele baksteenspikkels
28	SA	100		R	E7	LBRLGR		V	L	Z3	SMG						C		X	X	X				1	FE1																		Bleker aan de basis; geen inlusies waargenomen

Boring 2024I134_2

Kopgegevens 2024I134_2

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KL	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2024I134	2	PILE	12-09-2024	LB	W	BR	H	130		62074.684	187437	5	31370	38.3		TAW	MNB	BWV	Roeselare	BAAC Vlaanderen	Boring 2 meest noordelijke; verplaatst 3 m ten ZW wegens aanwezigheid grondstockage

Laaggegevens 2024I134_2

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	AAI	LOM
0		48	SA		E7	LGEBR		D	P	Z2	SZG						Ap	OP		X	X		WO1		1						1							1						Aangebrachte A; meer puin aan de basis
48	SA	78	SA	R	E7	LGR		V	Z	Z4	SMK						Ap	OP	X	X	X				1												2							Aangebrachte zuiveringslaag
78	SA	130		R	E7	LGRBR		V	L	Z3	SMG						C		X	X	X				1	FE1																		Licht geoxideerd C-horizont

Boring 2024I134_3

Kopgegevens 2024I134_3

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KL	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2024I134	3	PILE	12-09-2024	LB	W	BR	H	175	140	62075.147	187403	5	31370	37.22	TAW	MNB	BWV	Roeselare	BAAC	Vlaanderen	Gestaakt wegens waterverzadigd sediment

Laaggegevens 2024I134_3

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	AAI	LOM		
0		32	SA		E7	DGRBR		V	P	Z2	SMG	ZB					Ap	OP		X	X					1																			Sterk homogeen lichte leem met aanwezigheid van kleigere vlekken	
32	SA	133		R	E7	LBRGR		V	S	Z3	SMG	LB					Bt		X	X	X					1																				Secundaire texturale ontwikkeling bij bedekte bodem
133		175		O	E7	LGNGR		N	Z	Z5	SZK						C			X	X					2																				Glimmers mogelijk glauconie verspreid binnen de sediment te checken met quartairgeologie

Boring 2024I134_4

Kopgegevens 2024I134_4

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2024I134	4	PILE	12-09-2024	LB	W	BR	H	110		62083.867	187382	5	31370	36.45		TAW	MNB	BWV	Roeselare	BAAC Vlaanderen	

Laaggegevens 2024I134_4

BGG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	AAI	LOM	
0		110			E7	LGRBR		V	L	Z3	SMG	LB	ZL1zu				Ap	OP		X	X				1												1								Sterk vermengd en vertoorde lokale gronden - op locatie oude gebouwen

Boring 2024I134_5

Kopgegevens 2024I134_5

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KL	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2024I134	5	PILE	12-09-2024	LB	W	BR	H			62108.566	187382	5	31370	36.22		TAW	MNB	BWV	Roeselare	BAAC Vlaanderen	Boring reeds verplaatst wegens aanwezigheid van grondstockage, grond waterverzadigd on mogelijk om boorput te maken