

Deel	Herkenning-nummer	Onderwerp	Type	Schaal	Wijze vervaardiging	Datum opmaak
Verslag van resultaten	Fig. 1	Overzicht van de verstoorde zones binnen het projectgebied.	Kaart	1:3500	Digitaal	22/05/2017
	Fig. 2	Bestaande toestand met afbakening van het projectgebied (Omgeving)	Plan	1:1200	Analoog	22/05/2017
	Fig. 3	Ontwerp van het projectgebied (Omgeving)	Plan	1:1200	Analoog	22/05/2017
	Fig. 5	Overzicht van de verstoringen, het ontwerp en de impact ervan.	Kaart	1:1200	Digitaal	22/05/2017
	Fig. 6	Situering op het kadaster (GDI-Vlaanderen 2017a)	Kaart	1:3500	Digitaal	22/05/2017
	Fig. 7	Situering op de bodembedekkingkaart (AGIV WMS)	Kaart	1:3500	Digitaal	22/05/2017
	Fig. 8	Situering op de topografische kaart, het DHM en de VHA (AGIV WMS; GDI-Vlaanderen 2016)	Kaart	1:10000	Digitaal	22/05/2017
	Fig. 10	Situering op de geologische kaart van het Tertiair (GDI-Vlaanderen 2002)	Kaart	1:10000	Digitaal	22/05/2017
	Fig. 11	Situering op de profieltypekaart van het Quartair (AGIV WMS)	Kaart	1:10000	Digitaal	22/05/2017
	Fig. 12	Situering op de bodemkaart (GDI-Vlaanderen 2001)	Kaart	1:3500	Digitaal	22/05/2017
	Fig. 13	Situering op de potentiële bodemerosiekaart (AGIV WMS)	Kaart	1:3500	Digitaal	22/05/2017
	Fig. 14	Situering op de wijkkaart van "Den Belram" uit 1760 (www.waaserfgoed.be)	Kaart	1:3500	Analoog	22/05/2017
	Fig. 15	Situering op de Ferrariskaart (AGIV WMS)	Kaart	1:10000	Analoog	22/05/2017
	Fig. 16	Situering op de Atlas der Buurtwegen (AGIV WMS)	Kaart	1:3500	Analoog	22/05/2017
	Fig. 17	Situering op de kadasterkaart van Popp (AGIV WMS)	Kaart	1:3500	Analoog	22/05/2017
	Fig. 18	Situering op de topografische kaart van 1939 (NGI - ArcGIS online)	Kaart	1:3500	Analoog	22/05/2017
	Fig. 19	Situering op een luchtfoto uit 1971 (AGIV WMS)	Kaart	1:3500	Analoog	22/05/2017
	Fig. 20	Situering op de CAI (GDI-Vlaanderen 2017b)	Kaart	1:10000	Digitaal	22/05/2017
Programma van maatregelen	Fig. 1	Overzicht van de verstoorde zones, het ontwerp en de impactbepaling.	Kaart	1:1200	Digitaal	22/05/2017