## Boring 2018B71_1

### Kopgegevens 2018B71_1

| KPC | KBN | KBS | KDT | KDB | KWO | KLG | KBT | KED | KGW | KXC | KYC | KPL | KCS | KMV | KPZ | KRV | KBM | KPV | KGM | KUV | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018B71 | 1 | PP | 13-02-2018 | LB | Z | GR | H | 175 | 90 | 159317.816 | 227609.075 | 5 | 31370 | 25.56 | 4 | TAW | MDGP | BAN | Kalmthout | BAAC Vlaanderen | |

### Laaggegevens 2018B71_1

| GBG | GAB | GOG | GAO | GRM | GBT | GKL | GKM | GVO | LTK | LZT | LZS | BBB | LSL1 | LSL2 | LVS | LLI | SSI | LLV | BBH | BBI | LTB | LGK | LGB | LBH | LPR | LBG | LSR | LCA | BFM | BOR | BBR | BBV | AHK | ARL | AAW | AOB | AVB | AVS | APA | APO | AFO | AOV1 | AOV2 | AOV3 | ADB | ADE | AAI | AAV | LOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | 40 | DU | | E7 | DGEGR | | V | Z | Z4 | SZG | | | | | | | | A | OP | | | | h1 | WO1 | | | 1 | | O | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | lokaal grover; stukken baksteen en glas |
| 40 | DU | 50 | DU | | E7 | GEGR | | V | Z | Z5 | SZG | HV | | | | | | | A/C | OP | | | | | | | | 1 | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | DU | 100 | GE | | E7 | DGEBR | | V | Z | Z5 | SZK | | | | | | | | Ab | | | | | h1 | | | | 1 | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | GE | 140 | SA | | E7 | BRGE | | N | Z | Z5 | SMK | | | | | | | | AC | | | | | | | | | 1 | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | SA | 175 | | | E7 | LORGR | | N | Uz | Z6 | SMK | | | | | | | | Cg | | | | | | | | | 1 | FE2 | OR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## Boring 2018B71_2

### Kopgegevens 2018B71_2

| KPC | KBN | KBS | KDT | KDB | KWO | KLG | KBT | KED | KGW | KXC | KYC | KPL | KCS | KMV | KPZ | KRV | KBM | KPV | KGM | KUV | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018B71 | 2 | PP | 13-02-2018 | LB | Z | GR | H | 145 | 80 | 159367.314 | 227603.842 | 5 | 31370 | 25.17 | 4 | TAW | MDGP | BAN | Kalmthout | BAAC Vlaanderen | |

### Laaggegevens 2018B71_2

| GBG | GAB | GOG | GAO | GRM | GBT | GKL | GKM | GVO | LTK | LZT | LZS | BBB | LSL1 | LSL2 | LVS | LLI | SSI | LLV | BBH | BBI | LTB | LGK | LGB | LBH | LPR | LBG | LSR | LCA | BFM | BOR | BBR | BBV | AHK | ARL | AAW | AOB | AVB | AVS | APA | APO | AFO | AOV1 | AOV2 | AOV3 | ADB | ADE | AAI | AAV | LOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | 40 | SA | | E7 | DGR | | V | Z | Z5 | SMG | | | | | | | | A | OP | | | | h2 | WO1 | | | 1 | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | hoogstwaarschijnlijk opgebracht |
| 40 | SA | 50 | SA | | E7 | DGRGE | | V | Z | Z6 | SMK | HV | | | | | | | A/C | OP | | | | | | | | 1 | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | hoogstwaarschijnlijk opgebracht |
| 50 | SA | 60 | DU | | E7 | DGEGR | | V | Z | Z5 | SMK | | | | | | | | Ahb | | | | | h1 | | | | 1 | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | DU | 75 | DU | | E7 | WIGR | | V | Z | Z6 | SMK | | | | | | | | EB | | | | | h1 | | | | 1 | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | lokaal zeer grof |
| 75 | DU | 90 | SA | | E7 | DGE | | N | Z | Z6 | SMG | HV | | | | | | | BC | | | | | | | | | 1 | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | lokaal grover |
| 90 | SA | 100 | GE | | E7 | DGRZW | | N | Z | Z7 | SMK | | | | | | | | Ahb | | | | | h2 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bh-horizont? |
| 100 | GE | 145 | | | E7 | DGRBR | | N | Z | Z7 | SMK | | | | | | | | Bh | | | | | | | | | 1 | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | zeer waterverzadigd; boor zit vast op 145 cm |

## Boring 2018B71_3

### Kopgegevens 2018B71_3

| KPC | KBN | KBS | KDT | KDB | KWO | KLG | KBT | KED | KGW | KXC | KYC | KPL | KCS | KMV | KPZ | KRV | KBM | KPV | KGM | KUV | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018B71 | 3 | PP | 13-02-2018 | LB | Z | BO | H | 120 | 90 | 159410.565 | 227626.324 | 5 | 31370 | 26.64 | 4 | TAW | MDGP | BAN | Kalmthout | BAAC Vlaanderen | |

### Laaggegevens 2018B71_3

| GBG | GAB | GOG | GAO | GRM | GBT | GKL | GKM | GVO | LTK | LZT | LZS | BBB | LSL1 | LSL2 | LVS | LLI | SSI | LLV | BBH | BBI | LTB | LGK | LGB | LBH | LPR | LBG | LSR | LCA | BFM | BOR | BBR | BBV | AHK | ARL | AAW | AOB | AVB | AVS | APA | APO | AFO | AOV1 | AOV2 | AOV3 | ADB | ADE | AAI | AAV | LOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | 10 | SA | | E7 | DORDBR | | D | X | | | | | | | | | | O | | | | | | BW3 | | | 1 | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | SA | 20 | DU | | E7 | LBR | | D | Z | Z5 | SMK | | | | | | | | A | | | | | h1 | BW1 | | | 1 | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | DU | 30 | SA | | E7 | LGRZW | | V | Z | Z5 | SMG | GV | | | | | | | A/E | | | | | h2 | | | | 1 | | OR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | mogelijk verploegd |
| 30 | SA | 95 | DU | | E7 | LORGR | | D | Ez | Z5 | STW | ZKB | ZL2du | | | | | | Cg | | | | | | | | | 1 | FE2 | OR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | zandbrokken of zandsublagen aanwezig; diameter zand varieert tussen matig fijn zand (Z4) tot grof zand (Z6) |
| 95 | DU | 120 | | | E7 | GE | | N | Ez | Z5 | SMK | GV | | | | | | | Cg | | | | | | | | | 1 | | OR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | zandbrokken of zandsublagen aanwezig, kleibrokken droog; licht livhtgrijs-gevlekt |

## Boring 2018B71_4

### Kopgegevens 2018B71_4

| KPC | KBN | KBS | KDT | KDB | KWO | KLG | KBT | KED | KGW | KXC | KYC | KPL | KCS | KMV | KPZ | KRV | KBM | KPV | KGM | KUV | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018B71 | 4 | PP | 13-02-2018 | LB | Z | GR | H | 150 | 60 | 159446.986 | 227632.412 | 5 | 31370 | 24.97 | 4 | TAW | MDGP | BAN | Kalmthout | BAAC Vlaanderen | |

### Laaggegevens 2018B71_4

| GBG | GAB | GOG | GAO | GRM | GBT | GKL | GKM | GVO | LTK | LZT | LZS | BBB | LSL1 | LSL2 | LVS | LLI | SSI | LLV | BBH | BBI | LTB | LGK | LGB | LBH | LPR | LBG | LSR | LCA | BFM | BOR | BBR | BBV | AHK | ARL | AAW | AOB | AVB | AVS | APA | APO | AFO | AOV1 | AOV2 | AOV3 | ADB | ADE | AAI | AAV | LOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | 30 | GE | | E7 | DBRGR | | V | Z | Z5 | SMG | | | | | | | | Ap | | | | | h2 | WO1 | | | 1 | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | mogelijk geniveleerd |
| 30 | GE | 60 | SA | | E7 | BR | | V | Z | Z5 | SMK | | | | | | | | Bh | | | | | h1 | | | | 1 | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | SA | 75 | DU | | E7 | DORGR | | N | Z | Z4 | SMK | HV | | | | | | | BC | | | | | h1 | | | | 1 | FE2 | OR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | DU | 85 | DU | | E7 | LGR | | N | Z | Z4 | SZK | | | | | | | | Cg | | | | | | | | | 1 | FE1 | OR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | grotendeels gereduceerd |
| 85 | DU | 100 | SA | | E7 | LORGR | | N | Uz | Z4 | SZK | | ZL3zu | KL3zu | | | | | Cg | | | | | | | | | 1 | FE3 | OR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | kleilagen gereduceerd binnen, geoxideerd buiten |
| 100 | SA | 150 | | | E7 | LGR | | N | Z | Z4 | SZK | | KL1zu | | | | | | Cg | | | | | | | | | 1 | FE1 | OR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | enkele kleilagen (geoxideerd buiten) tussen 110 en 120 cm |