Boring 2018A160_1

Kopgegevens 2018A160_1

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2018A160	1	PP	16-01-2018	LB	B	BR	H	130		220244.078	191372.403	6	31370	60.029	5	TAW	MDGP	BLI	Houthalen-Helchteren	BAAC Vlaanderen	water stagneert op de oppervlakte ca 3 cm

Laaggegevens 2018A160_1

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	SSI	LLV	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	ADB	ADE	AAI	AAV	LOM
0		30	SA		E7	GEGR		N	Se	Z6	SMK								A	XX				h1	BW1			1	FE1	O																			humus alleen binnen de eerste 5 cm
30	SA	60	SA		E7	DGEGR		V	Se	Z6	SMK								Cg	XX								1	FE1	OR											2									
60	SA	85	DU		E7	GE		V	Se	Z6	SMK								Cg	XX						g1		1	FE1	O											1									baksteenspikkels
85	DU	130			E7	DBRGR		V	Se	Z5	SMK								Cr	XX					WO1	g1		1		R											1									

Boring 2018A160_2

Kopgegevens 2018A160_2

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2018A160	2	PP	16-01-2018	LB	B	BR	H	100		220281.011	191346.47	6	31370	61.475	5	TAW	MDGP	BLI	Houthalen-Helchteren	BAAC Vlaanderen	water stagneert op de oppervlakte ca 5 cm

Laaggegevens 2018A160_2

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	SSI	LLV	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	ADB	ADE	AAI	AAV	LOM
0		20	DU		E7	DGE		V	Se	Z6	SMK	KB							Au	XX					WO2			1		O										2									lokaal kalkrijk (mortel)
20	DU	70	DU		E7	DGRGE		V	Ez	Z6	SMK	GV							C	XX						g2		1		O										3									
70	DU	80	DU		E7	OR		V	Se	Z5	SMG	GV							Cg	XX								1	FE1	OR																				
80	DU	100			E7	GR		V	Se	Z5									Cg	XX								1		OR										2									

Boring 2018A160_3

Kopgegevens 2018A160_3

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2018A160	3	PP	16-01-2018	LB	B	BR	H	65		220321.504	191339.599	6	31370	61.474	5	TAW	MDGP	BLI	Houthalen-Helchteren	BAAC Vlaanderen	water stagneert op de oppervlakte ca 5 cm, twee keer verplaatst, stuit op betoon

Laaggegevens 2018A160_3

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	SSI	LLV	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	ADB	ADE	AAI	AAV	LOM
0		15	DU		E7	DGE		N	S	Z6	SMK								A	OP				h1	WO2			1		O																			
15	DU	65			E7	DGRGR		V	S	Z6	SMK								Au	XX								1		OR											5									stuikt op betoon, kalkrijk onderaan (mortel?)

Boring 2018A160_4

Kopgegevens 2018A160_4

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2018A160	4	PP	16-01-2018	LB	B	BR	H	230	20	220361.48	191320.008	6	31370	61.596	5	TAW	MDGP	BLI	Houthalen-Helchteren	BAAC Vlaanderen	water stagneert op de oppervlakte ca 3 cm, één keer verplaatst

Laaggegevens 2018A160_4

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	SSI	LLV	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	ADB	ADE	AAI	AAV	LOM
0		30	DU		E7	DGRGE		N	Se	Z6	SZG	ZHB							A	XX					WO2			3																						
30	DU	80	DU		E7	GEGR		V	Se	Z6	SMG	KB							Cg	XX					WO1	g1		1	FE2	OR											3									
80	DU	150	SA		E7	GR		N	Se	Z6	SMK								Cg	XX						g1		1	FE1	OR											2									kalkrijke laag met schelpengruis rond 120 cm, kleine fragmenten slak
150	SA	170	DU		E7	ORGN		V	Ez	Z6	SMG								Cg									1	FE2	OR																					natuurlijk? sterk zandig
170	DU	220	DU		E7	DOR		V	Ez	Z6	SMK								Cg									1	FE1	O																					sterk zandig, natuurlijk?
220	DU	230			E7	GNGE		V	Se	Z6	SMK								Cg									1	FE1	OR																					natuurlijk? ondoordringbaar, de boor blijft ter plaatse draaien

Boring 2018A160_5

Kopgegevens 2018A160_5

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2018A160	5	PP	16-01-2018	LB	B	GR	H	50		220396.523	191325.314	6	31370	61.321	5	TAW	MDGP	BLI	Houthalen-Helchteren	BAAC Vlaanderen	GWT niet bereikt, één kee verplaatst stuikt op betoon

Laaggegevens 2018A160_5

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	SSI	LLV	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	ADB	ADE	AAI	AAV	LOM
0		15	SA		E7	ZW		V	S	Z5	SMK								Ah					h3	WO3			1		O																			opgericht grasland
15	SA	50			E7	DGE		V	S	Z6	SMK								Cg	XX					WO1			1	FE1	O										2									ondoordringbaar onderaan, stuikt op betoon

Boring 2018A160_6

Kopgegevens 2018A160_6

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2018A160	6	PP	16-01-2018	LB	B	GR	H	250		220448.036	191337.693	6	31370	63.172	5	TAW	MDGP	BLI	Houthalen-Helchteren	BAAC Vlaanderen	GWT niet vastgesteld, hagelsorm tijdens de uitvoering

Laaggegevens 2018A160_6

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	SSI	LLV	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	ADB	ADE	AAI	AAV	LOM
0		20	SA		E7	GEGR		V	Se	Z6	SZG								Ah	OP				h1	WO3			1																					
20	SA	90	DU		E7	GE		V	Se	Z6	SZG								Cg	XX								1		O											2								
90	DU	110	GE		E7	GEGR		V	Se	Z6	SMK								Cg	XX								1	FE1	O											2								
110	GE	250			E7	GE		V	Se	Z6	SMK	KB							Cg	XX								1	FE1	O											2								oranje kleibrokken, ondoordringbaar vanaf 250 cm, de boor stuikt op betoon

Boring 2018A160_7

Kopgegevens 2018A160_7

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2018A160	7	PP	16-01-2018	LB	B	GR	H	120	90	220408.228	191292.775	6	31370	61.442	5	TAW	MDGP	BLI	Houthalen-Helchteren	BAAC Vlaanderen	

Laaggegevens 2018A160_7

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	SSI	LLV	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	ADB	ADE	AAI	AAV	LOM
0		10	SA		E7	GR		V	S	Z5	SMG								Ah	OP				h1				1																					stukken mortel op de ondergrens
10	SA	60	SA		E7	GE		V	Ez	Z6	SMK								C	OP								1		O										2									sterk zandig
60	SA	100	DU		E7	DGR		V	S	Z6	SMG								Apb	BV				h2	WO1			1																					plaggendek
100	DU	110			E7	DGR		V	Se	Z6	SMG								Ap					h3				1		O																			
110		120			E7	ORGE		V	Ez	Z5	SZG	KB							Cg									1	FE2	O																				lokaal grover

Boring 2018A160_8

Kopgegevens 2018A160_8

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2018A160	8	PP	16-01-2018	LB	B	GR	H	280		220406.698	191238.938	6	31370	60.817	5	TAW	MDGP	BLI	Houthalen-Helchteren	BAAC Vlaanderen	water stagneert op de oppervlakte ca 3 cm, één keer verplaatst

Laaggegevens 2018A160_8

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	SSI	LLV	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	ADB	ADE	AAI	AAV	LOM
0		20	SA		E7	DGRZW		V	P	Z6	SZG								Au	XX				h3	WO3			2		O										1									
20	SA	50	SA		E7	DGR		V	P	Z6	SZG								Au	XX				h2	WO1			2		O										3									
50	SA	235	DU		E7	ORGN		V	Se	Z6	SMK	KB							Cg							g1		1	FE2	OR																			lokaal kleine, geoxideerde, oranje kleibrokken, heel zwak grindig
235	DU	245	DU		E7	DOR		V	Se	Z6	SMK								Cg									1	FE9	OR																			ijzerlaag
245	DU	280			E7	ORGN		V	Se	Z6									Cg									1	FE1	OR																			

Boring 2018A160_9

Kopgegevens 2018A160_9

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2018A160	9	PP	16-01-2018	LB	B	BR	H	20		220361.495	191190.733	6	31370	60.744	5	TAW	MDGP	BLI	Houthalen-Helchteren	BAAC Vlaanderen	GWT niet bereikt

Laaggegevens 2018A160_9

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	SSI	LLV	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	ADB	ADE	AAI	AAV	LOM
0		20			E7	BRGE		V	S	Z7	SZG								Au	PU				h1	WO2			3		O										3										ruderale vegetatie, onderaan betoonplat (aanwezig enkele meters in alle richtingen, daagzoom lokaal)

Boring 2018A160_10

Kopgegevens 2018A160_10

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2018A160	10	PP	16-01-2018	LB	R	BR	H	170		220400.834	191190.036	6	31370	60.812	5	TAW	MDGP	BLI	Houthalen-Helchteren	BAAC Vlaanderen	GWT niet bereikt

Laaggegevens 2018A160_10

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	SSI	LLV	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	ADB	ADE	AAI	AAV	LOM
0		10	SA		E7	DGEGR		V	Se	Z4	SMK								A	XX				h1	WO2	g2		1		O											2									
10	SA	30	SA		E7	DGR		V	S	Z5	SZG								Au	XX								2		O											2									koolstukken
30	SA	80	DU		E7	GEGN		V	Se	Z6	SMG	KB							Cg	XX								1													3									steenkoolfragmenten, oranje-gevlekt
80	DU	120	SA		E7	DGNOR		V	Se	Z5	SZG								Cg									1	FE3	OR																			
120	SA	155	DU		E7	GN		V	S	Z6	SMK								Cg									1		OR																			
155	DU	170			E7	DOR		V	S	Z6	SZG								Cg									1	FE2	OR																			ondoordringbaar, stuikt op gesteente

Boring 2018A160_11

Kopgegevens 2018A160_11

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2018A160	11	PP	16-01-2018	LB	B	GR	H	100		220441.451	191182.968	6	31370	60.337	5	TAW	MDGP	BLI	Houthalen-Helchteren	BAAC Vlaanderen	GWT niet bereikt

Laaggegevens 2018A160_11

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	SSI	LLV	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	ADB	ADE	AAI	AAV	LOM
0		20	SA		E7	DGR		V	S	Z6	SMK								Ap					h2	WO2			1		O																			
20	SA	85	DU		E7	DGN		V	Se	Z6	SMG	KB							C									1		OR																			lokaal kleine kleibrokken, matrix zwak kleiig
85	DU	100			E7	GEGN		D	Z	Z6	SMK								C									1		OR																			

Boring 2018A160_12

Kopgegevens 2018A160_12

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2018A160	12	PP	16-01-2018	LB	B	GR	H	100		220475.922	191193.698	6	31370	60.863	5	TAW	MDGP	BLI	Houthalen-Helchteren	BAAC Vlaanderen	GWT niet bereikt

Laaggegevens 2018A160_12

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	SSI	LLV	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	ADB	ADE	AAI	AAV	LOM
0		30	SA		E7	DORGR		V	S	Z6	SZG	GV							Ap	XX				h1	WO1			1		O											2									
30	SA	40	SA		E7	DOR		V	Se	Z6	SMG								C									1		O																				
40	SA	50	SA		E7	ORGN		V	Se	Z6	SMG								Cg									1		OR																				
50	SA	65	DU		E7	GNOR		V	Se	Z6	SMG								Cg									1		OR																				
65	DU	100			E7	DGEGN		V	Se	Z6	SMG								Cg									1		OR																				mogelijk verstoord (één klein stuk slak)

Boring 2018A160_13

Kopgegevens 2018A160_13

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2018A160	13	PP	16-01-2018	LB	B	BR	H	200		220201.497	191370.145	6	31370	59.931	5	TAW	MDGP	BLI	Houthalen-Helchteren	BAAC Vlaanderen	water stagneert op de oppervlakte ca 3 cm

Laaggegevens 2018A160_13

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	SSI	LLV	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	ADB	ADE	AAI	AAV	LOM
0		30	DU		E7	GR		N	Ez	Z5	SMG								A					h1	WO1	g1		2		OR																				
30	DU	70	GE		E7	ORBR		V	Ez	Z6	SMG	HV	ZL1zk						A/C									1		OR																				
70	GE	150	DU		E7	OR		V	Uz	Z6	SMG	GV							Cg									1	FE1	OR																				groen-gevlekt
150	DU	200			E7	OR		V	Se	Z6	SMK	GV							Cg											OR																				groen-gevlekt

Boring 2018A160_14

Kopgegevens 2018A160_14

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2018A160	14	PP	16-01-2018	LB	B	BR	H	100		220399.889	191148.292	6	31370	60.643	5	TAW	MDGP	BLI	Houthalen-Helchteren	BAAC Vlaanderen	GWT niet bereikt

Laaggegevens 2018A160_14

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	SSI	LLV	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	ADB	ADE	AAI	AAV	LOM
0		10	SA		E7	DGR		V	S	Z6	SMK								Ah					h2	WO1			1		O																				
10	SA	20	SA		E7	DPA		V	S	Z5	SMG								A	XX								1		O																				
20	SA	30	SA		E7	DBLGR		V	L	Z5	SZG								A	XX								1		O											2									bevat mijnafval
30	SA	50	SA		E7	DGNOR		V	Se	Z6	SZG	KB							Bs									1	FE9	OR																				mogelijk ontstond als gevolg van de verstoring
50	SA	100			E7	DGN		V	Z	Z6	SMK	KB							Cg									1		OR																				

Boring 2018A160_15

Kopgegevens 2018A160_15

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2018A160	15	PP	16-01-2018	LB	B	BR	H	100		220425.919	191144.272	6	31370	60.609	5	TAW	MDGP	BLI	Houthalen-Helchteren	BAAC Vlaanderen	GWT niet bereikt

Laaggegevens 2018A160_15

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	SSI	LLV	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	ADB	ADE	AAI	AAV	LOM
0		20	SA		E7	DGR		V	S	Z6	SZG								Ah					h3	WO2			1		O																				
20	SA	30	SA		E7	DORBR		V	Z	Z6	SMG								A	XX								1		O											2									bevat plastiek
30	SA	45	SA		E7	DBLGR		V	Se	Z6	SZG	KB							A	XX								1		O											2									bevat mijnval
45	SA	80	SA		E7	GEGN		V	Se	Z6	SMK	KB							Cg									1		OR																				
80	SA	100			E7	DGNOR		V	Z	Z6	SMK								Cg									1	FE3	OR																				