Boring 2018E48_1

Kopgegevens 2018E48_1

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KOG	KUV	KOM
2018E48	1	CD	07-05-2018	LP	Z	OV	M	1200	350	152504.502	213811.131	5	31370	6.22	5	TAW	MDGP	BAN	Antwerpen		BAAC Vlaanderen	grasveld, braak

Laaggegevens 2018E48_1

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	SSI	LLV	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	LOM
0		25	SA		G32	LGE		D	Z	Z4	SZG								Ap	OP								3					
25	SA	185	DU	R	G32	ORBR		D	Z	Z5	SZG	ZKB							Au	PU						g3		3					zeer veel puin materiaal, baksteenfragmenten, grindelementen, mergelbrokken, en ander steengruis
185	DU	230	SA	R	G32	DBRDGR		D	Ez	Z4	SZG								Ap	OP				h2		g2		3					benzine geur, baksteenfragmentjes
230	SA	300	SA	R	G32	LGNLGR		V	Z	Z3	SMK	HV							Ap	OP								3					enkele baksteenfragmenten
300	SA	360	DU	R	G32	DBRZW		V	Ae										Ap	OP				h3	PR2								sterk brokkelig, opgebracht venig materiaal, enkele bladerenresten
360	DU	400	DU	R	G32	DGRDBR		D	Ua			ZHB							Ap	OP				h1	PR1			3			MGR		zandkorrels veel, zeer veel baksteenspikkels, sterk verbrokkeld, onderaan duidelijk groot baksteenfragment
400	DU	515	DU	R	G32	LGNGR		V	Ua										Ap	OP								3	MN1		MGR		
515	DU	1200		R	G32	DGRDBR		V	Ae			ZHB	ZL3du						Ap	OP				h2	PR2			3					af en toe bladerige plantenresten, brokken zand, zandige brokken, zeer vuil en brokkelig uiterlijk, geen tertiair materiaal gezien, naar onderen slechts zeer sporadisch een schelpgruisfragment gezien

Boring 2018E48_2

Kopgegevens 2018E48_2

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KOG	KUV	KOM
2018E48	2	CD	07-05-2018	LP	Z	VH	M	1200	300	152519.659	213780.447	5	31370	5.98	5	TAW	MDGP	BAN	Antwerpen		BAAC Vlaanderen	kasseien

Laaggegevens 2018E48_2

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	SSI	LLV	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	LOM
0		30	SA		G32	GR		V																									kassei
30	SA	65	SA	R	G32	LGE		D	Z	Z4	SMG								Ap	OP							Rg1	2					baksteenspikkels
65	SA	70	SA	R	G32	ZW		V	M										Au	OP								3					zwart betonmateriaal
70	SA	257	SA	R	G32	BROR		V	Ez	Z4	SZG								Au	OP						g2		3					veel baksteenfragmenten en andere gruiselementen, matig veel grindelementen onnatuurlijk
257	SA	278	SA	R	G32	DGRZW		V	S	Z3	SZG								Ap	OP						g2		3					zwarte betonresten, baksteenfragmentjes matig veel

278	SA	300	SA	R	G32	DBRDGR		V	S	Z3	SZG	HV							Ap	OP				h1				3					sporadisch baksteenspikkel
300	SA	352	SA	R	G32	DGR		N	S	Z4	SZG								Ap	OP						g1		3					sporadich baksteenfragmentjes
352	SA	367	SA	R	G32	LWILGE		V	M										Au	OP						g3		3					
367	SA	450	DU	R	G32	DGNDBR		V	Ua										Ap	OP				h1				2	MN2		MGR		sterk gevlekt en geroerd, af en toe lichte zandfractie
450	DU	500	SA	R	G32	DZWDGR		V	Ua										Ap	OP							Rf1	2	MN3		OGR		verblauwd, gereduceerd, vlekkerig geroerd uiterlijk
500	SA	535	SA	R	G32	LGRDGR		V	Ua										Au	OP								3					lichtgrijze zandfractie, baksteenfragmenten
535	SA	580	SA	R	G32	DGR		V	Ua			ZB							Ap	OP				h1	PR1			3					baksteenspikkels en kleine baksteenfragmentjes sporadisch
580	SA	1200		R	G32	LGRDGR		N	El				ZL2du						Ap	OP				h1	PR1			3					PR1 in El H1, op 960 cm diepte 1 cm dik venig laagje, 975 nog een H2 laagje van 3 cm met PR2

Boring 2018E48_3

Kopgegevens 2018E48_3

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KOG	KUV	KOM
2018E48	3	CD	08-05-2018	LP	Z	VH	M	1200		152504.872	213750.503	5	31370	5.9	5	TAW	MDGP	BAN	Antwerpen		BAAC Vlaanderen	verhard met kasseien

Laaggegevens 2018E48_3

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	SSI	LLV	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	LOM
0		20	SA		G32	GR																											kassei
20	SA	46	SA	R	G32	LGE		D	Z	Z3	SMG								Ap	OP								2	FE1				
46	SA	235	DU	R	G32	BROR		V	El			ZKB							Au	OP								3					ondoordringbare puinlaag, veel gruis grind en baksteenfragmenten
235	DU	305	SA	R	G32	ZWDGR		V	El			ZKB							Au	OP				h1		g1		3					betongruis, grindgruis
305	SA	375	SA	R	G32	DGNDGR		V	U										Ap	OP					PR1			3	MN2		MGR		matig veel humusbrokken en humusvlekken, Ez brokken met baksteenspikkels
375	SA	450	DU	R	G32	DGRDGN		V	U										Ap	OP				h1				3	MN1		MGR		lichtbruine humeuze vlekken
450	DU	900	DU	R	G32	LGRDGR		V	Ua				ZL3zu						Ap	OP				h1	PR1		Rg1	3					afwisseling van humeuze klei en lichtgrijs zand (Z Z3 SZK), bladerenresten af en toe
900	DU	1050	DU	R	G32	LGRDGR		V	Ua				ZL1dk						Ap	OP				h1	PR1		Rg1	3					iets zandiger dan vorig horizont
1050	DU	1150	SA	R	G32	LGRDBR		V	Ua				ZL1zu						Ap	OP				h1	PR1		Rg1	3					ZL is Z Z3 SZK, zeer zelden bladerrest (veel minder dan vorige twee horizonten)
1150	SA	1200		R	G32	DGN		N	Z	Z5	SZG								C								Rg3	3					zeer veel glauconiet, op 1180 en 1195 cm schelpengruis/fragmenten/bank met grindgruis en veel veldsteen, herwerkt tertiair

Boring 2018E48_4

Kopgegevens 2018E48_4

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KOG	KUV	KOM
2018E48	4	CD	16-05-2018	LP	Z	OV	M	1200	300	152475.297	213810.391	5	31370	6.12	5	TAW	MDGP	BAN	Antwerpen		BAAC Vlaanderen	

Laaggegevens 2018E48_4

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	SSI	LLV	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	LOM
0		35	SA		G32	DBRLGE		D	Z	Z4	SZG								Ap	OP								3					
35	SA	185	DU	R	G32	ORBR		D	Z	Z5	SZG								Au	PU						g3		3						baksteenfragmenten, zandbrokken, mergelbrokken, humeuze brokken, puingruis, grindelementen
185	DU	225	SA	R	G32	DGR		V	Se	Z4	SZG	HV							Ap	OP				h2			Rf2	3						duidelijk geroerd karakter
225	SA	240	SA	R	G32	OR		D	G										Au							g3		3						baksteenlaag, grote fragmenten
240	SA	300	DU	R	G32	GR		V	Z	Z4	SZG								Ap	OP						g2		3						twee duidelijke onnatuurlijke grindlagen relatief dun, naar onderen toe meer puinfragmentjes, benzinegeur
300	DU	335	SA	R	G32	ZW		N	Se	Z4	SZG								Ap	OP				h2		g2		3						benzinegeur
335	SA	380	DU	R	G32	OR		V	G										Au	PU						g3		3						baksteenlaag grote grove fragmenten naar onderen toe grindelementen gebroken en onnatuurlijk
380	DU	415	DU	R	G32	DBRDGR		N	Ua			HV							Ap	OP				h2				3	MN2		MGR		vuil uiterlijk
415	DU	490	SA	R	G32	DGR		V	Ua										Ap	OP								3			MGR		
490	SA	520	DU	R	G32	DGR		V	Ua			ZB							Ap	XX							Mf2	3						baksteenfragmentjes
520	DU	550	SA	R	G32	DGR		V	Ua										Ap	OP				h1	PR1	g1		2	MN2					grindkeitje onnatuurlijk
550	SA	600	SA	R	G32	DBR		V	Ua			ZB							Ap	XX				h2	PR2			1						geen mooi uiterlijk, bladerenresten, lichtgrijze zandbrokken sporadisch
600	SA	685	SA	R	G32	DBRDZW	10YR2/1	D	Ae										C					h3	PR2			1						venig, matig veel bladerenresten, onderaan grote donkerbruinrode grove houtbrok
685	SA	750	SA	R	G32	ZWDBR	10YR2/1	D	Ae										C					h3	PR2			1						venig, iets lichter dan vorig horizont, af en toe klein bladerenresten
750	SA	773	SA	R	G32	DZWDBR	10YR2/2	V	Ua										C					h3	PR2			1			MGR		houtresten af en toe, onderaan een grove brok houtrest
773	SA	780	GE	R	G32	DZWDBR	10YR2/2	V	Ae										C					h3	PR3			1						veel houtresten kleine brokken, sterk brokkelig
780	GE	815	SA	R	G32	DBRDGR		V	Ez	Z3	SMG								C					h3	PR2			1						nog venig, brokkelig met herwerkt tertiair naar beneden toe, bladerenresten af en toe
815	SA	980	SA	R	G32	DGR			Se	Z4	SZG	KHB							C					h2	PR2			3						in HB PR2 (voornamelijk houtresten), Ez intercalaties, veel donkerbruine humeuze vlekken, blauwe spikkel zelden, naar onderen toe Rg1 steeds meer af en toe schelpgruis, herwerkt tertiair
980	SA	1015	SA	R	G32	DGNDGR		V	Ua										C					h1	PR1			3			OGR		weinig humeus, bladrest

																															zelden
1015	SA	1050	SA	R	G32	GNDGR		V	Se	Z5	SZG	HV							C								Mf3	3				zeer veel schelpgruis en schelpfragmenten, herwerkt tertiair
1050	SA	1200		R	G32	DGN		N	Z	Z4	SMG								C								Mf2	3				tertiair

Boring 2018E48_5

Kopgegevens 2018E48_5

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KOG	KUV	KOM
2018E48	5	CD	07-05-2018	LP	Z	VH	M	1200		152490.085	213780.078	5	31370	5.82	5	TAW	MDGP	BAN	Antwerpen		BAAC Vlaanderen	kasseien

Laaggegevens 2018E48_5

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	SSI	LLV	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	LOM
0		20	SA		G32				M																								kassei
20	SA	75	SA	R	G32	LGE		D	Z	Z4	SZG								Ap	OP								2					baksteenfragmenten en spikkels
75	SA	260	DU	R	G32	ORDBR		V	S	Z4	SZG	ZKB							Au	OP								3					zeer veel baksteenfragmenten en ander gruiselementen
260	DU	355	DU	R	G32	LBRDBR		V	Se	Z4	SZG	ZB							Ap	OP				h1		g3		3					heel veel gruis betonfragmenten
355	DU	390	DU	R	G32	DBRDGR		V	Ua			HV							Ap	XX				h1		g2		3			MGR		in HB PR2 (voornamelijk houtresten), Ez intercalaties, veel donkerbruine humeuze vlekken, blauwe spikkel zelden, naar onderen toe Rg1 steeds meer af en toe schelpgruis, herwerkt tertiair
390	DU	450	SA	R	G32	DGR		V	Ua										Ap	OP				h1	PR1		Rg1	3	MN3		OGR		
450	SA	540	DU	R	G32	DGR		V	Ua			VB							Ap	OP				h2	PR2		Rg1	3		R			naar onderen toe veel meer VB en PR
540	DU	588	SA	R	G32	DBRDGR		V	Ez	Z3	SMK		ZL1du						Ap	OP				h2	PR1			3					
588	SA	600	SA	R	G32	DGRLGR		V	Se	Z3	SMK		KL2du						Ap	OP				h2				3					
600	SA	695	DU	R	G32	LGRDGR		V	Ez	Z3	SMK		ZL2du						Ap	OP				h2	PR1			3					
695	DU	715	DU	R	G32	DGRDBR		V	Ua				ZL1zu						Ap	OP				h2	PR2		Rg1	3					
715	DU	750	DU	R	G32	DBR		V	El										Ap	OP				h3	PR2			1					heel sterk venig
750	DU	788	GE	R	G32	DGRDBR		V	Ua										Ap	OP				h2	PR3			2			OGR		
788	GE	838	SA	R	G32	DBRDGR		V	Ua										Ap	OP				h1	PR2			3		R			
838	SA	850	SA	R	G32	DGR		V	Ua										Ap	OP					PR1			3		R	OGR		
850	SA	883	SA	R	G32	DBRDGR		V	Ez	Z3	SMK	ZB							Ap	OP				h2	PR2			3					VB
883	SA	935	SA	R	G32	DGN		V	Z	Z4	SMK		KL1zu						C					h1			Rg3	3					Humeuze zandig kleiige lagen met PR3 aanwezig, herwerkt glauconiet tertiair, afwisseling van kleiige zandig en zandig kleiige lagen
935	SA	980	SA	R	G32	ZWDGN		V	Z	Z4	SMG								C					h1			Rg3	3					zeer sporadisch kleine humeuze kleiige vlekken, herwerkt tertiair glauconiet, onderaan 1 cm zeer veel schelpfragmenten
980	SA	1010	SA	R	G32	DGR		V	El										C						PR1		Rg1	3			MGR		
1010	SA	1050	DU	R	G32	DZWDGN		N	Se	Z5	SZG	KHB							C					h1			Rg3	3					lokaaal veel schelpfragmenten,

																															glauconiet, herwerkt tertiair, humeuze venige kleiige brokken met PR3 en H3
1050	DU	1142	SA	R	G32	DGN		N	Se	Z5	SZG								C							Rg3	3					glauconiet (herwerkt tertiair?)
1142	SA	1170	SA	R	G32	DBRDGN		N	Se	Z5	SZG	KHB							C					h1			Rg3	3					kleiige humeuze brokken Se Z5 SZG met veel schelpgruis, naar onderen toe meer schelpfragmenten
1170	SA	1200		R	G32	LGN		N	Z	Z5	SZG								C							Mf3	3					schelpenbanklaag, gastropode achtigen, onderaan nog een 5 cm humeuzere zand met schelpfragmenten

Boring 2018E48_6

Kopgegevens 2018E48_6

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KOG	KUV	KOM
2018E48	6	CD	07-05-2018	LP	Z	VH	M	1200	300	152518.92	213720.189	5	31370	5.99	5	TAW	MDGP	BAN	Antwerpen		BAAC Vlaanderen	kasseien

Laaggegevens 2018E48_6

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	SSI	LLV	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	LOM
0		33	SA		G32	LGE		D	Z	Z4	SZG								Ap	OP								3					
33	SA	255	SA	R	G32	ORBR		V	Z	Z4	SZG	ZB							Au							g3		3					zeer puingruis, zeer veel baksteenfragmenten, zeer veel grindelementen onnatuurlijk
255	SA	430	DU	R	G32	DGNDGR		D	El	Z4	SZG	HV							Ap	OP						g2	Mf1	3			MGR		af en toe een schelpfragmenten, kleine baksteenspikkels doorheen de matrix, zandigere intercalaties of brokken, bovenaan benzine geur, veenbrokken op 285, 346 en 405 cm, af en toe duidelijke kleine baksteenfragmentjes
430	DU	640	SA	R	G32	LGNGR		D	Ua										Ap	OP								3			MGR		
640	SA	685	SA	R	G32	LGNGR		D	El			ZB							Ap	OP								3					in de zandbrokken zijn duidelijke baksteenspikkels aanwezig, HB met eventueel bladerrest
685	SA	725	SA	R	G32	LGNGR		D	Ua			ZHB							Ap	OP								3			MGR		in zandbrokken en humusbrokken bladrest en/of baksteenspikkel, onderaan baksteenfragmenten grof
725	SA	1005	SA	R	G32	DGR		D	Ua			ZHB	ZL3du						Ap	OP				h1	PR1			3					sterk verbrokkeld, in de ZB Rg2, VB op 790 en 850 cm, VB sterk vermengd met ZB, in HB PR2
1005	SA	1050	SA	R	G32	DGNDGR		V	Se	Z4	SZG	ZB							C	XX						g1	Rg3	3					in de ZB zeer veel schelpgruis en fragmenten, zelden een grote onnatuurlijk gebroken kei, sterk geroerd verbrokkeld karakter

1050	SA	1125	DU	R	G32	DGN		N	Z	Z4	SZG		HL1du						C					h1			Mf2	3					af en toe intercalaties van Rg3 en Mf2, herwerkt tertiair
1125	DU	1200		R	G32	DGN		N	Z	Z4	SZG								C					h1	PR1	g1	Mf3	3					slechts sporadisch een bladerrest gezien, tussen het schelpmateriaal af en toe een kei gezien, herwerkt tertiair

Boring 2018E48_7

Kopgegevens 2018E48_7

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KOG	KUV	KOM
2018E48	7	CD	08-05-2018	LP	Z	VH	M	1200		152474.928	213749.764	5	31370	5.69	5	TAW	MDGP	BAN	Antwerpen		BAAC Vlaanderen	kasseien

Laaggegevens 2018E48_7

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	SSI	LLV	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	LOM
0		20	SA		G32	LGR																											kassei
20	SA	38	SA	R	G32	GRGE		D	Z	Z4	SZG								Ap	OP								3					opgebracht zandpakket
38	SA	110	DU	R	G32	BROR		D	G										Au	OP						g1		3					baksteenlaag
110	DU	240	DU	R	G32	LBRLGE		D	Se	Z4	SZG	ZKB							Au	OP						g3		3					matig veel baksteenfragmenten, baksteenspikkels, zeer veel puin-, grind- en gruiselementen, lichtgeelwitte kleibrok op 180 cm diepte
240	DU	370	DU	R	G32	DGRDBR		V	Z	Z4	SZG	ZKB							Au	OP				h1		g2		3					betongruis, mergelgruis, matig veel baksteenfragmenten (groot)
370	DU	450	GE	R	G32	LGN		V	Ua										Ap	OP				h1				2	MN2	R	MGR		zeer lichtbruin humeuze vlekjes, geen plantenresten
450	GE	500	GE	R	G32	LGN		V	U										Ap	OP				h1				3	FE1	R	MGR		
500	GE	550	DU	R	G32	LGN		V	U										Ap	OP				h1				1	FM1	R	MGR		nog steeds lichtbruine humeuze vlekken
550	DU	580	DU	R	G32	DBRDGR		V	El										Ap	OP				h2	PR1			1					duidelijk humeuzer
580	DU	600	DU	R	G32	DBR		V	El										Ap	OP				h3	PR3			1					sterk venig
600	DU	750	GE	R	G32	ZWDBR		V	El										Ap	OP				h3	PR3			1					bladerenresten en stengels, nog niet puur veen want te sterk kleiig
750	GE	780	DU	R	G32	DGRDBR		V	Ua										Ap	OP				h2	PR2			3					HV+HB, verspreide plantenresten
780	DU	815	DU	R	G32	LGRDGR		V	Ua										Ap	OP				h1	PR1			3		R			HB zeer klein en sporadisch, plantensteel zelden, plantenresten zeer sporadisch, DBRLBR humeuze vlekken
815	DU	838	DU	R	G32	DGR		D	Ua										Ap	OP				h1	PR3			3					HB VB DBRLBR humeuze vlekken
838	DU	870	DU	R	G32	DGRDBR		V	Ua										Ap	OP				h1	PR3			3		R			veel HB en HV met PR3, onderaan lichtbruine vlekken bovenaan twee humeuze/venige intercalaties
870	DU	900	DU	R	G32	ZWDBR		V	El										C					h3	PR3			1					lokaal zeer veel houtresten
900	DU	910	DU	R	G32	DGNDBR		N	Ez	Z4	SMK								C					h1			Rg1	2					bruinige humeuze vlekken, herwerkt tertiair glauconiethoudend zand??,

																															overgangs-menghorizont naar volgend horizont
910	DU	955	DU	R	G32	DGN		V	Ez	Z4	SMK							C						PR1	g1		1	FE1				grindgruis, slechts zeer sporadisch plantenrest, herwerkt tertiair glauconiethoudend zand, witte spikkels (Rg2???), onderaan VB met HO1
955	DU	985	SA	R	G32	DGN		V	Se	Z4	SMK							C						PR1			1					zeer sporadisch PR, herwerkt glauconiethoudend tertiair zand?
985	SA	1000	DU	R	G32	DGN		V	Se	Z4	SZG	ZB						C						PR1	g3		1	FE1				veel grind gruis, witte/blauwe spikkels (Rg2?), herwerkt tertiair?, LGELGN ZB
1000	DU	1016	DU	R	G32	DBR		V	Ez	Z4	SZG	VB						C					h2	PR3			1					gruis witte spikkels en blauwe spikkels (Rg2??)
1016	DU	1050	DU	R	G32	DGNDBR		V	Se	Z4	SMG							C									2	FE1				HB HV geen PR, zwarte vlekken in matrix (herwerkt? groenig zand)
1050	DU	1138	DU	R	G32	ZW		N	Ez	Z3	SZK							C					h3	PR1			3					DGE ZB af ent toe en klein
1138	DU	1155	DU	R	G32	DGNDGE		N	Se	Z4	SMG							C								Rg2	3		R			minder HB en HV, kleine schelpfragmenten, glauconiethoudend zand (herwerkt tertiair)
1155	DU	1200	DU	R	G32	DGEGN		N	Se	Z3	SMG							C					h2	PR1		Rg2	3					HV3, veel DGE ZB, glauconiethoudend zand

Boring 2018E48_8

Kopgegevens 2018E48_8

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KOG	KUV	KOM
2018E48	8	CD	16-05-2018	LP	Z	VH	M	1200	300	152489.345	213719.82	5	31370	5.82	5	TAW	MDGP	BAN	Antwerpen		BAAC Vlaanderen	tussen 60 en 100 cm diepte holte

Laaggegevens 2018E48_8

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	SSI	LLV	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	LOM
0		25	SA		G32	GEBR		D	Se	Z4	SZG								Ap	OP						g2		3					veel kleine grindkeitjes
25	SA	100	SA	R	G32	OR		D	G										Au									3					baksteenlaag
100	SA	340	DU	R	G32	ORLBR		V	Se	Z4	SZG								Au									3					zeer veel brokken en fragmenten baksteen, grindfragmenten, en ander puingruis onderaan mazoutgeur
340	DU	350	SA	R	G32	DGR		V	Ua			HV							Ap	XX								2	MN1		MGR		mazoutgeur, baksteenspikkels
350	SA	420	SA	R	G32	DGN		V	Ua										Ap	OP								3		R			massieve klei, niet humusrijk
420	SA	460	DU	R	G32	DGR		D	Ua										Ap	OP				h1	PR1			2	MN2	R	MGR		massief, maar wel humeuze bruinige vlekken, en enkele kleine plantenresten
460	DU	730	SA	R	G32	DGR			Ua			ZB	ZL3du						Ap	OP				h1	PR2			3					
730	SA	750	DU	R	G32	ZWDBR	10YR2/2	D	Ae										C					h3	PR1								venig, af ent toe plantenrest (bladerrest)
750	DU	765	SA	R	G32	ZWDBR	10YR2/2	D	Ae										C					h3	PR3			1					meer plantenresten dan in vorige horizont

765	SA	785	SA	R	G32	ZWDBR		D	Ua									C					h3	PR3			1					veel plantenresten (bladeren)
785	SA	795	SA	R	G32	DZWDBR	10YR2/2	D	Ae									C					h3	PR2			1					brokkelig
795	SA	850	SA	R	G32	DZWDBR	10YR2/2	V	Ua									C					h3	PR3			1			MGR		brokken plantenresten (houtresten)
850	SA	900	DU	R	G32	ZWDBR	10YR2/2	D	Ae									C					h3	PR3			1					af ent toe dikke grove houtbrokken, sterk brokkelig materiaal
900	DU	940	GE	R	G32	ZWDGR	10YR2/2	D	Ez	Z3	SMG							C					h2	PR1			1			OGR		slechts af en toe dun plantenrestje, naar onderen toe meer glauconiethoudend, herwerkt tertiair
940	GE	997	SA	R	G32	GN		V	Ez	Z3	SMG	ZB						C									1					af en toe een bruine HB, witte en blauwe spikkels, herwerkt tertiair
997	SA	1050	SA	R	G32	DBRDGN		V	Se	Z4	SZG	ZHB						C					h2			Rg1	2					veldstenen
1050	SA	1165	SA	R	G32	DGRDGN		V	Z	Z4	SZG	ZHB						C					h2	PR1		Rg2	2					houtbrokken, vuil uiterlijk, tussen 1155 en 1165 cm diepte schelpenbank (Mf3 en Rg3 CA3)
1165	SA	1200		R	G32	DGRDGN		V	Z	Z4	SZG	HV						C					h1			Rg1	2					

Boring 2018E48_9

Kopgegevens 2018E48_9

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KOG	KUV	KOM
2018E48	9	CD	09-05-2018	LP	Z	VH	M	1200	250	152504.502	213689.875	5	31370	5.88	5	TAW	MDGP	BAN	Antwerpen		BAAC Vlaanderen	kasseien, holtes bovenaan in de boring (in de eerste drie meter - verspoeling??)

Laaggegevens 2018E48_9

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	SSI	LLV	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	LOM
20		40	SA		G32	LGE		V	Z	Z3	SMG								Ap	OP								2					
40	SA	280	DU	R	G32	GEOR		D	M										Au							g3		3					baksteen en puinlagen met DGE of WI ZB, zeer grote baksteenfragment onderaan en bovenaan de horizont, dikke holtes in de boring
280	DU	300	SA	R	G32	DGRDZW		N	G										Au					h2		g3		3					heel veel baksteenfragmenten
300	SA	415	DU	R	G32	ZW		N	U			KB							Ap	XX				h3	PR1			3					mazout geur!! bovenste 5 cm grindelementen (g2), bovenaan ook holte
415	DU	425	SA	R	G32	ZWDGN		V	U			KB							Ap	XX				h1	PR1			3			MGR		veel baksteenfragmentjes
425	SA	450	SA	R	G32	DGN		V	U										Ap	OP								3			MGR		
450	SA	625	DU	R	G32	DGR		V	U				HL1zu						Ap	OP				h1	PR1		Mf1	3			OGR		kleine sporadische plantenresten, in de humuslagen PR2, slechts zeer zelden een fragment van schelp gezien (1 kleine gastropode van 5 mm)
625	DU	700	DU	R	G32	LGRDGR		V	Ua				ZL2zu						Ap	OP				h1	PR2			3			OGR		afwisseling van klei en zandlaajes (Z3 SZK)
700	DU	795	SA	R	G32	DGRLGR		V	El				ZL3du						Ap	OP				h1	PR2			3					afwisseling klei en zandlagen
795	SA	840	GE	R	G32	DGR		V	El										Ap	OP				h1	PR2			3					HB met dikke houtresten

840	GE	860	SA	R	G32	DZWDGR		V	Se	Z3	SMG		ZL1zu						Ap	OP				h2				3			OGR		LGR ZL
860	SA	900	SA	R	G32	DGRDGN			Ez	Z3	SMG								Ap	XX				h1	PR2		Mg1	3					glauconiet, herwerkt tertiair?
900	SA	930	SA	R	G32	DGN		N	Se	Z4	SZG								Ap	XX							Mg3	3					glauconiet, verstoord
930	SA	932	SA	R	G32	DBR		V	Ua										Ap	OP				h2			Mg1	2					
932	SA	934	SA	R	G32	LGE		V	Ae										Ap	OP					PR1			2					afdruk van een bladrest!
934	SA	945	DU	R	G32	GN		N	Se	Z4	SZG								C									1	MN9				MN9 enkel, glauconiet, blauwe/witte spikkels (Rg2??), herwerkt tertiair
945	DU	1000	SA	R	G32	DBRGN		N	Se	Z4	SZG								C					h2	PR			1	FE1				veldstenen (verharde ZB GEELGROEN), glauconiet, herwerkt tertiair, HV 2 (lokaal HO3,dikke houtreseten), blauwe spikkels zeer sporadisch, onderste 10 cm HL3zdu
1000	SA	1020	SA	R	G32	BRGN		V	Z	Z4	SZG								C					h1	PR1			1	FE1				HB 2 met HO2, glauconiet, herwerkt tertiair
1020	SA	1050	SA	R	G32	GNDBR		V	Se	Z4	SZG								C									3					twee grote HB met HO3, hierbovenop Mf3, herwerkt tertiair
1050	SA	1160	SA	R	G32	LGN		N	Z	Z4	SZK								C								Mf2	3					glauconiet, herwerkt tertiair, zeer licht kleiig
1160	SA	1190	SA	R	G32	LGNLGE		N	Se	Z4	SZG								C								Mf3	3					schelpenbank met zeer veel schelpenfragment in glauco zand, herwerkt tertiair
1190	SA	1200		R	G32	DGN		N	Se	Z4	SZG	KB							C								Mf1	2					zeer sterk glauconiethoudend, herwerkt tertiair

Boring 2018E48_10

Kopgegevens 2018E48_10

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KOG	KUV	KOM
2018E48	10	CD	15-05-2018	LP	Z	VH	M	1200	250	152474.558	213690.245	5	31370	5.69	5	TAW	MDGP	BAN	Antwerpen		BAAC Vlaanderen	

Laaggegevens 2018E48_10

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	SSI	LLV	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	LOM
0		108	SA		G32	GEBR		V	S	Z3	SZG								Ap	OP				h1		g2		3					sterk geroerd karakter, brokkelig, lokaal baksteenfragmenten
108	SA	230	SA	R	G32	WI		N	Ua										Ap	OP								3					HB
230	SA	265	SA	R	G32	ORZW		N	Ez										Au	OP								3					baksteenlaag, zeer veel grove baksteenfragmenten, mazoutgeur
265	SA	290	DU	R	G32	ZW		N	Ez										Au	OP				h3				3					matig veel baksteenfragmenten, sterke mazoutgeur!!
290	DU	425	DU	R	G32	DGRDBR		V	El			ZB							Ap	XX								3	FE1				enkele baksteenfragmenten, sterk geroerd uiterlijk, HB, grindgruis sporadisch
425	DU	505	DU	R	G32	LORLGN		V	Ae										Ap	OP								2	FE1				

505	DU	585	DU	R	G32	BRDGR		V	Ua									Ap	OP				h1	PR2			3			MGR		sporadische HB, naar onderen toe steeds meer humeuzere bruinige vlekken en meer plantenresten
585	DU	615	SA	R	G32	DGR		D	El									Ap	OP				h1	PR2			3					sterker humeuzer dan bovenliggende horizont, enkele zandkorrels
615	SA	635	SA	R	G32	DGR		V	Le	Z3	SMK	KB						C	XX				h2	PR3			1					zandiger dan vorige horizont, veel plantenresten
635	SA	720	DU	R	G32	DZWDBR	10YR2/1		V									C					h3	PR3			1					venige geur, licht lemige/kleiige fractie, bladerenresten
720	DU	750	DU	R	G32	ZWDBR	10YR2/2		Le	Z3	SMK							C					h3	PR2			1					lichte zandfractie, iets minder plantenresten dan in vorig horizont
750	DU	860	SA	R	G32	DBR	7.5YR2.5/3	V	Ae									C					h3	HO3			1					sterk venig, zeer veel dikke en grove houtresten, op 790 cm kleibrokje (lichtgroen)
860	SA	880	SA	R	G32	ZW	10YR2/1	V	H									C					h3	HO3			1					volledig bestaand uit houtmateriaal, gecompacteerd houtmateriaal verbrokkeld
880	SA	890	SA	R	G32		7.5YR2.5/2	V	Ae									C					h3	HO2			1					matig veel grove en dikke houtresten, zeer lichte zandfractie
890	SA	905	SA	R	G32	ZW	10YR2/1	V	H									C					h3	HO3			1					volledig horizont met houtresten, sterk gecompacteerd, verbrokkeld
905	SA	1030	DU	R	G32	GN	5G/3	N	Se	Z4	SMK							C					h1				1					witte en blauwe spikkels enkele, bruinige humeuze vlekken (herwerkt tertiair??)
1030	DU	1050	DU	R	G32	DGR	10Y/3	V	Ez	Z3	SMK	ZB						C					h2	PR1			1					licht venige geur, zandiger naar onderen toe
1050	DU	1095	GE	R	G32	ZWDGN		V	Se	Z4	SMG							C					h2	PR2		Mg1	3					sterk humeus, herwerkt tertiair??
1095	GE	1200		R	G32	DGRDGN		V	Z	Z5	SZG							C					h1			Mf2	3					vanaf 1150 schelpenbanken Mf3 bovenaan botfragment? tertiair