Boring 2018E206_1

Kopgegevens 2018E206_1

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KOG	KUV	KOM
2018E206	1	CD	23-05-2018	LB	R	OV	H	60		137234.93	189137	5	31370	14.5	4	TAW	MDGP	BOV	Buggenhout		BAAC Vlaanderen	boring 1B, gestopt door stuiten op harde plaat

Laaggegevens 2018E206_1

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	SSI	LLV	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	ADB	ADE	AAI	AAV	LOM
0		60			E7	GRBR		D	S	Z4	SMG								Ap	XX				h1	WO2	g2		2												2										grove puingruis brokken doorheen de matrix, sporadisch baksteenfragmenten

Boring 2018E206_3

Kopgegevens 2018E206_3

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KOG	KUV	KOM
2018E206	3	CD	23-05-2018	LB	R	BO	H	200		137316.92	189175	5	31370	13.77	4	TAW	MDGP	BOV	Buggenhout	?	BAAC Vlaanderen	in bebost gebied

Laaggegevens 2018E206_3

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	SSI	LLV	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	ADB	ADE	AAI	AAV	LOM
0		50	DU		E7	GRBR		D	P										Ap	BV				h2	WO2			1												2										grote baksteenfragmenten, brokkelig, onnatuurlijk gebroken grind sporadisch
50	DU	100	DU	R	E7	GRLOR		D	P	Z4	SMG								AC	XX				h1	WO1			1												1										vlekkerig, brokkelig, sporadisch kleine baksteenfragmentjes, licht kleiig
100	DU	145	DU	R	E7	ORLGR		D	Le	Z4	SMK								Bts						WO1			1	FE2																					gevlekt, heel sterk verbrokkeld, FE9 heel zelden, MN1
145	DU	180	SA	R	E7	ORBR		V	L	Z4	SMK								BC						WO1	g1		1	FE2	OR																				redelijk brokkelig, keitje
180	SA	200		R	E7	ORLGE		V	P	Z4	SMK								Cg						WO1			1	FE2	OR																				naar onderen toe meer ijzervlekken, naar onderen toe iets kleiiger

Boring 2018E206_4

Kopgegevens 2018E206_4

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KOG	KUV	KOM
2018E206	4	CD	23-05-2018	LB	R	BO	H	200		137371.05	189132	5	31370	13.68	4	TAW	MDGP	BOV	Buggenhout	?	BAAC Vlaanderen	

Laaggegevens 2018E206_4

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	SSI	LLV	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	ADB	ADE	AAI	AAV	LOM
0		35	SA		E7	DGRBR		D	P	Z4	SMG								Ap	BV				h2	WO3			1																						vanaf 15 cm FE2
35	SA	60	DU	R	E7	ORLGR			Le	Z4	SMG								Bts						WO1			1	FE3																					zeer brokkelig, MN9 zelden, inspoeling LBR HV
60	DU	100	DU	R	E10	DORLGR		D	L	Z4	SMK								BC									1	FE2																					licht kleiig, FE9, MN9 matig veel
100	DU	120	SA	R	E7	LORLBR		V	P	Z4	SMK								C									1	FE1																					
120	SA	170	DU	R	E7	LGR		V	P	Z4	SMK								Cg									1	FE1	OR																				vanaf 150 cm FE2
170	DU	185	SA	R	E7	ORLGR		V	S	Z4	SMK								Cg									1	FE2	OR																				
185	SA	200		R	E7	LORLGR		V	Ez	Z3	SMK								Cg									1	FE1	OR																				