

[illegible]

Kopgegevens 2018E145_4

Laaggegevens 2018E145_4

Boring 2018E145_5

2018E145	5	CD	18-06
----------	---	----	-------

Laaggegevens 2018E145_5

[illegible]

[illegible]

Boring 2018E145_6

Kopgegevens 2018E145_6

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLK	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KOG	KUV	KOM
2018E145	6	CD	18-06-2018	LB	B	VH	M	840	480	46479.638	213035.153	5	31370	8.042	4	TAW	MDGP	BWV	Oostende		BAAC Vlaanderen	eerste 50 cm manueel geoord

Laaggegevens 2018E145_6

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLT	SSI	LLV	BBH	BBI	LTB	L GK	LGB	LBH	LPR	L BG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	ADB	ADE	AAI	AAV	LOM
0		80	SA		G32	LGR		D	Z	Z5	SZG								Ap	OP						g3		3											3									zeer veel grinditeiten en baksteenfragmentjes	
80	SA	155	DU	R	G32	GEBR		V	Z	Z4	SZG								Ap	OP							Rg1	2																				opgehoogd zand van nabijgelegen kelder van shoppingcenter	
155	DU	300	SA	R	G32	BR		V	Ez	Z4	SZG	ZKB							Ap	OP				h1			Rg1	3											1									sterk vuil brokkelig karakter, kleine baksteenspikkels	
300	SA	480	SA	R	G32	LGE		V	Z	Z4	SZG								C								Mg2	2																				nat vanaf 360 cm diepte	
480	SA	580	DU	R	G32	LGR		N	Se	Z4	SMK		KL1zu						C								Mf1	3																					schelpfragment (één volledig), af en toe kleine dunne schelpenbanken
580	DU	840		R	G32	DGR		N	Z	Z4	SMG								C								Mg2	3																					Humeus plantenrest SLECHTS zeer zelden, mossel fragment

Boring 2018E145_7

Kopgegevens 2018E145_7

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLK	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KOG	KUV	KOM
2018E145	7	CD	18-06-2018	LB	B	VH	M	840	580	46454.924	213065.224	5	31370	8.003	4	TAW	MDGP	BWW	Oostende		BAAC Vlaanderen	eerste 150 cm manueel geboord

Laaggegevens 2018E145_7

BGG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	SSI	LLV	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	ADB	ADE	AAI	AAV	LOM				
0		50	SA		E10	DGRBR		D	Z	Z4	SZG								Au	OP						g3		3											3										heel veel zeer grote grindfragmenten en baksteenfragmenten				
50	SA	100	SA	R	G32	DGR		D	Z	Z4	SZG								Ap	OP				h1		g3		3											2										heel veel kleinere grindfragmenten, onderste 20 cmweeer relatief veel baksteenfragmenten				
100	SA	150	SA	R	G32	ZWDGR		V	Z	Z4	SZG	KB							Ap	OP				h2		g3		3											1										zeer veel kleine grindfragmenten, af en toe nog een baksteenfragment				
150	SA	200	SA	R	G32	BRLGE		V	Z	Z4	SZG								Ap	OP						g2		3											1										nog enkele onnatuurlijke grindfragmenten klein tot grote fragmenten				
200	SA	260	SA	R	G32	LORDGE		V	Z	Z4	SMG								Ap	OP								Mg1	3	FE2																							
260	SA	300	SA	R	G32	BRGR		V	Ez	Z4	SZG								Ap	OP				h1				Mg1	3																							baksteenfragmentje zeer zelden	
300	SA	340	SA	R	G32				EI			ZB							Ap	OP									Rg1	3	FE1										1										geen mooi uiterlijk, grens met vorige horizont bestond uit zeer dun laagje LGE Z4, baksteenfragmentje zeer zelden		
340	SA	360	SA	R	G32	LXLBR		V	Z	Z4	SZG	KB							C	XX									Rq1	3																						gemengd uiterlijk?	
360	SA	400	SA	R	G32	LBRLGE		V	Z	Z4	SZG								C	XX									Mg2	3																						op 380 cm baksteenfragment en schelpenfragmentenn2	
400	SA	420	SA	R	G32	BRGE		V	Se	Z4	SZG								C										Mg1	3	FE1																						
420	SA	470	SA	R	G32	DGR		V	Ez	Z4	SZG	ZB							C	XX				h1	PR1		Mg1	3	MN2											1												grote baksteenfragment verstoord,vuil geroerd uiterlijk	
470	SA	520	SA	R	G32	LGR		V	Ez	Z4	SMG	HV							C										3	MN1																							zandigere intercalaties af en toe

[illegible]

[illegible]

Kopgegevens 2018E145_13