Boring 2018H245_1

Kopgegevens 2018H245_1

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2018H245	1	CD	18-09-2018	LB	Z	OV	H	90		153856.233	204527.38	5	31370	13.04	4	TAW	MDGP	BAN	Edegem	BAAC Vlaanderen	drie pogingen drie keer gestuit

Laaggegevens 2018H245_1

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	AAI	LOM
0		60	SA		E7	DBRGR		D	L	Z3	SMG					Ap	OP				h1	WO2	g2		1																	
60	SA	90		R	E7	DGR		D	L	Z4	SMG					Au	PU					WO1	g2		2											3						veel baksteenfragmenten, gestuit op ondoordringbare puinlaag (baksteen??)

Boring 2018H245_2

Kopgegevens 2018H245_2

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2018H245	2	CD	18-09-2018	LB	Z	OV	H	100		153901.34	204500.082	5	31370	12.09	4	TAW	MDGP	BAN	Edegem	BAAC Vlaanderen	twee keer gestuit op 100 cm diepte

Laaggegevens 2018H245_2

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	AAI	LOM
0		5	SA		E7	DBR		D	P	Z4	SMG					Ap	BV				h1	WO3			1																	
5	SA	100		R	E7	LGRBR		D	L	Z4	SMG					Ap	OP					HO2			1																	heel sterk uitgedroogd, heel veel houtresten, sterk verbrokkeld geroerd uiterlijk

Boring 2018H245_3

Kopgegevens 2018H245_3

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2018H245	3	CD	18-09-2018	LB	Z	OV	H	200	200	153953.642	204544.839	5	31370	12.57	4	TAW	MDGP	BAN	Edegem	BAAC Vlaanderen	

Laaggegevens 2018H245_3

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	AAI	LOM
0		10	SA		E7	DBRDGR		D	P	Z3	SMK					Ap	BV				h1	WO1			1																	vanaf 30 cm FE1
10	SA	55	SA	R	E7	LGEDBR		D	P	Z4	SMG					A/C	XX				h1	WO1			1											1						brokken moedermateriaal, enkele baksteenfragmentjes
55	SA	75	SA	R	E7	LGEWI		D	L	Z3	SZK					C									1																	
75	SA	130	SA	R	E7	LGRLOR		V	Le	Z3	SZK					Cg									1	FE2	OR															MN1
130	SA	200		R	E7	BR		V	P	Z4	SZK					C									1	FE3																nat naar onderen toe, MN1, FE9 enkel

Boring 2018H245_4

Kopgegevens 2018H245_4

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2018H245	4	CD	18-09-2018	LB	Z	OV	H	200		154006.167	204684.242	5	31370	13.86	4	TAW	MDGP	BAN	Edegem	BAAC Vlaanderen	

Laaggegevens 2018H245_4

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	AAI	LOM
0		40	SA		E7	LGR		D	P	Z3	SZK					Ap	BV				h1	WO1			1																	vanaf 30 cm FE1
40	SA	80	SA	R	E7	LGRWI		D	L	Z2	SZK					C									1																	
80	SA	105	SA	R	E7	LORLGR		V	L	Z3	SZK					Cg									1	FE2	OR															
105	SA	150	DU	R	E7	BR		V	P	Z4	SMK					C									1	FM3																

150	DU	200		R	E7	BR		V	S	Z3	SZK					C									1	FE2																	licht glauconiethoudend

Boring 2018H245_5

Kopgegevens 2018H245_5

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2018H245	5	CD	18-09-2018	LB	Z	OV	H	200		153948.284	204647.249	5	31370	14.09	4	TAW	MDGP	BAN	Edegem	BAAC Vlaanderen	

Laaggegevens 2018H245_5

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	AAI	LOM
0		35	SA		E7	DBRGR		D	P	Z3	SMK					Ap	BV				h1	WO1			1																		
35	SA	100	SA	R	E7	LGRLBR		D	L	Z3	SZK					Cg									1	FE1	OR																
100	SA	140	SA	R	E7	LBRLGR		V	P	Z4	SZK	LB				Cg									1	FE1	OR																
140	SA	170	SA	R	E10	LGR		V	S	Z4	SZK					C									1																		
170	SA	200		R	E7	GNBR		N	Le	Z4	SMG					C									1	FE3	O																	FE9 enkel, glauconiethoudend eerder licht kleiig